

## 급경사지(옹벽) 점검표

■ 급경사지 현황

명 칭	도로사면(옹벽)	관리기관	강북구	관리번호	24-1
위 치	수유동 392-55				
규 모	높이(m)	3.2	연장(m)	105	경사 1:
유 형	콘크리트, 보강토, 석축, 개비온, 기타				

■ 중점 점검사항

점 검 항 목	점 검 결 과(상태)	조 치 계 획
<b>■ 기초지반</b>		
· 세굴, 활동 발생 유무		
· 침하 발생 유무		
<b>■ 콘크리트 옹벽</b>	균열 및 파손이 심함	
· 파손 및 손상, 균열 발생 여부	파손 및 균열	
· 누수, 층분리 및 박락, 백태 발생 여부	이상 없음	
· 철근노출 발생 여부	이상 없음	
· 배수공상태(막힘여부)	이상 없음	
<b>■ 보강토 옹벽</b>		
· 파손 및 손상, 균열(블록) 발생 여부		
· 블록(판넬)유실 여부		
· 블록(판넬)이격 발생 유무		
<b>■ 석축</b>		
· 파손 및 손상, 균열(견칫돌) 발생의 여부		
· 견칫돌 유실 여부		
· 견칫돌 이격 발생 유무		
<b>■ 개비온 옹벽</b>		
· 채움재 유실 여부		
· Wire Mesh의 파손 여부		
<b>■ 주변시설</b>		
· 주변배수시설(배수로, 측구)의 존재 유·무		
· 주변배수시설의 관리상태		
· 상부 사면의 낙석발생, 표면침출수 유출상태		
· 도로용기 발생 여부(도로시설)		
· 상부지반의 침하의 발생 여부		

■ 점검자 의견

우이초교 앞 옹벽 4개소 보수·보강 공사중


점검자 : 강북구 도로관리과 시설7급 장재근 (인)  
 강북구 도로관리과 시설8급 양찬식 (인)

## 점검결과 사진현황

전경사진(정비전)



전경사진(정비중·후)



## 급경사지(옹벽) 점검표

■ 급경사지 현황

명 칭	도로사면(옹벽)	관리기관	강북구	관리번호	24-2
위 치	수유동 392-60				
규 모	높이(m)	3.2	연장(m)	129	경사 1:
유 형	콘크리트, 보강토, 석축, 개비온, 기타				

■ 중점 점검사항

점 검 항 목	점 검 결 과(상태)	조 치 계 획
<b>■ 기초지반</b>		
· 세굴, 활동 발생 유무		
· 침하 발생 유무		
<b>■ 콘크리트 옹벽</b>	균열 및 파손이 심함	
· 파손 및 손상, 균열 발생 여부	파손 및 균열	
· 누수, 층분리 및 박락, 백태 발생 여부	일부 누수 있음	
· 철근노출 발생 여부	이상 없음	
· 배수공상태(막힘여부)	이상 없음	
<b>■ 보강토 옹벽</b>		
· 파손 및 손상, 균열(블록) 발생 여부		
· 블록(판넬)유실 여부		
· 블록(판넬)이격 발생 유무		
<b>■ 석축</b>		
· 파손 및 손상, 균열(견칫돌) 발생의 여부		
· 견칫돌 유실 여부		
· 견칫돌 이격 발생 유무		
<b>■ 개비온 옹벽</b>		
· 채움재 유실 여부		
· Wire Mesh의 파손 여부		
<b>■ 주변시설</b>		
· 주변배수시설(배수로, 측구)의 존재 유·무		
· 주변배수시설의 관리상태		
· 상부 사면의 낙석발생, 표면침출수 유출상태		
· 도로용기 발생 여부(도로시설)		
· 상부지반의 침하의 발생 여부		

■ 점검자 의견

우이초교 앞 옹벽 4개소 보수·보강 공사중

점검자 : 강북구 도로관리과 시설7급 장재근 (인)  
강북구 도로관리과 시설8급 양찬식 (인)

# 점검결과 사진현황

전경사진(정비전)



전경사진(정비중·후)

## 급경사지(옹벽) 점검표

■ 급경사지 현황

명 칭	도로사면(옹벽)	관리기관	강북구	관리번호	24-3
위 치	수유동 395-20				
규 모	높이(m)	2.4	연장(m)	82	경사
유 형	콘크리트, 보강토, 석축, 개비온, 기타				

■ 중점 점검사항

점 검 항 목	점 검 결 과(상태)	조 치 계 획
<b>■ 기초지반</b>		
· 세굴, 활동 발생 유무		
· 침하 발생 유무		
<b>■ 콘크리트 옹벽</b>	균열 및 파손이 심함	
· 파손 및 손상, 균열 발생 여부	파손 및 균열	
· 누수, 층분리 및 박락, 백태 발생 여부	이상 없음	
· 철근노출 발생 여부	이상 없음	
· 배수공상태(막힘여부)	이상 없음	
<b>■ 보강토 옹벽</b>		
· 파손 및 손상, 균열(블록) 발생 여부		
· 블록(판넬)유실 여부		
· 블록(판넬)이격 발생 유무		
<b>■ 석축</b>		
· 파손 및 손상, 균열(견칫돌) 발생의 여부		
· 견칫돌 유실 여부		
· 견칫돌 이격 발생 유무		
<b>■ 개비온 옹벽</b>		
· 채움재 유실 여부		
· Wire Mesh의 파손 여부		
<b>■ 주변시설</b>		
· 주변배수시설(배수로, 측구)의 존재 유·무		
· 주변배수시설의 관리상태		
· 상부 사면의 낙석발생, 표면침출수 유출상태		
· 도로용기 발생 여부(도로시설)		
· 상부지반의 침하의 발생 여부		

■ 점검자 의견

우이초교 앞 옹벽 4개소 보수·보강 공사중

점검자 : 강북구 도로관리과 시설7급 장재근 (인)  
강북구 도로관리과 시설8급 양찬식 (인)

# 점검결과 사진현황

전경사진(정비전)



전경사진(정비중·후)

## 급경사지(옹벽) 점검표

■ 급경사지 현황

명 칭	도로사면(옹벽)	관리기관	강북구	관리번호	24-4
위 치	수유동 398-15				
규 모	높이(m)	2.4	연장(m)	96	경사
유 형	콘크리트, 보강토, 석축, 개비온, 기타				

■ 중점 점검사항

점 검 항 목	점 검 결 과(상태)	조 치 계 획
<b>■ 기초지반</b>		
· 세굴, 활동 발생 유무		
· 침하 발생 유무		
<b>■ 콘크리트 옹벽</b>	균열 및 파손이 심함	
· 파손 및 손상, 균열 발생 여부	파손 및 균열	
· 누수, 층분리 및 박락, 백태 발생 여부	이상 없음	
· 철근노출 발생 여부	이상 없음	
· 배수공상태(막힘여부)	이상 없음	
<b>■ 보강토 옹벽</b>		
· 파손 및 손상, 균열(블록) 발생 여부		
· 블록(판넬)유실 여부		
· 블록(판넬)이격 발생 유무		
<b>■ 석축</b>		
· 파손 및 손상, 균열(견칫돌) 발생의 여부		
· 견칫돌 유실 여부		
· 견칫돌 이격 발생 유무		
<b>■ 개비온 옹벽</b>		
· 채움재 유실 여부		
· Wire Mesh의 파손 여부		
<b>■ 주변시설</b>		
· 주변배수시설(배수로, 측구)의 존재 유·무		
· 주변배수시설의 관리상태		
· 상부 사면의 낙석발생, 표면침출수 유출상태		
· 도로용기 발생 여부(도로시설)		
· 상부지반의 침하의 발생 여부		

■ 점검자 의견

우이초교 앞 옹벽 4개소 보수·보강 공사중

점검자 : 강북구 도로관리과 시설7급 장재근 (인)  
강북구 도로관리과 시설8급 양찬식 (인)

## 점검결과 사진현황

전경사진(정비전)



전경사진(정비중·후)

## 급경사지(옹벽) 점검표

■ 급경사지 현황

명 칭	도로사면(옹벽)	관리기관	강북구	관리번호	25
위 치	미아동 791-254				
규 모	높이(m)	0.9~1.8	연장(m)	52	경사 1:
유 형	콘크리트, 보강토, 석축, 개비온, 기타				

■ 중점 점검사항

점 검 항 목	점 검 결 과(상태)	조 치 계 획
<b>▪ 기초지반</b>		
· 세굴, 활동 발생 유무		
· 침하 발생 유무		
<b>▪ 콘크리트 옹벽</b>		
· 파손 및 손상, 균열 발생 여부	이상 없음	
· 누수, 층분리 및 박락, 백태 발생 여부	이상 없음	
· 철근노출 발생 여부	이상 없음	
· 배수공상태(막힘여부)	이상 없음	
<b>▪ 보강토 옹벽</b>		
· 파손 및 손상, 균열(블록) 발생 여부		
· 블록(판넬)유실 여부		
· 블록(판넬)이격 발생 유무		
<b>▪ 석축</b>		
· 파손 및 손상, 균열(견칫돌) 발생의 여부		
· 견칫돌 유실 여부		
· 견칫돌 이격 발생 유무		
<b>▪ 개비온 옹벽</b>		
· 채움재 유실 여부		
· Wire Mesh의 파손 여부		
<b>▪ 주변시설</b>		
· 주변배수시설(배수로, 측구)의 존재 유·무		
· 주변배수시설의 관리상태		
· 상부 사면의 낙석발생, 표면침출수 유출상태		
· 도로용기 발생 여부(도로시설)		
· 상부지반의 침하의 발생 여부		

■ 점검자 의견

육안 점검 결과 특이사항 없음
------------------


점검자 : 강북구 도로관리과 시설7급 장재근 (인)  
강북구 도로관리과 시설8급 양찬식 (인)

## 점검결과 사진현황

전경사진(정비전)



전경사진(정비중·후)



## 급경사지(옹벽) 점검표

■ 급경사지 현황

명 칭	도로사면(옹벽)	관리기관	강북구	관리번호	26
위 치	미아동 8-6				
규 모	높이(m)	0.9~1.8	연장(m)	88	경사 1:
유 형	콘크리트, 보강토, 석축, 개비온, 기타				

■ 중점 점검사항

점 검 항 목	점 검 결 과(상태)	조 치 계 획
<b>▪ 기초지반</b>		
· 세굴, 활동 발생 유무		
· 침하 발생 유무		
<b>▪ 콘크리트 옹벽</b>		
· 파손 및 손상, 균열 발생 여부	이상 없음	
· 누수, 층분리 및 박락, 백태 발생 여부	이상 없음	
· 철근노출 발생 여부	이상 없음	
· 배수공상태(막힘여부)	이상 없음	
<b>▪ 보강토 옹벽</b>		
· 파손 및 손상, 균열(블록) 발생 여부		
· 블록(판넬)유실 여부		
· 블록(판넬)이격 발생 유무		
<b>▪ 석축</b>		
· 파손 및 손상, 균열(견칫돌) 발생의 여부		
· 견칫돌 유실 여부		
· 견칫돌 이격 발생 유무		
<b>▪ 개비온 옹벽</b>		
· 채움재 유실 여부		
· Wire Mesh의 파손 여부		
<b>▪ 주변시설</b>		
· 주변배수시설(배수로, 측구)의 존재 유·무		
· 주변배수시설의 관리상태		
· 상부 사면의 낙석발생, 표면침출수 유출상태		
· 도로용기 발생 여부(도로시설)		
· 상부지반의 침하의 발생 여부		

■ 점검자 의견

육안 점검 결과 특이사항 없음

점검자 : 강북구 도로관리과 시설7급 장재근 (인)  
강북구 도로관리과 시설8급 양찬식 (인)

## 점검결과 사진현황

전경사진(정비전)



전경사진(정비중·후)

## 급경사지(옹벽) 점검표

■ 급경사지 현황

명 칭	도로사면(옹벽)	관리기관	강북구	관리번호	27
위 치	미아동 103-148				
규 모	높이(m)	3.6	연장(m)	191	경사 1:
유 형	콘크리트, 보강토, 석축, 개비온, 기타				

■ 중점 점검사항

점 검 항 목	점 검 결 과(상태)	조 치 계 획
<b>▪ 기초지반</b>		
· 세굴, 활동 발생 유무		
· 침하 발생 유무		
<b>▪ 콘크리트 옹벽</b>		
· 파손 및 손상, 균열 발생 여부	이상 없음	
· 누수, 층분리 및 박락, 백태 발생 여부	이상 없음	
· 철근노출 발생 여부	이상 없음	
· 배수공상태(막힘여부)	이상 없음	
<b>▪ 보강토 옹벽</b>		
· 파손 및 손상, 균열(블록) 발생 여부		
· 블록(판넬)유실 여부		
· 블록(판넬)이격 발생 유무		
<b>▪ 석축</b>		
· 파손 및 손상, 균열(견칫돌) 발생의 여부		
· 견칫돌 유실 여부		
· 견칫돌 이격 발생 유무		
<b>▪ 개비온 옹벽</b>		
· 채움재 유실 여부		
· Wire Mesh의 파손 여부		
<b>▪ 주변시설</b>		
· 주변배수시설(배수로, 측구)의 존재 유·무		
· 주변배수시설의 관리상태		
· 상부 사면의 낙석발생, 표면침출수 유출상태		
· 도로용기 발생 여부(도로시설)		
· 상부지반의 침하의 발생 여부		

■ 점검자 의견

육안 점검 결과 특이사항 없음

점검자 : 강북구 도로관리과 시설7급 장재근 (인)  
강북구 도로관리과 시설8급 양찬식 (인)

## 점검결과 사진현황

전경사진(정비전)



전경사진(정비중·후)

## 급경사지(옹벽) 점검표

■ 급경사지 현황

명 칭	도로사면(옹벽)	관리기관	강북구	관리번호	28
위 치	미아동 258-238				
규 모	높이(m)	1.3~7.0	연장(m)	323	경사 1:
유 형	콘크리트, 보강토, 석축, 개비온, 기타				

■ 중점 점검사항

점 검 항 목	점 검 결 과(상태)	조 치 계 획
<b>▪ 기초지반</b>		
· 세굴, 활동 발생 유무		
· 침하 발생 유무		
<b>▪ 콘크리트 옹벽</b>		
· 파손 및 손상, 균열 발생 여부	이상 없음	
· 누수, 층분리 및 박락, 백태 발생 여부	이상 없음	
· 철근노출 발생 여부	이상 없음	
· 배수공상태(막힘여부)	이상 없음	
<b>▪ 보강토 옹벽</b>		
· 파손 및 손상, 균열(블록) 발생 여부		
· 블록(판넬)유실 여부		
· 블록(판넬)이격 발생 유무		
<b>▪ 석축</b>		
· 파손 및 손상, 균열(견칫돌) 발생의 여부		
· 견칫돌 유실 여부		
· 견칫돌 이격 발생 유무		
<b>▪ 개비온 옹벽</b>		
· 채움재 유실 여부		
· Wire Mesh의 파손 여부		
<b>▪ 주변시설</b>		
· 주변배수시설(배수로, 측구)의 존재 유·무		
· 주변배수시설의 관리상태		
· 상부 사면의 낙석발생, 표면침출수 유출상태		
· 도로용기 발생 여부(도로시설)		
· 상부지반의 침하의 발생 여부		

■ 점검자 의견

육안 점검 결과 특이사항 없음


점검자 : 강북구 도로관리과 시설7급 장재근 (인)  
강북구 도로관리과 시설8급 양찬식 (인)

## 점검결과 사진현황

전경사진(정비전)



전경사진(정비중·후)



## 급경사지(옹벽) 점검표

■ 급경사지 현황

명 칭	도로사면(옹벽)	관리기관	강북구	관리번호	29
위 치	미아동 791-1225				
규 모	높이(m)	1.0~5.5	연장(m)	107	경사 1:
유 형	콘크리트, 보강토, 석축, 개비온, 기타				

■ 중점 점검사항

점 검 항 목	점 검 결 과(상태)	조 치 계 획
<b>▪ 기초지반</b>		
· 세굴, 활동 발생 유무		
· 침하 발생 유무		
<b>▪ 콘크리트 옹벽</b>		
· 파손 및 손상, 균열 발생 여부	이상 없음	
· 누수, 층분리 및 박락, 백태 발생 여부	이상 없음	
· 철근노출 발생 여부	이상 없음	
· 배수공상태(막힘여부)	이상 없음	
<b>▪ 보강토 옹벽</b>		
· 파손 및 손상, 균열(블록) 발생 여부		
· 블록(판넬)유실 여부		
· 블록(판넬)이격 발생 유무		
<b>▪ 석축</b>		
· 파손 및 손상, 균열(견칫돌) 발생의 여부		
· 견칫돌 유실 여부		
· 견칫돌 이격 발생 유무		
<b>▪ 개비온 옹벽</b>		
· 채움재 유실 여부		
· Wire Mesh의 파손 여부		
<b>▪ 주변시설</b>		
· 주변배수시설(배수로, 측구)의 존재 유·무		
· 주변배수시설의 관리상태		
· 상부 사면의 낙석발생, 표면침출수 유출상태		
· 도로용기 발생 여부(도로시설)		
· 상부지반의 침하의 발생 여부		

■ 점검자 의견

육안 점검 결과 특이사항 없음
------------------

점검자 : 강북구 도로관리과 시설7급 장재근 (인)  
강북구 도로관리과 시설8급 양찬식 (인)

## 점검결과 사진현황

전경사진(정비전)



전경사진(정비중·후)

## 급경사지(옹벽) 점검표

■ 급경사지 현황

명 칭	도로사면(옹벽)	관리기관	강북구	관리번호	30
위 치	미아동 791-2691				
규 모	높이(m)	3.0	연장(m)	85	경사
유 형	콘크리트, 보강토, 석축, 개비온, 기타				

■ 중점 점검사항

점 검 항 목	점 검 결 과(상태)	조 치 계 획
<b>▪ 기초지반</b>		
· 세굴, 활동 발생 유무		
· 침하 발생 유무		
<b>▪ 콘크리트 옹벽</b>		
· 파손 및 손상, 균열 발생 여부	이상 없음	
· 누수, 층분리 및 박락, 백태 발생 여부	이상 없음	
· 철근노출 발생 여부	이상 없음	
· 배수공상태(막힘여부)	이상 없음	
<b>▪ 보강토 옹벽</b>		
· 파손 및 손상, 균열(블록) 발생 여부		
· 블록(판넬)유실 여부		
· 블록(판넬)이격 발생 유무		
<b>▪ 석축</b>		
· 파손 및 손상, 균열(견칫돌) 발생의 여부		
· 견칫돌 유실 여부		
· 견칫돌 이격 발생 유무		
<b>▪ 개비온 옹벽</b>		
· 채움재 유실 여부		
· Wire Mesh의 파손 여부		
<b>▪ 주변시설</b>		
· 주변배수시설(배수로, 측구)의 존재 유·무		
· 주변배수시설의 관리상태		
· 상부 사면의 낙석발생, 표면침출수 유출상태		
· 도로용기 발생 여부(도로시설)		
· 상부지반의 침하의 발생 여부		

■ 점검자 의견

육안 점검 결과 특이사항 없음

점검자 : 강북구 도로관리과 시설7급 장재근 (인)  
강북구 도로관리과 시설8급 양찬식 (인)

## 점검결과 사진현황

전경사진(정비전)



전경사진(정비중·후)

## 급경사지(옹벽) 점검표

■ 급경사지 현황

명 칭	도로사면(옹벽)	관리기관	강북구	관리번호	31
위 치	미아동 8-110				
규 모	높이(m)	0.3~12.5	연장(m)	824	경사 1:
유 형	콘크리트, 보강토, 석축, 개비온, 기타				

■ 중점 점검사항

점 검 항 목	점 검 결 과(상태)	조 치 계 획
<b>▪ 기초지반</b>		
· 세굴, 활동 발생 유무		
· 침하 발생 유무		
<b>▪ 콘크리트 옹벽</b>		
· 파손 및 손상, 균열 발생 여부	이상 없음	
· 누수, 층분리 및 박락, 백태 발생 여부	이상 없음	
· 철근노출 발생 여부	이상 없음	
· 배수공상태(막힘여부)	이상 없음	
<b>▪ 보강토 옹벽</b>		
· 파손 및 손상, 균열(블록) 발생 여부		
· 블록(판넬)유실 여부		
· 블록(판넬)이격 발생 유무		
<b>▪ 석축</b>		
· 파손 및 손상, 균열(견칫돌) 발생의 여부		
· 견칫돌 유실 여부		
· 견칫돌 이격 발생 유무		
<b>▪ 개비온 옹벽</b>		
· 채움재 유실 여부		
· Wire Mesh의 파손 여부		
<b>▪ 주변시설</b>		
· 주변배수시설(배수로, 측구)의 존재 유·무		
· 주변배수시설의 관리상태		
· 상부 사면의 낙석발생, 표면침출수 유출상태		
· 도로용기 발생 여부(도로시설)		
· 상부지반의 침하의 발생 여부		

■ 점검자 의견

육안 점검 결과 특이사항 없음

점검자 : 강북구 도로관리과 시설7급 장재근 (인)  
강북구 도로관리과 시설8급 양찬식 (인)

## 점검결과 사진현황

전경사진(정비전)



전경사진(정비전)

## 급경사지(옹벽) 점검표

■ 급경사지 현황

명 칭	도로사면(옹벽)	관리기관	강북구	관리번호	
위 치	미아동 8-416				
규 모	높이(m)	4.0	연장(m)	37	경사 1:
유 형	콘크리트, 보강토, 석축, 개비온, 기타				

■ 중점 점검사항

점 검 항 목	점 검 결 과(상태)	조 치 계 획
<b>▪ 기초지반</b>		
· 세굴, 활동 발생 유무		
· 침하 발생 유무		
<b>▪ 콘크리트 옹벽</b>		
· 파손 및 손상, 균열 발생 여부	이상 없음	
· 누수, 층분리 및 박락, 백태 발생 여부	이상 없음	
· 철근노출 발생 여부	이상 없음	
· 배수공상태(막힘여부)	이상 없음	
<b>▪ 보강토 옹벽</b>		
· 파손 및 손상, 균열(블록) 발생 여부		
· 블록(판넬)유실 여부		
· 블록(판넬)이격 발생 유무		
<b>▪ 석축</b>		
· 파손 및 손상, 균열(견칫돌) 발생의 여부		
· 견칫돌 유실 여부		
· 견칫돌 이격 발생 유무		
<b>▪ 개비온 옹벽</b>		
· 채움재 유실 여부		
· Wire Mesh의 파손 여부		
<b>▪ 주변시설</b>		
· 주변배수시설(배수로, 측구)의 존재 유·무		
· 주변배수시설의 관리상태		
· 상부 사면의 낙석발생, 표면침출수 유출상태		
· 도로용기 발생 여부(도로시설)		
· 상부지반의 침하의 발생 여부		

■ 점검자 의견

벽면 낙서로 인해 미관 저해

점검자 : 강북구 도로관리과 시설7급 장재근 (인)  
강북구 도로관리과 시설8급 양찬식 (인)

## 점검결과 사진현황

전경사진(정비전)



전경사진(정비전)

## 급경사지(옹벽) 점검표

■ 급경사지 현황

명 칭	도로사면(석축)	관리기관	강북구	관리번호	32
위 치	미아동 586-28				
규 모	높이(m)	3.0	연장(m)	36	경사
유 형	콘크리트, 보강토, 석축, 개비온, 기타				

■ 중점 점검사항

점 검 항 목	점 검 결 과(상태)	조 치 계 획
<b>■ 기초지반</b>		
· 세굴, 활동 발생 유무		
· 침하 발생 유무		
<b>■ 콘크리트 옹벽</b>		
· 파손 및 손상, 균열 발생 여부	이상 없음	
· 누수, 층분리 및 박락, 백태 발생 여부	이상 없음	
· 철근노출 발생 여부	이상 없음	
· 배수공상태(막힘여부)	이상 없음	
<b>■ 보강토 옹벽</b>		
· 파손 및 손상, 균열(블록) 발생 여부		
· 블록(판넬)유실 여부		
· 블록(판넬)이격 발생 유무		
<b>■ 석축</b>		
· 파손 및 손상, 균열(견칫돌) 발생의 여부		
· 견칫돌 유실 여부		
· 견칫돌 이격 발생 유무		
<b>■ 개비온 옹벽</b>		
· 채움재 유실 여부		
· Wire Mesh의 파손 여부		
<b>■ 주변시설</b>		
· 주변배수시설(배수로, 측구)의 존재 유·무		
· 주변배수시설의 관리상태		
· 상부 사면의 낙석발생, 표면침출수 유출상태		
· 도로용기 발생 여부(도로시설)		
· 상부지반의 침하의 발생 여부		

■ 점검자 의견

육안 점검 결과 특이사항 없음

점검자 : 강북구 도로관리과 시설7급 장재근 (인)  
강북구 도로관리과 시설8급 양찬식 (인)

## 점검결과 사진현황

전경사진(정비전)



전경사진(정비전)

## 급경사지(옹벽) 점검표

■ 급경사지 현황

명칭	도로사면(옹벽)	관리기관	강북구	관리번호	
위치	미아동 103-146				
규모	높이(m)	2.5	연장(m)	42	경사 1:
유형	콘크리트, 보강토, 석축, 개비온, 기타				

■ 중점 점검사항

점 검 항 목	점 검 결 과(상태)	조 치 계 획
<b>■ 기초지반</b>		
· 세굴, 활동 발생 유무		
· 침하 발생 유무		
<b>■ 콘크리트 옹벽</b>		
· 파손 및 손상, 균열 발생 여부	이상없음	
· 누수, 층분리 및 박락, 백태 발생 여부	이상없음	
· 철근노출 발생 여부	이상없음	
· 배수공상태(막힘여부)	이상없음	
<b>■ 보강토 옹벽</b>		
· 파손 및 손상, 균열(블록) 발생 여부		
· 블록(판넬)유실 여부		
· 블록(판넬)이격 발생 유무		
<b>■ 석축</b>		
· 파손 및 손상, 균열(견치돌) 발생의 여부		
· 견치돌 유실 여부		
· 견치돌 이격 발생 유무		
<b>■ 개비온 옹벽</b>		
· 채움재 유실 여부		
· Wire Mesh의 파손 여부		
<b>■ 주변시설</b>		
· 주변배수시설(배수로, 측구)의 존재 유·무		
· 주변배수시설의 관리상태		
· 상부 사면의 낙석발생, 표면침출수 유출상태		
· 도로용기 발생 여부(도로시설)		
· 상부지반의 침하의 발생 여부		

■ 점검자 의견

육안점검결과 특이사항 없음


점검자 : 강북구 도로관리과 시설7급 김 민 룡 (인)  
강북구 도로관리과 시설9급 김 정 연 (인)

## 점검결과 사진현황

전경사진(정비전)



전경사진(정비중·후)



## 급경사지(옹벽) 점검표

■ 급경사지 현황

명칭	도로사면(옹벽)	관리기관	강북구	관리번호	
위치	미아동 3-878				
규모	높이(m)	2.5	연장(m)	74	경사 1:
유형	콘크리트, 보강토, 석축, 개비온, 기타				

■ 중점 점검사항

점 검 항 목	점 검 결 과(상태)	조 치 계 획
<b>■ 기초지반</b>		
· 세굴, 활동 발생 유무		
· 침하 발생 유무		
<b>■ 콘크리트 옹벽</b>		
· 파손 및 손상, 균열 발생 여부	이상없음	
· 누수, 층분리 및 박락, 백태 발생 여부	이상없음	
· 철근노출 발생 여부	이상없음	
· 배수공상태(막힘여부)	이상없음	
<b>■ 보강토 옹벽</b>		
· 파손 및 손상, 균열(블록) 발생 여부		
· 블록(판넬)유실 여부		
· 블록(판넬)이격 발생 유무		
<b>■ 석축</b>		
· 파손 및 손상, 균열(견치돌) 발생의 여부		
· 견치돌 유실 여부		
· 견치돌 이격 발생 유무		
<b>■ 개비온 옹벽</b>		
· 채움재 유실 여부		
· Wire Mesh의 파손 여부		
<b>■ 주변시설</b>		
· 주변배수시설(배수로, 측구)의 존재 유·무		
· 주변배수시설의 관리상태		
· 상부 사면의 낙석발생, 표면침출수 유출상태		
· 도로용기 발생 여부(도로시설)		
· 상부지반의 침하의 발생 여부		

■ 점검자 의견

육안점검결과 특이사항 없음

점검자 : 강북구 도로관리과 시설7급 김 민 룡 (인)


강북구 도로관리과 시설9급 김 정 연 (인)

## 점검결과 사진현황

전경사진(정비전)



전경사진(정비중·후)



## 급경사지(옹벽) 점검표

■ 급경사지 현황

명칭	도로사면(옹벽)	관리기관	강북구	관리번호	
위치	미아동 128-9				
규모	높이(m)	4.0	연장(m)	22	경사 1:
유형	콘크리트, 보강토, 석축, 개비온, 기타				

■ 중점 점검사항

점 검 항 목	점 검 결 과(상태)	조 치 계 획
<b>■ 기초지반</b>		
· 세굴, 활동 발생 유무		
· 침하 발생 유무		
<b>■ 콘크리트 옹벽</b>		
· 파손 및 손상, 균열 발생 여부	이상없음	
· 누수, 층분리 및 박락, 백태 발생 여부	이상없음	
· 철근노출 발생 여부	이상없음	
· 배수공상태(막힘여부)	이상없음	
<b>■ 보강토 옹벽</b>		
· 파손 및 손상, 균열(블록) 발생 여부		
· 블록(판넬)유실 여부		
· 블록(판넬)이격 발생 유무		
<b>■ 석축</b>		
· 파손 및 손상, 균열(견칫돌) 발생의 여부		
· 견칫돌 유실 여부		
· 견칫돌 이격 발생 유무		
<b>■ 개비온 옹벽</b>		
· 채움재 유실 여부		
· Wire Mesh의 파손 여부		
<b>■ 주변시설</b>		
· 주변배수시설(배수로, 측구)의 존재 유·무		
· 주변배수시설의 관리상태		
· 상부 사면의 낙석발생, 표면침출수 유출상태		
· 도로용기 발생 여부(도로시설)		
· 상부지반의 침하의 발생 여부		

■ 점검자 의견

육안점검결과 특이사항 없음

점검자 : 강북구 도로관리과 시설7급 김 민 룡 (인)  
 강북구 도로관리과 시설9급 김 정 연 (인)

# 점검결과 사진현황

전경사진(정비전)



전경사진(정비중·후)



## 급경사지(옹벽) 점검표

■ 급경사지 현황

명칭	도로사면(옹벽)	관리기관	강북구	관리번호	
위치	미아동 3-712				
규모	높이(m)	1.0	연장(m)	130	경사 1:
유형	콘크리트, 보강토, 석축, 개비온, 기타				

■ 중점 점검사항

점 검 항 목	점 검 결 과(상태)	조 치 계 획
<b>■ 기초지반</b>		
· 세굴, 활동 발생 유무		
· 침하 발생 유무		
<b>■ 콘크리트 옹벽</b>		
· 파손 및 손상, 균열 발생 여부		
· 누수, 층분리 및 박락, 백태 발생 여부		
· 철근노출 발생 여부		
· 배수공상태(막힘여부)		
<b>■ 보강토 옹벽</b>		
· 파손 및 손상, 균열(블록) 발생 여부		
· 블록(판넬)유실 여부		
· 블록(판넬)이격 발생 유무		
<b>■ 석축</b>		
· 파손 및 손상, 균열(견칫돌) 발생의 여부	이상없음	
· 견칫돌 유실 여부	이상없음	
· 견칫돌 이격 발생 유무	이상없음	
<b>■ 개비온 옹벽</b>		
· 채움재 유실 여부		
· Wire Mesh의 파손 여부		
<b>■ 주변시설</b>		
· 주변배수시설(배수로, 측구)의 존재 유·무		
· 주변배수시설의 관리상태		
· 상부 사면의 낙석발생, 표면침출수 유출상태		
· 도로용기 발생 여부(도로시설)		
· 상부지반의 침하의 발생 여부		

■ 점검자 의견

육안점검결과 특이사항 없음

점검자 : 강북구 도로관리과 시설7급 김 민 룡 (인)

강북구 도로관리과 시설9급 김 정 연 (인)

## 점검결과 사진현황

전경사진(정비전)



전경사진(정비중·후)



## 급경사지(옹벽) 점검표

■ 급경사지 현황

명칭	도로사면(옹벽)	관리기관	강북구	관리번호	
위치	미아동 3-95				
규모	높이(m)	2.5	연장(m)	19	경사 1:
유형	콘크리트, 보강토, 석축, 개비온, 기타				

■ 중점 점검사항

점 검 항 목	점 검 결 과(상태)	조 치 계 획
<b>■ 기초지반</b>		
· 세굴, 활동 발생 유무		
· 침하 발생 유무		
<b>■ 콘크리트 옹벽</b>		
· 파손 및 손상, 균열 발생 여부		
· 누수, 층분리 및 박락, 백태 발생 여부		
· 철근노출 발생 여부		
· 배수공상태(막힘여부)		
<b>■ 보강토 옹벽</b>		
· 파손 및 손상, 균열(블록) 발생 여부		
· 블록(판넬)유실 여부		
· 블록(판넬)이격 발생 유무		
<b>■ 석축</b>		
· 파손 및 손상, 균열(견칫돌) 발생의 여부	이상없음	
· 견칫돌 유실 여부	이상없음	
· 견칫돌 이격 발생 유무	이상없음	
<b>■ 개비온 옹벽</b>		
· 채움재 유실 여부		
· Wire Mesh의 파손 여부		
<b>■ 주변시설</b>		
· 주변배수시설(배수로, 측구)의 존재 유·무		
· 주변배수시설의 관리상태		
· 상부 사면의 낙석발생, 표면침출수 유출상태		
· 도로용기 발생 여부(도로시설)		
· 상부지반의 침하의 발생 여부		

■ 점검자 의견

육안점검결과 특이사항 없음

점검자 : 강북구 도로관리과 시설7급 김 민 룡 (인)  
강북구 도로관리과 시설9급 김 정 연 (인)

## 점검결과 사진현황

전경사진(정비전)



전경사진(정비중·후)

## 급경사지(옹벽) 점검표

■ 급경사지 현황

명 칭	도로사면(옹벽)	관리기관	강북구	관리번호	
위 치	미아동 3-129				
규 모	높이(m)	2.5	연장(m)	74	경사 1:
유 형	콘크리트, 보강토, 석축, 개비온, 기타				

■ 중점 점검사항

점 검 항 목	점 검 결 과(상태)	조 치 계 획
<b>▪ 기초지반</b>		
· 세굴, 활동 발생 유무		
· 침하 발생 유무		
<b>▪ 콘크리트 옹벽</b>		
· 파손 및 손상, 균열 발생 여부	이상없음	
· 누수, 층분리 및 박락, 백태 발생 여부	이상없음	
· 철근노출 발생 여부	이상없음	
· 배수공상태(막힘여부)	이상없음	
<b>▪ 보강토 옹벽</b>		
· 파손 및 손상, 균열(블록) 발생 여부		
· 블록(판넬)유실 여부		
· 블록(판넬)이격 발생 유무		
<b>▪ 석축</b>		
· 파손 및 손상, 균열(견칫돌) 발생의 여부		
· 견칫돌 유실 여부		
· 견칫돌 이격 발생 유무		
<b>▪ 개비온 옹벽</b>		
· 채움재 유실 여부		
· Wire Mesh의 파손 여부		
<b>▪ 주변시설</b>		
· 주변배수시설(배수로, 측구)의 존재 유·무		
· 주변배수시설의 관리상태		
· 상부 사면의 낙석발생, 표면침출수 유출상태		
· 도로용기 발생 여부(도로시설)		
· 상부지반의 침하의 발생 여부		

■ 점검자 의견

육안점검결과 특이사항 없음


점검자 : 강북구 도로관리과 시설7급 김 민 룡 (인)  
 강북구 도로관리과 시설9급 김 정 연 (인)

## 점검결과 사진현황

전경사진(정비전)



전경사진(정비중·후)



## 급경사지(옹벽) 점검표

■ 급경사지 현황

명칭	옹벽	관리기관	강북구	관리번호	
위치	수유동 486-1354				
규모	높이(m)	2.0	연장(m)	18	경사 1:
유형	콘크리트, 보강토, 석축, 개비온, 기타				

■ 중점 점검사항

점 검 항 목	점 검 결 과(상태)	조 치 계 획
<b>■ 기초지반</b>		
· 세굴, 활동 발생 유무		
· 침하 발생 유무		
<b>■ 콘크리트 옹벽</b>		
· 파손 및 손상, 균열 발생 여부	이상없음	
· 누수, 층분리 및 박락, 백태 발생 여부	이상없음	
· 철근노출 발생 여부	이상없음	
· 배수공상태(막힘여부)	이상없음	
<b>■ 보강토 옹벽</b>		
· 파손 및 손상, 균열(블록) 발생 여부		
· 블록(판넬)유실 여부		
· 블록(판넬)이격 발생 유무		
<b>■ 석축</b>		
· 파손 및 손상, 균열(견칫돌) 발생의 여부		
· 견칫돌 유실 여부		
· 견칫돌 이격 발생 유무		
<b>■ 개비온 옹벽</b>		
· 채움재 유실 여부		
· Wire Mesh의 파손 여부		
<b>■ 주변시설</b>		
· 주변배수시설(배수로, 측구)의 존재 유·무		
· 주변배수시설의 관리상태		
· 상부 사면의 낙석발생, 표면침출수 유출상태		
· 도로용기 발생 여부(도로시설)		
· 상부지반의 침하의 발생 여부		

■ 점검자 의견

육안점검결과 특이사항 없음

점검자 : 강북구 도로관리과 시설7급 김 민 룡 (인)  
강북구 도로관리과 시설9급 김 정 연 (인)

# 점검결과 사진현황

전경사진(정비전)



전경사진(정비중·후)



## 급경사지(옹벽) 점검표

■ 급경사지 현황

명 칭	옹벽	관리기관	강북구	관리번호	
위 치	수유동 516-44				
규 모	높이(m)	3.0	연장(m)	20	경사 1:
유 형	콘크리트, 보강토, 석축, 개비온, 기타				

■ 중점 점검사항

점 검 항 목	점 검 결 과(상태)	조 치 계 획
<b>▪ 기초지반</b>		
· 세굴, 활동 발생 유무		
· 침하 발생 유무		
<b>▪ 콘크리트 옹벽</b>		
· 파손 및 손상, 균열 발생 여부	이상없음	
· 누수, 층분리 및 박락, 백태 발생 여부	이상없음	
· 철근노출 발생 여부	이상없음	
· 배수공상태(막힘여부)	이상없음	
<b>▪ 보강토 옹벽</b>		
· 파손 및 손상, 균열(블록) 발생 여부		
· 블록(판넬)유실 여부		
· 블록(판넬)이격 발생 유무		
<b>▪ 석축</b>		
· 파손 및 손상, 균열(견칫돌) 발생의 여부		
· 견칫돌 유실 여부		
· 견칫돌 이격 발생 유무		
<b>▪ 개비온 옹벽</b>		
· 채움재 유실 여부		
· Wire Mesh의 파손 여부		
<b>▪ 주변시설</b>		
· 주변배수시설(배수로, 측구)의 존재 유·무		
· 주변배수시설의 관리상태		
· 상부 사면의 낙석발생, 표면침출수 유출상태		
· 도로용기 발생 여부(도로시설)		
· 상부지반의 침하의 발생 여부		

■ 점검자 의견

육안점검결과 특이사항 없음

점검자 : 강북구 도로관리과 시설7급 김 민 룡 (인)  
 강북구 도로관리과 시설9급 김 정 연 (인)

## 점검결과 사진현황

전경사진(정비전)



전경사진(정비중·후)