


위치도 및 사진대지

○ 위치도



○ 사진대지



위치 : 신길지하차도 U타입옹벽 연석부(대방동방향)
내용 : 염수액 누수 흔적

위치 : 신길지하차도 U타입옹벽 연석부(대방동방향)
내용 : 염수살포배관 및 연결밸부 누수