



지적사항 조치결과 사진대지

1) 하도(프라이머) 작업 시 불균일한 도장상태




2) 하도 전체리 작업 중 퍼티 시공 국부적 누락



3) 표면처리 미흡



조치전)



조치후) 퍼티로 표면평탄화 작업 후, 도장실시