















□ 지적사항 조치 전·후 사진

구역명	지적내용	조치내역	비고
홍제2구역			
	T/C 1호기 시건장치 미흡	시건장치 후 출입금지 조치	
홍제2구역			
	T/C 와이어로프 감김 불량	와이어해체 후 감김상태 조정	
홍제2구역			
	상부낙하물 결박상태 불량	낙하위험물 결박 조치	
홍은12구역			
	신호수 증원 필요	기존보다 2배 운용	

구역명	지적내용	조치내역	비고
북아현1-1구역			
	침사지 규모 적음	규모 확대	
북아현1-1구역			
	미철거 건물주변 안전조치	PE드럼 및 윙카호스 설치	
가재울5구역			
	가림막 전도 위험	가림막 재정비 실시	
가재울6구역			
	가림막 파손 우려	가림막 재정비 실시	

구역명	지적내용	조치내역	비고
홍제3구역			
	이주공가 안전관리 미흡	출입구 통제 제한 시설	
홍은14구역			
	호우시 토사유출 우려	침사지, 배수로 설치	
홍은14구역			
	토사 노출면적 최소화	천막도포 실시	
홍은14구역			
	비산먼지 방지망 전도우려	철제 주주로 보강조치	

구역명	지적내용	조치내역	비고
북아현3구역 (위험시설물 33개소)			건물주에게 보수요청 공문발송
	벽체 균열	담장 균열	
모래내·서중 양대시장			
	위험시설 접근 금지	접근금지 안전띠 설치	
영천동 69-42			건물주에게 보수요청 공문발송
	주요 구조부 취약	지붕, 벽체균열 발생	