

# 10월 “본부 안전점검의 날” 개최 결과













(도시철도건축부)

## □ 안전점검의 날 개최 개요(총괄)

연번	일시	대상공사장	참여인원 (명)	지적건수 (건)	조치건수 (건)
	계	총 6개	130	14	14
1	'17.10.18	9호선3단계 918공구 건설공사	28	2	2
2	'17.10.20	9호선3단계 919공구 건설공사	55	3	3
3	'17.10.20	9호선3단계 920공구 건설공사	6	2	2
4	'17.10.20	9호선3단계 921공구 건설공사	23	4	4
5	'17.10.18	9호선3단계 922공구 건설공사	13	2	2
6	'17.10.16	9호선3단계 923공구 건설공사	5	1	1

## □ 점검 및 조치결과(세부내용)

연번	공사명	점검내용	조치결과	비고
1	9호선3단계 918공구 건설공사			
		설명:작업선 점검필증 미 부착	설명: 점검필증 설치 완료	
2	9호선3단계 918공구 건설공사			
		설명: 과상승방지 장치 불량	설명: 45cm이상 설치 완료	

연번	공사명	점검내용	조치결과	비고
3	9호선3단계 919공구 건설공사			
		설명: 용접작업 소화기 인근 비치	설명: 소화기 비치 후 작업	
4	9호선3단계 919공구 건설공사			
		설명: 용접 작업 중 소화기 없음	설명: 소화기 비치 후 작업	
5	9호선3단계 920공구 건설공사			
		설명: 철판절단 작업 보양 부적절	설명: 버미 글라스 보양	
6	9호선3단계 920공구 건설공사			
		설명: 용접 불티방지막 미설치	설명:용접 불티방지막 설치후	
7	9호선3단계 921공구건설공사			
		설명: 불티방지 시설 미설치	설명: 절단기 불티방지 설치	
8	9호선3단계 921공구건설공사			
		비계 단부 난간대 임의 해체 하여 근로자 추락위험.	비계 난간대 설치 및 추락위험 표시 완료.	

연번	공사명	점검내용	조치결과	비고
9	9호선3단계 921공구건설공사			
		용접작업자 불티방지포 미설치	용접작업자 불티방지포설치완료	
10				
		고소작업대차 과상승방지봉 미설치	고소작업대차 과상승 방지봉 설치 완료	
11				
		승강장 단부 추락 위험 표지판 손상.	승강장 단부 추락위험 표시 재설치	
12	9호선3단계 922공구건설공사			
		설명: B/T비계 아웃트리거 미전개	설명: 아웃트리거 전개조치	
13				
		설명: 내부E/V 개구부 조치 미흡	설명: 내부E/V 개구부 조치완료	
14	9호선3단계 923공구건설공사			
		설명: 화기(그라인더)작업시 소화기 미배치	설명: 화기작업시 소화기 배치후 작업	