












# 10월 “본부 안전점검의 날” 개최 결과

(도시철도토목부)

□ 안전점검의 날 개최 개요(총괄)

연번	일 시	대상공사장	참여인원 (명)	지적건수 (건)	조치건수 (건)
	계	총 10개	45	25	25
1	'17.10.18	9호선 3단계 918공구 건설공사	4	2	2
2	'17.10.20	9호선 3단계 919공구 건설공사	5	4	4
3	'17.10.18	9호선 3단계 920공구 건설공사	5	3	3
4	'17.10.18	9호선 3단계 921공구 건설공사	4	2	2
5	'17.10.19	9호선 3단계 922공구 건설공사	6	2	2
6	'17.10.20	9호선 3단계 923공구 건설공사	5	-	-
7	'17.10.20	하남선(5호선 연장) 1-1공구 건설공사	7	6	6
8	'17.10.19	하남선(5호선 연장) 1-2공구 건설공사	4	2	2
9	'17.10.19	9호선 3단계 궤도공사 1공구	2	2	2
10	'17.10.19	9호선 3단계 궤도공사 2공구	3	2	2

□ 점검 및 조치결과(세부내용)

연번	공사명	점검내용	조치결과	비고
1	918공구 건설공사	 설명: 931정거장 진출입로 미 설치에 따른 전도/추락위험	 설명: 931정거장 진출입 승강계단 설치 완료	
2	"	 설명: 931정거장 상부 보행자 통로상 자재 적치로 전도 우려	 설명: 931정거장 상부 보행자 통로상 적치된 자재 정리정돈 완료	
3	919공구 건설공사	 설명: 복공단차 발생	 설명: 아스콘 포장 조치완료	
4	"	 설명: 우회전 차량 방해되는 헨스 조정	 설명: 헨스 조정 조치 완료	
5	"	 설명: 비계설치 불안정	 설명: 비계 보강 조치 완료	
6	"	 설명: 비계설치 불안정	 설명: 비계 보강 조치 완료	

연번	공사명	점검내용	조치결과	비고
7	920공구 건설공사			
		설명: 외부 휀스 인도 침범	설명: 외부 휀스 고정 조치함	
8	"			
		설명: 개구부 난간대 회손	설명: 개구부 난간대 보수 함	
9	"			
		설명: 계단 단부 난간대 미설치	설명: 계단 난간대 설치 조치함	
10	"			
		설명: 현장점검	설명: 현장점검	
11	921공구 건설공사			
		설명: 935정거장 복공철거구간 안전휀스 일부 안전망 미설치	설명: 935정거장 복공철거구간 안전휀스 안전망 설치완료	
12	"			
		설명: 935정거장 본선환기구 접경부 안전휀스 안전망 미설치	설명: 935정거장 본선환기구 접경부 안전휀스 안전망 설치 완료	



연번	공사명	점검내용	조치결과	비고
13	922공구 건설공사			
		설명: 화약고 사용 전 시건 및 안전표지판 설치 철저	설명: 화약고 사용 전 시건 및 안전표지판 설치 완료	
14	"			
		설명: 사다리 아웃트리거 사용 철지	설명: 사다리 아웃트리거 설치완료	
15	923공구 건설공사		-	
		설명: 위험물 저장소 점검	설명: -	
16	"		-	
		설명: 산소대차 상태점검	설명: -	
17	"		-	
		설명: 추락 단부 상태 점검	설명: -	
18	"		-	
		설명: 추락 단부 상태 점검	설명: -	

연번	공사명	점검내용	조치결과	비고
19	하남선 1-1공구 건설공사	 설명: 고덕천A2구간 굴삭기 작업반경 내 접근금지 스티커 미부착	 설명: 굴삭기 작업반경 내 접근금지 스티커 부착	
20	"	 설명: 환기구#1 굴삭기 버킷 안전핀 미체결 상태로 작업	 설명: 굴삭기 버킷 안전핀 체 결 후 작업 실시	
21	"	 설명: 환기구#1 토사 상차 덤프트럭 충돌방지 스토퍼 미비치	 설명: 충돌방지 스토퍼 비치	
22	"	 설명: 작업구#1 단부 추락위험 구간 방치	 설명: 추락위험구간 웨빙띠, 타포린 부착으로 식별 및 구획설정 조치	
23	"	 설명: 작업구#1 고속절단기 사용 시 소 화기 및 불티비산방지커버 미비치	 설명: 고속절단기, 소화기, 불 티비산방지커버 1SET로 비치	
24	"	 설명: 설명: 작업구#1 분전함 정, 부 관리책임자 공간으로 방치	 설명: 정, 부 관리책임자 부 착,분전함 문제 발생 시 바로 연락 가능하도록 조치	

연번	공사명	점검내용	조치결과	비고
25	하남선 1-2공구 건설공사			
		설명: 절단기 공도구 확인필증 미부착	설명: 절단기 확인필증 부착	
26	"			
		설명: 복공 하부 작업구 미표시	설명: 반시판 부착으로 작업구 표시	
27	궤도공사 1공구			
		설명: 현장정리 요함	설명: 현장정리 완료	
28	"			
		설명: 현장정리 요함	설명: 현장정리 완료	
29	궤도공사 2공구			
		설명: 분기기 연동장치 미체결	설명: 분기기 연동장치 체결 완료	
30	"			
		설명: 유류 사용시 소화기 미 배치	설명: 소화기 배치 완료	