

10월 “본부 안전점검의 날” 개최 결과


(방재시설부)









□ 안전점검의 날 개최 개요(총괄)





연번	일 시	대상공사장	참여인원 (명)	지적건수 (건)	조치건수 (건)
	계	총 11개	32	18	18
1	'17.10.18	경춘선 폐선부지 공원조성공사(3단계)	3	2	2
2	'17.10.17	서울제물포터널 (1공구)건설공사	4	2	2
3	'17.10.19	남산예정자락 재생사업	3	1	1
4	'17.10.12	서울제물포터널 (2공구)건설공사	4	2	2
5	'17.10.17	잠원2 빗물펌프장 신설공사	3	2	2
6	'17.10.18	중랑물재생센터 고도처리시설 현대화사업	3	1	1
7	'17.10.10	서초역~방배로간 도로개설공사	3	3	3
8	'17.10.19	서남물재생센터 시설현대화 사업	3	1	1
9	'17.10.18	신월 빗물저류배수시설 방재시설 확충공사	3	2	2
10	'17.10.17	양평1유수지 CSOs저류조 설치공사	3	2	2

□ 점검 및 조치결과(세부내용)

연번	공사명	점검내용	조치결과	비고
1	경춘선 폐선부지 공원조성공사(3단계)			
		설명: 안전횬스 설치 미흡	설명: 안전횬스 설치 보완	
				
		설명: 소화기 노후	설명: 새 제품으로 교체	
2	서울제물포터널 (1공구)건설공사			
		설명: H파일 자재 야적 불안정	설명: H파일 진도방지 및 체결조치	
				
		설명: 용접기 충전부 보호커버 미흡	설명: 용접기 충전부 보호커버 조치	
3	남산예장자락 재생사업			
		설명: 작업장주변 안전시설물 미설치	설명: PE드럼 및 안전띠 설치	

연번	공사명	점검내용	조치결과	비고
4	서울제물포터널 (2공구)건설공사			
		<p>설명: 통행로 충돌 보양조치 미흡</p>	<p>설명: 보양조치 완료</p>	
				
		<p>설명: 고압용기 진도방지 조치 미흡</p>	<p>설명: 고압용기 고정 조치 완료</p>	
5	잠원2 빗물펌프장 신설공사			
		<p>설명: 이동통로 미설치</p>	<p>설명: 이동통로 계단 설치 완료</p>	
				
		<p>설명: 근로자 추락방지 시설 미흡</p>	<p>설명: 별도 가설계단 설치 완료</p>	
6	중량물재생센터 고도처리시설 현대화사업			
		<p>설명: 작업통로 정리 필요</p>	<p>설명: 작업통로 확보</p>	

연번	공사명	점검내용	조치결과	비고
7	서초역~방배로간 도로개설공사			
		<p>설명: 가설전선 설치 상태 불량</p>	<p>설명: 가설전선 측벽에 고정</p>	
				
		<p>설명: 안전난간 설치 요망</p>	<p>설명: 안전난간 설치 완료</p>	
8	서남물재생센터 고도처리 및 시설현대화 사업			
		<p>설명: 임시 개구부 덮개(목재)교체</p>	<p>설명: 임시 개구부 덮개(강판)교체</p>	
				
		<p>설명: 폐기물 정리정돈 미흡</p>	<p>설명: 폐기물 정리정돈 조치</p>	

연번	공사명	점검내용	조치결과	비고
9	신월 빗물저류배수시설 방재시설 확충공사			
		<p>설명: 이동통로 난간대 미설치</p>	<p>설명 : 이동통로 난간대 설치</p>	
				
		<p>설명: 고압호스 연결부 이탈방지 와이어 미체결</p>	<p>설명: 고압호스 연결부 이탈방지 와이어 체결</p>	
10	양평1유수지 CSOs저류조 설치공사			
		<p>설명 : 가설계단에 호스 걸쳐있음</p>	<p>설명 : 호스 위치 변경</p>	
				
		<p>설명 : 살수기 접지 단락</p>	<p>설명 : 살수기 접지 재설치</p>	