


# 현장 점검 결과 보고서

연번	현장명	구분	지적건수	조치/ 조치계획	미조치	비고
1	항동2단지	안전관리	1	1	0	
		가시설	1	1	0	
		철근콘크리트			0	
		풍수해			0	
		위험물관리			0	
		기계,소방			0	
		전기	1	1	0	
		조경			0	
		기타	1	1	0	
2	항동3단지	안전관리	10	10	0	
		가시설	2	2	0	
		철근콘크리트			0	
		풍수해			0	
		위험물관리			0	
		기계,소방			0	
		전기			0	
		조경			0	
		기타	6	6	0	
3	항동 도시형3	안전관리	3	3	0	
		가시설	1	1	0	
		철근콘크리트			0	
		풍수해			0	
		위험물관리	1	1	0	
		기계,소방			0	
		전기			0	
		조경			0	
		기타	2	2	0	
4	항동4단지	안전관리	4	4	0	
		가시설	1	1	0	
		철근콘크리트			0	
		풍수해			0	
		위험물관리			0	
		기계,소방			0	
		전기			0	
		조경			0	
		기타			0	

5	항동 도생1단지	안전관리			0
		가시설			0
		철근콘크리트			0
		풍수해			0
		위험물관리			0
		기계,소방			0
		전기			0
		조경			0
		기타			0
6	항동 도생2단지	안전관리			0
		가시설			0
		철근콘크리트			0
		풍수해			0
		위험물관리			0
		기계,소방			0
		전기			0
		조경			0
		기타			0
미흡현장 지적, 설계개선사항 등 점검자 조치의견		<ul style="list-style-type: none"> <li>- 지적사항 조치완료</li> <li>- 경고,벌점부과 의뢰할 중대한 부실사항 적발현장 없음</li> <li>- 항동8단지 및 도생3단지 타워크레인 기 철거완료</li> <li>- 항동2,4단지 및 도생1,2단지 타워크레인 특별점검</li> </ul>			

104361515144095

보고자 : 재난안전부 박보순  2018.1.5.

## 현장점검 결과 보고서

연번	현장명	구분	지적건수	조치/조치계획	미조치	비고
1	고척동 (장기전세)	안전관리	8	8	-	
		가시설			-	
		철근콘크리트	10	10	-	
		풍수해			-	
		위험물관리	1	1	-	
		기계,소방			-	
		전기			-	
		조경			-	
		기타	8	8	-	
2	마곡 중앙광장	안전관리	9	9	-	
		가시설	2	2	-	
		철근콘크리트	5	5	-	
		풍수해			-	
		위험물관리			-	
		기계,소방			-	
		전기			-	
		조경			-	
		기타	4	4	-	
미흡현장 지정, 별점부과, 설계개선사항, 점검자 조치의견 등	<p>【담당자 점검의견】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 경고, 벌점부과 의뢰할 증대한 부실사항 적발현장 없음.</li> <li>○ 고척동(장기전세) <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 준공시까지 "중점관리지구"로 지속관리</li> <li>▶ 타워크레인 기 철거완료됨</li> <li>▶ 조치예정 사항 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 옥상누름 바닥마감 보완, 옥상출입구 계단 보완, PD내 미장, 계단실 연창 바닥마감 턱 설치, 옥상파라펫 벽돌 채움부분 라스 설치 후 미장</li> </ul> </li> <li>▶ 설계 개선사항 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 지하주차장 램프(경사로) 천정에 지붕설치</li> <li>- 동 출입구 자동문 유리 강화유리→접합유리(※관련법령: 주택건설기준 등에 관한 규정 제16조)</li> <li>- 어린이집 내부 마감재료 불연재료 또는 난연재료 시공(※관련법령: 영유아보육법시행규칙 별표1)</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>○ 마곡중앙광장 <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 타워크레인 특별점검 실시</li> <li>▶ 조치예정 사항 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 철골기둥 절주부위 수직.수평 작업 후 용접(용접검사 포함),</li> </ul> </li> <li>▶ 설계 개선사항 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 지하주차장 오픈 트렌치 기존 Angle Type → PC로 변경 검토</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>					


2018.01.08.

보고자: 건축 4급 오민식 

## 현장 점검 결과 보고서 (12차 중점)

연번	현장명	구분	지적건수	조치/ 조치계획	미조치	비고
1	거여12-1	안전관리			0	
		가시설			0	
		철근콘크리트	4	4	0	
		풍수해			0	
		위험물관리			0	
		기계,소방			0	
		전기			0	
		조경			0	
		기타	7	7	0	
		미흡현장 지정, 별첨부과 설계개선사항 등 점검자 조치의견		1. 거여동12-1 장기전세주택 당 현장은 장소가 협소하고 또한 주변지역이 주거지역 으로 작업시 소음발생 및 안전관리 예방에 만전을 기할 것을 당부 함  106351515566702  121911515911922		

2018. 01. 10

보고자 : 재난안전부 백승학 (인) 



# 현장 점검 결과 보고서

연번	현장명	구분	지적건수	조치/ 조치계획	미조치	비고
1	신내640 행복주택	안전관리	5	5		
		가시설	1	1		
		철근콘크리트	-			
		풍수해	-			
		위험물관리	-			
		기계,소방	-			
		전기	-			
		조경	-			
		기타	7	7		
미흡현장 지정, 별점부과 설계개선사항 등 점검자 조치의견		<p>* 신내동 640</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 현장 특이사항 없음, 골조공사 진행중.</li> <li>- 갱폼 상부에 적치된 배관 등 자재류 반출 요청. (낙하우려)</li> <li>- 슬래브 배관(전기,기계 등) 철근 고정 철저 요청.</li> </ul>				

보고자 : 재난안전부 이인성 (인)  2018. 01. 02.

# 현장 점검 결과 보고서

연번	현장명	구분	지적건수	조치/조치계획	미조치	비고
1	마곡중앙공원	안전관리	14	14	-	
		가시설	1	1	-	
		철근콘크리트			-	
		풍수해			-	
		위험물관리	4	4	-	
		기계,소방	2	2	-	
		전기	1	1	-	
		조경	3	3	-	
		기타	13	13	-	
2	항동택지	안전관리	5	5	-	
		가시설	2	2	-	
		철근콘크리트			-	
		풍수해			-	
		위험물관리			-	
		기계,소방			-	
		전기			-	
		조경			-	
		기타	4	4	-	
3	양재천 우안도로	안전관리	2	2	-	
		가시설			-	
		철근콘크리트			-	
		풍수해			-	
		위험물관리	1	1	-	
		기계,소방			-	
		전기			-	
		조경			-	
		기타	2	2	-	
미흡현장 지정, 별점부과 설계개선사항 등 점검자 조치의견	<p><b>【담당자 점검의견】</b></p> <p style="text-align: center;">121911515913091</p> <p>○ 마곡중앙공원 : 식물문화센터 지하층 소방대피시설 미흡, 식물원 내 공간 협소로 장비작업시 안전에 유의토록 지시</p> <p>○ 항동택지 : 6BL 중배수관 작업구간 흙막이 가시설 매우 미비, 안전관리 미흡현장 지정 및 감리단 경위서 제출</p> <p>○ 양재천 우안도로 : 별다른 작업 없음. 양재천 산책하는 주민 통제 확실히 할 것.</p>					

2018.1.10.

보고자 : 토목 5급 서봉석 (인)