

# 현황 사진



오금교 A1 신축이음 덮개 파손



오목교 A2 차량방호울타리 파손



오목교 A2 연석부 파손



여의2교 높이제한표지판 파손



개봉철도고가 P3 시건장치 망실



가리봉고철도고가 육교교각 단면파손

# 현 황 사 진



가리봉고가차도 육교상부 난간 노후



가리봉고가차도 본선중앙부 물고임



개화IC 종점부 날개벽 배수구 막힘



개화IC 빗물유도배수판 파손



개화IC 슬라브하면 미세균열



개화IC 중앙 기둥 안전표시(안전빗금도색)

# 현 황 사 진

	
<p style="text-align: center;">개화C 포장부 파손</p>	<p style="text-align: center;">오류철도고가 상부보행로 연석부 표면박리, 박락</p>
	
<p style="text-align: center;">행주1교 통과높이제한 시설 고무재 파손</p>	<p style="text-align: center;">행주2교 점검통로 및 점검사다리</p>
	
<p style="text-align: center;">신월IC 높이제한 표지판 파손</p>	<p style="text-align: center;">여의하류2교 쥘인트 누수</p>

# 현 황 사 진



시흥IC 교각하부 메쉬웬스 파손



시흥IC 교각하부 메쉬웬스 파손



화곡고가 양천구측 시점 보행자 난간파손



화곡고가 양천구측 시점 보행자 난간파손



화곡고가 양천구 중앙로측 높이제한시설 파손



화곡고가 P1, P2 교각 조류서식

# 현 황 사 진



화곡고가 A2 점검통로 보행자 충돌위험



화곡고가 교각종점부 보행자난간 파손



화곡고가 교량난간 파손



화곡고가 강서방향 시점 교량명판 파손



화곡고가 강서방향 시점 빗물받이 뚜껑 망실



고척교 A1 교대측벽 파손

# 현 황 사 진



- 이하 여백 -

고척교 A1 교량하부 철근노출