



# 사 진 대 지



위치 : 중구 신당동 850번지 청구로(예수소망교회 → 금호여자중학교)



1. 전경(예수소망교회 → 청구역)



2. 전경(예수소망교회 → 금호여중)

# 사 진 대 지



3. 거북등 균열



4. 세로방향 균열




5. 맨홀 인근 균열



6. 굴착복구구간 균열



7. 신당 삼성아파트 진출입로 거북등 균열



8. 횡단보도 세로방향 균열

# 사 진 대 지



9. 굴착복구구간 균열



10. 굴착복구구간 균열



11. 세로방향 균열



12. 굴착복구구간 균열



13. 신당 삼성아파트 후문 앞

# 사 진 대 지



위치 : 중구 신당동 850번지 청구로(금호여자중학교 → 예수소망교회)



1. 세로방향 균열



2. 거북등 균열 및 미끄럼방지 포장 파손

# 사 진 대 지




3. 세로방향균열 및 미끄럼방지 포장 파손



4. 균열 및 시공이음부 파손



5. 거북등 균열 및 세로방향 균열



6. 침하 및 균열발생, 미끄럼방지 포장 파손



7. 세로방향 및 거북등 균열



7-1. 세부사진

# 사 진 대 지



8. 거북등 균열



9. 굴착복구구간 균열 및 포트홀