

현장 점검 결과 보고서

연번	현장명	구 분	지적건수	조치/ 조치계획	미조치	비 고
1	항동3단지	작업자 위험방지	2	2	-	
		가설 비계/동바리			-	
		가설전기 및 소방/위험물 관리	2	2	-	
		가시설			-	
		건설기계 및 양중작업			-	
		안전 기타	1	1	-	
		풍수해	1	1	-	
		철근콘크리트			-	
		건축마감	1	1	-	
		토목			-	
		전기/기계	2	2	-	
		조경			-	
		품질 기타	1	1	-	
2	항동도시형3	작업자 위험방지	2	2	-	
		가설 비계/동바리			-	
		가설전기 및 소방/위험물 관리	4	4	-	
		가시설			-	
		건설기계 및 양중작업			-	
		안전 기타	3	3	-	
		풍수해	3	3	-	
		철근콘크리트	3	3	-	
		건축마감			-	
		토목			-	
		전기/기계			-	
		조경			-	
		품질 기타			-	
3	항동8단지	작업자 위험방지	3	3	-	
		가설 비계/동바리	2	2	-	
		가설전기 및 소방/위험물 관리	2	2	-	
		가시설			-	
		건설기계 및 양중작업			-	
		안전 기타	2	2	-	
		풍수해	1	1	-	
		철근콘크리트	1	1	-	
		건축마감	4	4	-	
		토목			-	
		전기/기계	3	3	-	
		조경			-	
		품질 기타	1	1	-	
미흡현장 지정, 별점부과 설계개선사항 등 점검자 조치의견		' - 지적사항 조치완료 - 경고,별점부과 의리할 중대한 부실사항 적발현장 없음 - 설계개선사항 : 없음 - 우수사례 . 항동 도생3단지 낙하물 방지시설 양호 . 항동8단지 이동식 화장실 설치 양호				

2018. 5. 31.

보 고 자 : 건축 3급 박보순

제5차 일반 및 중점관리지구 점검 및 풍수해 2차

현장 점검 결과 보고서

연번	현장명	구 분	지적건수	조치/조치계획	미조치	비 고
1	마곡중앙광장	작업자 위험방지	3	3		
		가설 비계/동바리	1	1		
		가설전기 및 소방/위험물 관리	2	2		
		가시설				
		건설기계 및 양중작업	1	1		
		안전 기타	2	2		
		풍수해				
		철근콘크리트	1	1		
		건축마감				
		토목				
		전기/기계				
		조경				
		품질 기타	4	4		
2	마곡9단지	작업자 위험방지				
		가설 비계/동바리	2	2		
		가설전기 및 소방/위험물 관리	2	2		
		가시설				
		건설기계 및 양중작업	1	1		
		안전 기타	1	1		
		풍수해	1	1		
		철근콘크리트	3	3		
		건축마감				
		토목				
		전기/기계				
		조경				
		품질 기타	1	1		
3	고덕강일4	작업자 위험방지	3	3		
		가설 비계/동바리				
		가설전기 및 소방/위험물 관리	1	1		
		가시설	1	1		
		건설기계 및 양중작업	4	4		
		안전 기타				
		풍수해	2	2		
		철근콘크리트	105061528960411			
		건축마감				
		토목				
		전기/기계				
		조경				
		품질 기타	3	3		
4	고덕강일6	작업자 위험방지	1	1		
		가설 비계/동바리				
		가설전기 및 소방/위험물 관리				
		가시설				
		건설기계 및 양중작업	1	1		
		안전 기타				
		풍수해				
		철근콘크리트				
		건축마감				
		토목				
		전기/기계				
		조경				

		품질 기타	5	5	
5	고덕강일7	작업자 위험방지	2	2	
		가설 비계/동바리			
		가설전기 및 소방/위험물 관리			
		가시설	1	1	
		건설기계 및 양중작업	2	2	
		안전 기타			
		풍수해			
		철근콘크리트			
		건축마감			
		토목			
		전기/기계			
		조경			
		품질 기타	2	2	
		6	위례3	작업자 위험방지	
가설 비계/동바리					
가설전기 및 소방/위험물 관리	3			3	
가시설	2			2	
건설기계 및 양중작업	3			3	
안전 기타	1			1	
풍수해	3			3	
철근콘크리트					
건축마감					
토목					
전기/기계					
조경					
품질 기타					
7	위례13			작업자 위험방지	1
		가설 비계/동바리	1	1	
		가설전기 및 소방/위험물 관리	2	2	
		가시설			
		건설기계 및 양중작업	4	4	
		안전 기타			
		풍수해	2	2	
		철근콘크리트	2	2	
		건축마감			
		토목			
		전기/기계			
		조경			
		품질 기타	1	1	

미흡현장 지정,
벌점부과,
설계개선사항,
점검자 조치의견 등

- 지적사항 조치완료
- 경고, 벌점부과 의뢰할 중대한 부실사항 적발현장 없음.
- 설계개선 및 조치예정 사항
 - 1) 위례13단지
 - 옥상층 단열재 부착 검토
 - 벽체 단열재 시공 시 2PLY 시공
 - 주민공동시설 외벽 마감(드라이비트) 변경 검토
 - 1) 고척동 156 장기전세
 - 주차장 경사로 램프 상부 천정덮개 설치 관련 발주처와 협의중
 - 계단실5 입구쪽 석축+옹벽 토목 구조검토 후 시공예정

2018.06.

보고자 : 건축3급 박지영 (인)

현장 점검 결과 보고서

연번	현장명	구분	지적건수	조치/ 조치계획	미조치	비고
1	향동택지	작업자 위험방지	7	7	-	
		가설 비계/동바리			-	
		가설전기 및 소방/위험물 관리	3	3	-	
		가시설			-	
		건설기계 및 양중작업	4	4	-	
		안전 기타	1	1	-	
		풍수해	1	1	-	
		철근콘크리트			-	
		건축마감			-	
		토목	2	2	-	
		전기/기계			-	
		조경			-	
		품질 기타	1	1	-	
2	양재천우안도로	작업자 위험방지	4	4	-	
		가설 비계/동바리	1	1	-	
		가설전기 및 소방/위험물 관리	2	2	-	
		가시설			-	
		건설기계 및 양중작업	2	2	-	
		안전 기타	3	3	-	
		풍수해	1	1	-	
		철근콘크리트			-	
		건축마감			-	
		토목			-	
		전기/기계			-	
		조경			-	
		품질 기타			-	
3	마곡중앙공원	작업자 위험방지	8	8	-	
		가설 비계/동바리	2	2	-	
		가설전기 및 소방/위험물 관리	2	2	-	
		가시설			-	
		건설기계 및 양중작업			-	
		안전 기타	1	1	-	
		풍수해			-	
		철근콘크리트			-	
		건축마감	5	5	-	
		토목	3	3	-	
		전기/기계			-	
		조경	5	5	-	
		품질 기타	2	2	-	
미흡현장 지정, 별점부과 설계개선사항 등 점검자 조치의견		【담당자 점검의견】 - 지적사항 조치완료 - 경고,별점부과 의리할 중대한 부실사항 적발현장 없음 마곡중앙공원 : 건축마감공종 내 설비작업시 추락사고 유의 양재천우안도로 : 우기대비 제방복구 등 안전유의				

2018.6.20.

보고자 : 토목 5급 서봉식 (인)

현장 점검 결과 보고서

연번	현장명	구 분	지적건수	조치/ 조치계획	미조치	비고
1	고덕강일지구	작업자 위험방지	1	1	0	
		가설 비계/동바리			0	
		가설전기 및 소방/위험물 관리			0	
		가시설			0	
		건설기계 및 양중작업	1	1	0	
		안전 기타	3	3	0	
		풍수해	1	1	0	
		철근콘크리트			0	
		건축마감			0	
		토목			0	
		전기/기계			0	
		조경			0	
		품질 기타			0	
2	위례3공구	작업자 위험방지	4	4	0	
		가설 비계/동바리			0	
		가설전기 및 소방/위험물 관리	1	1	0	
		가시설			0	
		건설기계 및 양중작업	2	2	0	
		안전 기타	3	3	0	
		풍수해	1	1	0	
		철근콘크리트			0	
		건축마감			0	
		토목			0	
		전기/기계			0	
		조경			0	
		품질 기타	4	4	0	
3	위례조경 (3공구)	작업자 위험방지			0	
		가설 비계/동바리			0	
		가설전기 및 소방/위험물 관리			0	
		가시설			0	
		건설기계 및 양중작업	1	1	0	
		안전 기타	3	3	0	
		풍수해	1	1	0	
		철근콘크리트			0	
		건축마감			0	
		토목			0	
		전기/기계	049/15281/6690		0	
		조경	1	1	0	
		품질 기타			0	

4	장지동길	작업자 위험방지			0
		가설 비계/동바리			0
		가설전기 및 소방/위험물 관리	1	1	0
		가시설			0
		건설기계 및 양중작업	2	2	0
		안전 기타	1	1	0
		풍수해	3	3	0
		철근콘크리트			0
		건축마감			0
		토목			0
		전기/기계			0
		조경			0
		품질 기타			0
미흡현장 지정, 벌점부과 설계개선사항 등 점검자 조치의견		<p>■ 고덕강일지구 - 중복지적사항 및 미조치사항 없음 - 공사 초기 토공작업 진행중으로, 폐전주 등 지장물 처리 요청</p> <p>■ 위례3공구 - 중복지적사항 및 미조치사항 없음 - 토공 및 관로공사 진행중으로 터파기 안전확보 방안 마련 요청</p> <p>■ 위례조경 - 중복지적사항 및 미조치사항 없음 - 장지천 일부 구간 외 토공 미완료로 공사 대기중, 산책로 개방에 대비하여 헨스 조속설치 및 보완 요청</p> <p>■ 장지동길 - 중복지적사항 및 미조치사항 없음 - 추진기지 가시설 설치를 위한 파일 천공 중으로, 주변피해 없도록 소음 관리 및 건설기계 안전관리 철저 요청</p>			

2018. 06. 05.

보고자 : 토목3급 도영석 *도영석*