












청계천 지도점검 지적사항

□ 점검분야 : 시설물(토목, 조경, 기전 등) 유지관리

구분	위치	지적사항	현장사진
조경 시설	고산자교 우안 수변데크	수변데크 가장자리 목재 탈락	
조경 시설	고산자교 우안 수변데크	잡초 및 모래 정비 필요	
조경 시설	생태학교 앞 자전거도로	철재 맨홀뚜껑 파손	
토목 시설	생태학교 앞 자전거도로	자전거 도로 포장 파손	
녹지	용담역	용담보도교 공사(성동구청) 진행시	

	좌안	경사법면 보호 차광막으로 미관 불량 방치	
토목 시설	모전교 좌안 진출입계단	진출입계단 발판 파손	
토목 시설	고산자교 좌안	전류검출장치(CT) 노후	
토목 시설	생태학교 앞 산책로	안내표지판 시인성 개선 필요	
조경 시설	제3세월교 생태둔치입구 우안	경계휀스 파손	
조경 시설	정릉천 우안	앞음벽 하부 침수 보수필요	

<p>조경 시설</p>	<p>오간수교 우안</p>	<p>지난 안내판 철거 필요</p>	
<p>조경 시설</p>	<p>관수교 주변 우안</p>	<p>대피안내판 담쟁이 정비 필요</p>	
<p>조경 시설</p>	<p>다산교 빨래터 주변</p>	<p>대피안내판 담쟁이 정비 필요</p>	
<p>유지 용수 시설</p>	<p>유지용수관리소</p>	<p>CCTV 노후</p>	
<p>유지 용수 시설</p>	<p>유지용수관리소</p>	<p>응집지 주변 안전계단 미설치</p>	

□ 점검분야 : 행정사무

점검분야	지적사항
인력 및 조직분야	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 청계천 유지용수관리소 근무인력중 공단 노조전임자가 1명 포함되어 있는데, 이에 따른 청계천 인건비 증가요인 및 실근무인력 부족이 우려
예산분야	<ul style="list-style-type: none"> ◦ '17년 문화디지털 청계천 프로젝트 운영 사업비 집행률이 89.9%로 저조함. ◦ '16년 집행률 81.3% 대비 집행수준이 증가하였으나, '18년 사업비 집행에 있어 동일한 사례가 발생되지 않도록 예산운영 철저
공무국외여행	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 공무국외 여행 시 대상자 선정 기준이 명확하지 않고 국외여행 후 업무개선 향상에 반영이 되었다는 보고가 없음. 향후 공무국외여행 예산편성이 적정한지 재점검 필요
민원처리	<ul style="list-style-type: none"> ◦ '18년도 발생민원 45건 중 청소(악취 포함)관련이 14건으로 신속한 쓰레기 청소 등 환경정비 철저
홈페이지	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 청계천 홈페이지 메뉴중 청계천 즐기기 지도가 모전교에서 고산자교까지만 표시되어 있어 고산자교 하류구간이 행정지도 대상에 포함되지 않는다는 오해의 소지가 있음. 청계천 지도가 청계광장부터 중랑천 합류부까지 포함되도록 개선요망