

정기(기동점검) 점검 조치결과보고

[월드컵대교건설공사]

- 점검일시 : 2018.12.04 (화)
- 조치결과
- ◆ 점검자 : 최영준

지적내용	점검사진	조치일자	조치사진
		조치내용	
<p>○ 전도재해 예방</p> <p>- PSC 거더 30SEG 작업장 단부에서 근로자가 합판 슬래브 상부에서 철근보호 작업중에 있으나, 안전조치가 미흡하고, 생명줄이 늘어져 있는 등 근로자가 하부로 미끄러질 우려가 있으니 보완조치하기 바람.</p> <p>※ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제3조(전도의 방지)</p>		2018.12.07	
		단부 안전난간의 설치완료.	
<p>○ 보건 관리</p> <p>- PSC 거더 30SEG 작업장 박스내부 먼정리 작업으로 주변에 분진이 발생하고 있으나, 인접 근로자가 마스크 등을 미착용한 상태로 작업을 실시하고 있으니, 작업자들을 대상으로 분진의 유해성 등에 대하여 관련 교육을 실시하기 바람.</p> <p>※ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제614조(분진의 유해성 등의 주지)</p>		2018.12.07	
		작업자 마스크착용후 분진의 유해성 교육실시.	

<p>○ 품질관리</p> <p>- 강교와 PC거더 접합부 주변에 실런트 조치가 육안상 미흡하니 전 구간에 확인을 실시하고 필요구간에 대하여 보완을 실시하기 바람.</p>		<p>2018.12.07</p> <p>- 강교와 PC거더 접합부 주변 실런트 조치 완료.</p>	
<p>○ 기타 안전관리</p> <p>- 월드컵대교 주탑 하부 표면에 얼룩이 형성되어 있어, 방치할 경우 도시미관을 저해할 우려가 있으니 적절한 시기에 조치계획을 수립하여 제거하기 바람.</p>		<p>2018.12.07</p> <p>- 주탑 하부표면 얼룩 제거 및 면정리 완료.</p>	