

현장 점검 결과 보고서

연번	현장명	구 분	지적건수	조치/ 조치계획	미조치	비 고
1	오류1동	작업자 위험방지		-	-	
		가설 비계/동바리		-	-	
		가설전기 및 소방/위험물 관리	2	2	-	
		가시설	2	2	-	
		건설기계 및 양중작업		-	-	
		안전 기타	2	2	-	
		풍수해		-	-	
		철근콘크리트		-	-	
		건축마감		-	-	
		토목		-	-	
		전기/기계		-	-	
		조경		-	-	
		품질 기타		-	-	
		2	정릉	작업자 위험방지	3	3
가설 비계/동바리	3			3	-	
가설전기 및 소방/위험물 관리	1			1	-	
가시설				-	-	
건설기계 및 양중작업	2			2	-	
안전 기타	1			1	-	
풍수해	1			1	-	
철근콘크리트	1			1	-	
건축마감				-	-	
토목				-	-	
전기/기계				-	-	
조경				-	-	
품질 기타				-	-	
미흡현장 지정, 별점부과 설계개선사항 등 점검자 조치의견				- 지적사항 조치완료 - 경고, 별점부과 의리할 중대한 부실사항 적발현장 없음 - 설계개선사항 : 없음 - 우수 사례 104361551780201 오류1동 : 안전방망(추락, 낙하, 비래방지) 설치고리를 적절히 설치 운영하고 있음 방음벽을 적절히 설치하여 소음감소로 주변 민원해소에 기여 현장정리정돈 및 청소상태, 재해 사례등 게시가 양호함		

2019. 3. 5.

보고자 : 건축 3급 박보순

현장 점검 결과 보고서

연번	현장명	구 분	지적건수	조치/ 조치계획	미조치	비 고	
1	항동2단지	작업자 위험방지	5	5	-		
		가설 비계/동바리		-	-		
		가설전기 및 소방/위험물 관리	2	2	-		
		가시설		-	-		
		건설기계 및 양중작업	1	1	-		
		안전 기타	3	3	-		
		풍수해		-	-		
		철근콘크리트		-	-		
		건축마감	5	5	-		
		토목	1	1	-		
		전기/기계	2	2	-		
		조경		-	-		
		품질 기타		-	-		
2	항동4단지	작업자 위험방지	2	2	-		
		가설 비계/동바리		-	-		
		가설전기 및 소방/위험물 관리	1	1	-		
		가시설	1	1	-		
		건설기계 및 양중작업	2	2	-		
		안전 기타	2	2	-		
		풍수해	1	1	-		
		철근콘크리트		-	-		
		건축마감	5	5	-		
		토목		-	-		
		전기/기계	1	1	-		
		조경		-	-		
		품질 기타	3	3	-		
3	항동중학교	작업자 위험방지	1	1	-		
		가설 비계/동바리		-	-		
		가설전기 및 소방/위험물 관리		-	-		
		가시설		-	-		
		건설기계 및 양중작업		-	-		
		안전 기타	104361552286628	1	1	-	
		풍수해		4	4	-	
		철근콘크리트		-	-		
		건축마감		-	-		
		토목	1	1	-		
		전기/기계		-	-		
		조경		-	-		
		품질 기타		-	-		
미흡현장 지정, 벌점부과 설계개선사항 등 점검자 조치의견		- 지적사항 조치완료 - 경고, 벌점부과 의뢰할 중대한 부실사항 적발현장 없음 - 설계개선사항 : 없음 - 우수 사례 : 없음					

2019. 3. 11.


보고사 : 건축 3급 박보순

현장 점검 결과 보고서

연번	현장명	구 분	지적건수	조치/ 조치계획	미조치	비 고
1	항동2단지	작업자 위험방지	5	5	-	
		가설 비계/동바리		-	-	
		가설전기 및 소방/위험물 관리	2	2	-	
		가시설		-	-	
		건설기계 및 양중작업	1	1	-	
		안전 기타	3	3	-	
		풍수해		-	-	
		철근콘크리트		-	-	
		건축마감	5	5	-	
		토목	1	1	-	
		전기/기계	2	2	-	
		조경		-	-	
		품질 기타		-	-	
		2	항동4단지	작업자 위험방지	2	2
가설 비계/동바리				-	-	
가설전기 및 소방/위험물 관리	1			1	-	
가시설	1			1	-	
건설기계 및 양중작업	2			2	-	
안전 기타	2			2	-	
풍수해	1			1	-	
철근콘크리트				-	-	
건축마감	5			5	-	
토목				-	-	
전기/기계	1			1	-	
조경				-	-	
품질 기타	3			3	-	
3	항동중학교			작업자 위험방지	1	1
		가설 비계/동바리		-	-	
		가설전기 및 소방/위험물 관리		-	-	
		가시설		-	-	
		건설기계 및 양중작업		-	-	
		안전 기타	1	1	-	
		풍수해	4	4	-	
		철근콘크리트		-	-	
		건축마감		-	-	
		토목	1	1	-	
		전기/기계		-	-	
		조경		-	-	
		품질 기타		-	-	

4	항동초등학교	작업자 위험방지	4	4	-
		가설 비계/동바리	3	3	-
		가설전기 및 소방/위험물 관리	3	3	-
		가시설		-	-
		건설기계 및 양중작업	2	2	-
		안전 기타	1	1	-
		풍수해		-	-
		철근콘크리트		-	-
		건축마감	9	9	-
		토목		-	-
		전기/기계		-	-
		조경		-	-
		품질 기타	3	3	-
미흡현장 지정, 벌점부과 설계개선사항 등 점검자 조치의견		- 지적사항 조치완료 - 경고, 벌점부과 의뢰할 중대한 부실사항 적발현장 없음 - 설계개선사항 : 없음 - 우수 사례 : 없음			

2019. 3. 11.

보고자 : 건축 3급 박보순 

제2차 일반 및 중점관리지구 점검
현장 점검 결과 보고서

연번	현장명	구 분	지적건수	조치/조치계획	미조치	비 고
1	마곡중앙광장	작업자 위험방지				
		가설 비계/동바리				
		가설전기 및 소방/위험물 관리				
		가시설				
		건설기계 및 양중작업				
		안전 기타	1	1		
		풍수해				
		철근콘크리트				
		건축마감				
		토목				
		전기/기계				
		조경				
		품질 기타				
2	마곡9단지	작업자 위험방지	6	6		
		가설 비계/동바리	1	1		
		가설전기 및 소방/위험물 관리				
		가시설				
		건설기계 및 양중작업	1	1		
		안전 기타				
		풍수해				
		철근콘크리트	12	12		
		건축마감				
		토목				
		전기/기계				
		조경				
		품질 기타	3	3		
3	고덕강일4	작업자 위험방지	2	2		
		가설 비계/동바리	1	1		
		가설전기 및 소방/위험물 관리				
		가시설				
		건설기계 및 양중작업	105061553236317			
		안전 기타				
		풍수해	2	2		
		철근콘크리트	2	2		
		건축마감				
		토목				
		전기/기계				
		조경				
		품질 기타				
4	고덕강일6	작업자 위험방지	1	1		
		가설 비계/동바리				
		가설전기 및 소방/위험물 관리				
		가시설				
		건설기계 및 양중작업				
		안전 기타				
		풍수해				
		철근콘크리트	6	6		

		건축마감			
		토목			
		전기/기계			
		조경			
		품질 기타			
5	고덕강일7	작업자 위험방지	1	1	
		가설 비계/동바리	2	2	
		가설전기 및 소방/위험물 관리			
		가시설			
		건설기계 및 양중작업			
		안전 기타			
		풍수해	1	1	
		철근콘크리트	6	6	
		건축마감			
		토목			
		전기/기계			
		조경			
		품질 기타			
		6	고덕강일8	작업자 위험방지	1
가설 비계/동바리					
가설전기 및 소방/위험물 관리	1			1	
가시설					
건설기계 및 양중작업					
안전 기타					
풍수해	3			3	
철근콘크리트	4			4	
건축마감					
토목					
전기/기계					
조경					
품질 기타					

미흡현장 지정,
 벌점부과,
 설계개선사항,
 점검자 조치의견 등

- 지적사항 조치완료
- 경고, 벌점부과 의뢰할 중대한 부실사항 적발현장 없음.

2019. 02.

보고자 : 건축3급 박지영 (인)

현장 점검 결과 보고서

연번	현장명	구 분	지적건수	조치/ 조치계획	미조치	비 고
1	고덕강일 9단지	작업자 위험방지	5	5		총 13건
		가설 비계/동바리	2	2		
		가설전기 및 소방/위험물 관리	1	1		
		가시설	-			
		건설기계 및 양중작업	-			
		안전 기타	5	5		
		풍수해	-			
		철근콘크리트	-			
		건축마감	-			
		토목	-			
		전기/기계	-			
		조경	-			
		품질 기타	-			
2	고덕강일 11단지	작업자 위험방지	1	1		총 9건
		가설 비계/동바리	1	1		
		가설전기 및 소방/위험물 관리	2	2		
		가시설	-			
		건설기계 및 양중작업	-			
		안전 기타	2	2		
		풍수해	3	3		
		철근콘크리트	-			
		건축마감	-			
		토목	-			
		전기/기계	-			
		조경	-			
		품질 기타	-			
2	고덕강일 14단지	작업자 위험방지	-			총 7건
		가설 비계/동바리	-			
		가설전기 및 소방/위험물 관리	1	1		
		가시설	1	1		
		건설기계 및 양중작업	1	1		
		안전 기타	1	1		
		풍수해	3	3		
		철근콘크리트	-			
		건축마감	-			
		토목	-			
		전기/기계	-			
		조경	-			
		품질 기타	-			
2	신내 640	작업자 위험방지	4	4		총 14건
		가설 비계/동바리	-			
		가설전기 및 소방/위험물 관리	1	1		
		가시설	-			
		건설기계 및 양중작업	-			
		안전 기타	2	2		
		풍수해	-			
		철근콘크리트	1	1		
		건축마감	2	2		
		토목	-			
		전기/기계	1	1		
		조경	-			
		품질 기타	3	3		
2	마천 3,4BL	작업자 위험방지	8	8		총 36건
		가설 비계/동바리	6	6		
		가설전기 및 소방/위험물 관리	2	2		
		가시설	-			
		건설기계 및 양중작업	-			
		안전 기타	8	8		
		풍수해	1	1		
		철근콘크리트	6	6		
		건축마감	2	2		
		토목	-			
		전기/기계	-			
		조경	-			

품질 기타	3	3		
* 고덕강일 9단지 - 미흡현장 지정, 골조공사 진행중 - 작업자 위험방지 예방시설 점검 실시 - 풍수해 및 해빙기 점검 실시				
* 고덕강일 11단지 - 현장 특이사항 없음, 골조공사 진행중 - 작업자 위험방지 예방시설 점검 실시 - 풍수해 및 해빙기 점검 실시				
* 고덕강일 14단지 - 현장 특이사항 없음, 골조공사 진행중 - 작업자 위험방지 예방시설 점검 실시 - 풍수해 및 해빙기 점검 실시				
* 신내640 - 현장 특이사항 없음, 골조공사 완료 및 마감공사 진행중 - 작업자 위험방지 예방시설 점검 실시 - 풍수해 및 해빙기 점검 실시				
* 마천3,4BL 공동주택 - 현장 특이사항 없음, 지하층 및 1층 기초 콘크리트 타설 진행중 - 작업자 위험방지 예방시설 점검 실시 - 풍수해 및 해빙기 점검 실시				

미흡현장 지정,
 벌점부과
 설계개선사항 등
 점검자 조치의견

2019. 3. 20.

보고자: 전기 6급 차나은 *(인)*

현장 점검 결과 보고서

연번	현장명	구 분	지적건수	조치/ 조치계획	미조치	비 고
1	위례3블럭	작업자 위험방지			-	
		가설 비계/동바리	2	2	-	
		가설전기 및 소방/위험물 관리	2	2	-	
		가시설	1	1	-	
		건설기계 및 양중작업	1	1	-	
		안전 기타	1	1	-	
		풍수해	1	1	-	
		철근콘크리트	5	5	-	
		건축마감			-	
		토목			-	
		전기/기계	2	2	-	
		조경			-	
		품질 기타			-	
		2	위례5블럭	작업자 위험방지		
가설 비계/동바리					-	
가설전기 및 소방/위험물 관리	5			5	-	
가시설					-	
건설기계 및 양중작업	2			2	-	
안전 기타					-	
풍수해					-	
철근콘크리트					-	
건축마감					-	
토목					-	
전기/기계					-	
조경					-	
품질 기타					-	
3	위례12블럭			작업자 위험방지		
		가설 비계/동바리			-	
		가설전기 및 소방/위험물 관리	7	7	-	
		가시설			-	
		건설기계 및 양중작업			-	
		안전 기타	1	1	-	
		풍수해			-	
		철근콘크리트	1298515534886-9		-	
		건축마감			-	
		토목			-	
		전기/기계			-	
		조경			-	
		품질 기타			-	

4	위례13블럭	작업자 위험방지	1	1	-	
		가설 비계/동바리	1	1	-	
		가설전기 및 소방/위험물 관리	2	2	-	
		가시설			-	
		건설기계 및 양중작업	1	1	-	
		안전 기타	2	2	-	
		풍수해			-	
		철근콘크리트	5	5	-	
		건축마감			-	
		토목			-	
		전기/기계			-	
		조경			-	
		품질 기타	5	5	-	
미흡현장 지정, 벌점부과 설계개선사항 등 점검자 조치의견		【담당자 점검의견】 - 지적사항 조치완료 - 경고, 벌점부과 의뢰할 중대한 부실사항 적발 없음 - 위례3,13블럭 : 철근배근 및 타설시 품질관리 철저, 자재정리 및 청소 철저 요청 - 위례5,12블럭 : 가시설 접지 철저, MSDS 관리 철저, 임시소방시설 설치 요청				

2019. 03.

보고자 : 기계 5급 백미향 (인)

현장 점검 결과 보고서

연번	현장명	구 분	지적건수	조치/ 조치계획	미조치	비 고
1	항동택지	작업자 위험방지	1	1	-	
		가설 비계/동바리			-	
		가설전기 및 소방/위험물 관리			-	
		가시설			-	
		건설기계 및 양중작업	1	1	-	
		안전 기타	5	5	-	
		풍수해	4	4	-	
		철근콘크리트	1	1	-	
		건축마감			-	
		토목	5	5	-	
		전기/기계			-	
		조경			-	
		품질 기타			-	
		2	항동택지 조경	작업자 위험방지		
가설 비계/동바리					-	
가설전기 및 소방/위험물 관리					-	
가시설					-	
건설기계 및 양중작업					-	
안전 기타	1			1	-	
풍수해	2			2	-	
철근콘크리트					-	
건축마감					-	
토목	1			1	-	
전기/기계					-	
조경					-	
품질 기타					-	
3	마곡2공구 조경2차			작업자 위험방지		
		가설 비계/동바리			-	
		가설전기 및 소방/위험물 관리			-	
		가시설			-	
		건설기계 및 양중작업			-	
		안전 기타	6	6	-	
		풍수해			-	
		철근콘크리트			-	
		건축마감			-	
		토목			-	
		전기/기계			-	
		조경	2	2	-	
		품질 기타			-	
		4	마곡3-1공구	작업자 위험방지		
가설 비계/동바리					-	
가설전기 및 소방/위험물 관리	1			1	-	
가시설					-	
건설기계 및 양중작업					-	
안전 기타	1			1	-	
풍수해					-	
철근콘크리트			-			

		건축마감			-
		토목			-
		전기/기계			-
		조경			-
		품질 기타			-
5	마곡3-2공구	작업자 위험방지	3	3	-
		가설 비계/동바리			-
		가설전기 및 소방/위험물 관리			-
		가시설			-
		건설기계 및 양중작업	1	1	-
		안전 기타			-
		풍수해	2	2	-
		철근콘크리트			-
		건축마감			-
		토목	2	2	-
		전기/기계			-
		조경			-
		품질 기타			-
		6	마곡중앙공원	작업자 위험방지	1
가설 비계/동바리					-
가설전기 및 소방/위험물 관리					-
가시설					-
건설기계 및 양중작업					-
안전 기타	2			2	-
풍수해	3			3	-
철근콘크리트					-
건축마감					-
토목	2			2	-
전기/기계					-
조경	1			1	-
품질 기타					-
7	양재천우안도로			작업자 위험방지	
		가설 비계/동바리			-
		가설전기 및 소방/위험물 관리	2	2	-
		가시설	1	1	-
		건설기계 및 양중작업	1	1	-
		안전 기타	1	1	-
		풍수해			-
		철근콘크리트			-
		건축마감			-
		토목	2	2	-
		전기/기계			-
		조경			-
		품질 기타			-

미흡현장 지정,
벌점부과
실제개선사항 등
점검자 조치의견

【담당자 점검의견】

- 지적사항 조치완료
- 경고,벌점부과 의뢰할 중대한 부실사항 적발현장 없음

향동택지 : 작업구간 산재, 건설기계 관리 철저

마곡중앙공원 : 저류지 작업구간 토사치환으로 지내력 확보

2019. 3. 25.

보 고 자 : 토목 4급 서 봉 식 (인)

현장 점검 결과 보고서

연번	현장명	구분	지적건수	조치/ 조치계획	미조치	비고
1	위례조경	작업자 위험방지			0	
		가설 비계/동바리			0	
		가설전기 및 소방/위험물 관리			0	
		가시설			0	
		건설기계 및 양중작업			0	
		안전 기타	1	1	0	
		풍수해			0	
		철근콘크리트			0	
		건축마감			0	
		토목	2	2	0	
		전기/기계			0	
		조경	3	3	0	
		품질 기타			0	
2	고덕강일	작업자 위험방지			0	
		가설 비계/동바리			0	
		가설전기 및 소방/위험물 관리			0	
		가시설			0	
		건설기계 및 양중작업			0	
		안전 기타	1	1	0	
		풍수해	4	4	0	
		철근콘크리트			0	
		건축마감			0	
		토목	5	5	0	
		전기/기계			0	
		조경			0	
		품질 기타			0	
3	위례택지	작업자 위험방지			0	
		가설 비계/동바리			0	
		가설전기 및 소방/위험물 관리			0	
		가시설			0	
		건설기계 및 양중작업			0	
		안전 기타	1	1	0	
		풍수해	5	5	0	
		철근콘크리트			0	
		건축마감			0	
		토목	3	3	0	
		전기/기계			0	
		조경			0	
		품질 기타			0	
4	문정역 연결통로	작업자 위험방지			0	
		가설 비계/동바리			0	
		가설전기 및 소방/위험물 관리	2	2	0	
		가시설			0	
		건설기계 및 양중작업			0	
		안전 기타	1	1	0	
		풍수해	1	1	0	
		철근콘크리트			0	
		건축마감			0	
		토목			0	
		전기/기계			0	
		조경			0	
		품질 기타			0	

5	동남로 가로조성	작업자 위험방지			0
		가설 비계/동바리			0
		가설전기 및 소방/위험물 관리			0
		가시설			0
		건설기계 및 양중작업	1	1	0
		안전 기타	3	3	0
		풍수해			0
		철근콘크리트			0
		건축마감			0
		토목	1	1	0
		전기/기계			0
		조경			0
		품질 기타			0
		6	장지동길	작업자 위험방지	1
가설 비계/동바리					0
가설전기 및 소방/위험물 관리	4			4	0
가시설					0
건설기계 및 양중작업	1			1	0
안전 기타	2			2	0
풍수해	3			3	0
철근콘크리트					0
건축마감					0
토목	4			4	0
전기/기계					0
조경					0
품질 기타					0
미흡현장 지정, 벌점부과 설계개선사항 등 점검자 조치의견				<ul style="list-style-type: none"> ■ 위례조경 <ul style="list-style-type: none"> - 중복지적사항 및 미조치사항 없음 - 동절기 공사중지 후 일부 공사재개 ■ 고덕강일지구 <ul style="list-style-type: none"> - 중복지적사항 및 미조치사항 없음 - 1,2,3지구 토공작업 및 우수박스 설치 진행중 - 1지구 부지정지 토공작업중 ■ 위례택지 <ul style="list-style-type: none"> - 중복지적사항 및 미조치사항 없음 - 토공작업 및 우수, 오수 등 관로공사 진행 중 - 임발파 후 골재생산작업 진행중 ■ 문정역 연결통로 <ul style="list-style-type: none"> - 중복지적사항 및 미조치사항 없음 - 공사초기 지장물 조사 및 터파기 준비중 ■ 동남로 가로조성 <ul style="list-style-type: none"> - 중복지적사항 및 미조치사항 없음 - 보도(자전거도로) 포장 준비 중 ■ 장지동길 도로개설 <ul style="list-style-type: none"> - 중복지적사항 및 미조치사항 없음 - 시점부, 증점부 양측 강관추진(상부) 공사 진행중 	

2019. 03. 18.

보고자 : 토목3급

도영석

(한영석)

확인자 : 재난안전부장 박보순

(박보순)