



안전 및 품질 현장 점검 사항

■ 현장명 : 마곡2동구 드나개반내담 소정공내역

구분	지 적 사 항	비 고
	<p>1. 문하 2로 공인 게이트 웹 용접각용이</p> <p>① 소타기 비취 바람.</p> <p>2. 소형 핸드 그라인트 의 날 접촉 방지</p> <p>Cover 부속 바람.</p> <p>(측면 간지등으로 / 파손 등으로 협착 위험) 인간</p>	

121911553559352

2019. 4. 1 .

전문분야 : 건설안전 점검자 : 장 권 무 
 확인자 : 시 공 사 현장대리인 신 철 
 감 리 단 책임감리원 (인)

안전 및 품질 현장 점검 사항

■ 현장명 : 마곡 2공구 토사배출사업 준공공사 2차

구 분	지 적 사 항	비 고
	<p>- 경쟁 업체지 하부 잔디보로 매트는 연결이 잘 못됨 (결속력) 다채수 있으므로 안전에 유의하여 시공바람. (편이 상승함수 있으므로 큰차량 또는 편 고정 바람.)</p> <p>- 마운팅 상부 루버차집수부(대양함수부) 하부 설치결이 형성하여 잔디이하 수분피해 및 건조피해가 우려됨.</p> <p>- 잔디 배수관은 강유시 자판의 유출수 유출함 배수구배가 되도록 시공</p>	

2019. 4. 1.

전문분야 : 준공

점검자 :

김영준

 (인)

확인자 : 시공사 현장대리인

신철

 (인)

감리단 책임감리원

(인)