

현장점검 결과 보고서(북부)

점검 개요	일 자	2019. 04. 30(금)	시설명	교량 : 창동교 외4개소	
	위 치	창동교 외 4개소	규 모	교량	
점검 및 조치 결과	○ 총 6건 적출				
	지적사항	조치결과(계획)			조치율
		조치완료	조치 중	조치예정	
	6건	6건	건	건	100%
	○ 창동교 - 보차도 가드레일 및 연석 파손 보수필요				
	○ 당현3교 - 단부 라운드 시트지 교체 필요(A1)				
	○ 하늘다리 - 하늘다리 교량상부 포장균열 보수 필요				
	○ 성북3교 - 슬래브하부(A1) 콘크리트 박리 / 교명주 노후로 교체 필요				
	○ 세운교 - 교량받침(A2) 부식으로 인한 방청 및 재도장 필요				
특기 사항	○ 없음				
향후 계획	○ 지적사항을 관할 사업소에 통보하여 조치				

붙임 : 점검사진 각 1부

점검자 시설6급 전 성 민 (서명)

 시설6급 정 문 수 (서명)

 시설6급 김 영 일 (서명)

□ 점검 및 정비 사진



1

정비전(창동교 가드레일 및 연석 파손 보수 필요)



정비 후



2

정비전(당현3교 단부라운드 시트지교체 필요(A1))



정비 후



3

정비전(하늘다리 교량상부 포장균열 보수 필요)



정비 후

□ 점검 및 정비 사진



4

정비전(성북3교 슬래브하부(A1) 콘크리트 박리 보수 필요)



정비 후



5

정비전(성북3교 교명주 노후로 교체 필요)



정비 후



6

정비전(세운교 교량받침(A2) 부식으로 인한 방청 및 재도장 필요)



정비 후