

---

---

북부간선고가 외 2개소 정밀점검(하자검사) 용역

# 과업수행사진첩

---

---

[ 외발산지하차도 ]

2012. 12.



서울특별시 강서도로사업소

---

점검기관 : (주) 한국건설안전진단

# 전 경 사 진

시설물명 : 외발산지하차도



사진설명

명판

시설물명 : 외발산지하차도



사진설명

설명판

시설물명 : 외발산지하차도



사진설명

전경(시점옹벽)

시설물명 : 외발산지하차도



사진설명

전경(시점옹벽 외면)

시설물명 : 외발산지하차도



사진설명

전경(BOX구간 입구)

시설물명 : 외발산지하차도



사진설명

전경(BOX구간 전체)

시설물명 : 외발산지하차도



사진설명

전경(BOX구간 천정슬래브)

시설물명 : 외발산지하차도



사진설명

전경(BOX구간 배수로 및 벽체)

시설물명 : 외발산지하차도



사진설명

전경(중점옹벽 및 박스 출구측)

시설물명 : 외발산지하차도



사진설명

전경(중점옹벽)

시설물명 : 외발산지하차도



사진설명

전경(펌프실)

시설물명 : 외발산지하차도



사진설명

전경(기전실)



# 외 관 조 사 사 진

시설물명 : 외발산지하차도



사진설명

백태(상행, 시점부옹벽 Sta.36m)

시설물명 : 외발산지하차도



사진설명

타일탈락(상행, 시점부옹벽 Sta.161m)

시설물명 : 외발산지하차도



사진설명

타일들뜸(상행, 시점부옹벽 Sta.81m)

시설물명 : 외발산지하차도



사진설명

백태(상행, 종점부옹벽 Sta.874m)

시설물명 : 외발산지하차도



사진설명

타일균열(상행, 종점부옹벽 Sta.968m)

시설물명 : 외발산지하차도



사진설명

타일들뜸(상행, 종점부옹벽 Sta827m)

시설물명 : 외발산지하차도



사진설명

옹벽부 포장 망상균열(시점부 상행, Sta.171m)

시설물명 : 외발산지하차도



사진설명

옹벽부 포장 패임(시점부 하행, Sta.10m)

시설물명 : 외발산지하차도



사진설명

옹벽부 포장 균열(중점부 상행, Sta.1020m)

시설물명 : 외발산지하차도



사진설명

대리석 탈락(상행, 중점옹벽부 배면 Sta.825m)


시설물명 : 외발산지하차도



사진설명

연석부 균열(하행, 시점부옹벽 Sta.5m)

시설물명 : 외발산지하차도



사진설명

타일균열(상행 BOX, Sta.710m)

시설물명 : 외발산지하차도



사진설명

타일탈락(상행 BOX, Sta.383m)

시설물명 : 외발산지하차도



사진설명

누수흔적(하행 BOX, Sta.739m)



시설물명 : 외발산지하차도



사진설명

백태/오염(상행, 시점측 BOX Sta.375m)

시설물명 : 외발산지하차도



사진설명

백태(상행 BOX, Sta.311m)

시설물명 : 외발산지하차도



사진설명

Joint 백태(하행 BOX, Sta.250m)

시설물명 : 외발산지하차도



사진설명

균열/백태(하행 BOX, Sta.329m)

시설물명 : 외발산지하차도



사진설명

망상균열(상행 BOX, Sta.317m)

시설물명 : 외발산지하차도



사진설명

망상균열(상행 BOX, Sta.697m)

시설물명 : 외발산지하차도



사진설명

망상균열(상행 BOX, Sta.697m)

시설물명 : 외발산지하차도



사진설명

재료분리(상행 BOX, Sta.629m)

시설물명 : 외발산지하차도



사진설명

박스구간 포장 패임(하행, Sta.643m)

시설물명 : 외발산지하차도



사진설명

박스구간 포장 백화(하행, Sta.245m)

시설물명 : 외발산지하차도



사진설명

옹벽부 배수시설 전경(상태양호)

시설물명 : 외발산지하차도



사진설명

BOX구간 배수시설 전경(상태양호)

시설물명 : 외발산지하차도



사진설명

박스구간 집수정 유입구 상태양호

시설물명 : 외발산지하차도



사진설명

전기실 타일균열/파손

시설물명 : 외발산지하차도



사진설명

전기실 조적벽체 균열

시설물명 : 외발산지하차도



사진설명

전기실 조적벽체 균열



시설물명 : 외발산지하차도



사진설명

펌프실 상태양호

시설물명 : 외발산지하차도



사진설명

집수정 상태 양호

# **비파괴시험 및 현장조사 사진**

시설물명 : 외발산지하차도



사진설명

반발경도시험 하행선 sta.350m

시설물명 : 외발산지하차도



사진설명

탄산화 드릴링

시설물명 : 외발산지하차도



사진설명

시약분사 및 탄산화깊이 확인

시설물명 : 외발산지하차도



사진설명

철근피복두께 확인

시설물명 : 외발산지하차도



사진설명

구조물 점검 전경(점검차 이용)

시설물명 : 외발산지하차도



사진설명

구조물 점검 전경(점검차 이용)

시설물명 : 외발산지하차도



사진설명

야간교통통제 현황

시설물명 : 외발산지하차도



사진설명

야간교통통제 현황