

★ ◎

본부장 방침 제670호

문서번호	재난안전팀-2816
보존기간	1년
결재일자	2015.12.07
공개여부	공개
일상감사	대상아님

팀 원	팀원	재난안전팀장	택지사업처장	택지사업본부장
				12/07
이춘기	차완수	전재성	김소겸	정현규
협조	마곡사업처장 이광윤			

마곡1공구 지반침몰 관련 민원발생 보고에 따른 현장 점검 보고

서울특별시 SH공사

(택지사업본부 재난안전팀)

□민원 발생 보고 경위

- 11.25.(수)23.15: 강서구청 당직실에서 우리공사 당직실 통보(마곡지구 동공 발생 신고)
- 11.25. 23.33: 당직실→마곡사업처 박영민대리, 재난안전팀장 전재성에게 통보
- 23:43: 재난안전팀장→마곡1공구 소장에게 통보
- 11.26. 00:30: 응급조치 상황 종료(안전난간 및 안전휀스 설치)
- 11.26. 08:00: 지하동공탐사 용역업체에 탐사장비지참 현장점검 지시

□현장 점검

-일 시: 2015.11.26.(수) 10시~12시

-점 검 자: 택지사업본부장.재난안전팀장 외 1인

외부전문가 오웅장(건설안전). 장준무(건설안전)

지하동공탐사용역회사(월남참전전우회)본부장 이정석

-확인내용: 마곡지구 신방화역~마곡나루역 도로변 지하철 환기구 옆 조경구간 함몰 사항은 도로표지판 기초공사를 위하여 시공사가 터파기 한 것을 주민이 서울시 다산콜센터 신고한 내용으로 터파기 후 공사장 주변 안전휀스등 안전조치 미흡(보행중 안전사고 우려) 등으로 발생한 사항

-조치내용:

-시공사에 작업중임을 표시하는 안내표지판 부착요

-굴착 절개부위에 적절한 방호조치(덮개, 천막등)

-협력업체의 작업사항에 대한 세밀한 작업보고

- GPR탐사 결과:

-마곡지구 신방화역~마곡나루역 차도구간(왕복차선 50m)에 대하여

-지하동공탐사 용역업체로 하여금 GPR탐사한 결과

-보고서는 별첨과 같으며,

-인접도로의 탐사데이터는 침하 및 누수로 추정되는 구간은 없는 것으로 판명됨.

-사진대지

	
<p>민원 발생 현장(터파기 현장)</p>	<p>조치 완료 후</p>
	
<p>지하 동공 발생 여부 탐사 작업중</p>	<p>지하 동공 발생 여부 탐사 작업중</p>

- 붙임 1. 검토의견서 2부
2. gpr 탐사 보고서(마곡지구)
3. 마곡지구 GPR 탐사 작업지시. 끝.