

# 검 토 의 견 서

□ 2015년도 건설공사장 안전점검    현장명 : 아곡 1공구

검 토 의 견	비 고
<p>1. 인도변 도로 합문 신민과 안테가여                  긴급호응카여 르나잔 편나는 아네타 같음</p> <p>- 가로등 기둥높이는 기하여 시공나가 터타기                  칸넷은 주인이 칸뜻편단하여 신근한 내용임</p> <p>- 현리르나 편나 터타기 주변 에 Fence 및</p> <div style="text-align: center; margin: 10px 0;"> </div> <p>경비등을 안편르르른 미진나한 상태에너 라바콘만으로                  터타기 주변에 설치해 놓았음.</p> <p>- 향후 작업년에는 현관 Fence + 공나틀리판 + 경비등등                  안편르르 신나 합후 터타기 사면 밑로르리 (가대선등) 후                  작업실내 바깥이다.</p> <p>※. 점검일로부터 7일 이내에 조치계획서 및 조치 결과를 제출하여 주시기 바랍니다.                  재난안전팀 담당자에 메일로 전송 및 해당 부서로 공문시행 요망함.</p>	

2015. 11. 26.    요일 목

전문분야 : 건설안전

점검위원 : 장    권    기

현장소장 :

(서명)

감리단장 :

(서명)

# 검 토 의 견 서

□ 2015년도 건설공사장 안전점검 현장명 :

검 토 의 견	비 고
<p>*프롬 표시판 설치에 관한 점검 사항 중</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 우수 인하여 계측량사 진동은 보류한 상태에서 주빈이 다른 Call 센터로 전.</li> <li>2. 시공장에서 작업 중인은 표시했어야 함 → 미표시</li> <li>3. 점검 장비 부위 → 작업 중인 방호로리 → 점검, 진동 등 설치</li> <li>4. 공사 부위 작업 중인 각 현장의 및 안전 표시판 설치 미흡.</li> <li>5. 점검업체의 작업 사항에 대한 세밀한 점검 보고 체계 확립 요청</li> </ol> <p style="margin-top: 20px;">※. 점검일로부터 7일 이내에 조치계획서 및 조치 결과를 제출하여 주시기 바랍니다. 재난안전팀 담당자에 메일로 전송 및 해당 부서로 공문시행 요망함.</p>	

2015. 11. 26. 목요일

전문분야 : 김세민

점검위원 :

윤상 (서명)

현장소장 :

(서명)

감리단장 :

(서명)