

점 검 결 과 표

○ 사 업 명 : 만리 제1구역 주택재개발 공사

○ 지적사항

구 분	도로침하	하수관로파손	토사 및 시멘트 퇴적 (하수관, 빗물받이 등)	빗물받이 맨홀주변 침하	기타
합계 3건	건	건	3건	건	건

○ 세부사항

구 분	점검시설	세부 점검 결과	비고
하수시설물	빗물받이	빗물받이 막힘 - 현장 즉시 조치	

○ 위 치 도



○ 사진



2016. 2.

점검자 : 안전치수과 직) 시설7급 성명) 문 철 (인)
직) 시설9급 성명) 김 병 현 (인)

점 검 결 과 표

○ 사 업 명 : 만리 제2구역 주택재개발 공사

○ 지적사항

구 분	도로침하	하수관로파손	토사 및 시멘트 퇴적 (하수관, 빗물받이 등)	빗물받이 맨홀주변 침하	기타
합계 6건	건	건	6건	건	건

○ 세부사항

구 분	점검시설	세부 점검 결과	비고
하수시설물	빗물받이	빗물받이 막힘 - 현장 즉시 조치	

○ 위치도



○ 사진



2016. 2.

점검자 : 안전치수과 직) 시설7급 성명) 문 철 (인)
 직) 시설9급 성명) 김 병 현 (인)

점 검 결 과 표

○ 사 업 명 : 명동구역 제3지구 도시환경정비사업

○ 지적사항

구 분	도로침하	하수관로파손	토사 및 시멘트 퇴적 (하수관, 빗물받이 등)	빗물받이 맨홀주변 침하	기타
합계	1건	건	건	건	1건

○ 세부사항

구 분	점검시설	세부 점검 결과	비고
하수시설물	맨홀	맨홀내부 지장물 적치 - 현장 즉시 정비	

○ 위치도



○ 사진



2016. 2.

점검자 : 안전치수와 직) 시설7급 성명) 문 철 (인)
직) 시설9급 성명) 김 병 현 (인)