

등록번호	교통관리과-8098
등록일자	2016.3.23.
결재일자	2016.3.23.
공개구분	부분공개(5)

★주무관	주차관리팀장	교통관리과장	안전건설교통국장
양종근	권세춘	代권세춘	03/23 代김홍길
협 조			

- 2016년 해빙기

공영주차장 시설물 안전점검 결과보고



서 대 문 구
교통관리과

- 2016년 해빙기

공영주차장 시설물 안전점검 결과보고

해빙기 공영주차장 시설물 안전점검을 실시하여 시설물의 균열, 붕괴 등 안전사고 위험요인을 사전에 예방, 점검하고 신속한 조치를 시행하여 안전한 주차환경을 조성하고자 함

I 점검 개요

- 점검기간 : 2016 3 1 ~2016 3. 15(15일간)
- 점검대상 : 33개소 노외, 노상공영주차장
 - 건물식 공영주차장 15개소, 평면식 공영주차장 14개소
 - 노상 공영주차장 4개소 9구간
- 점검일정

점검일	3.2(수)	3.2(수) ~3.3(목)	3.4(금) ~3.7(월)	3.8(화) ~3.9(수)	3.10
점검시설	홍은1동4공영 외 1개소	연희1공영 외 6개소	연희동2공영외 8개소	충현동1공영 외 8개소	홍은동1공영 외 3개소
점검반	- 교통관리과 공영주차장담당, - 도시관리공단 시설물담당 대리1명, 사원1명				

II 주요 점검내용

- 건물 내부 배수로 막힘, 수도 배관 등 동결에 의한 파손상태 점검
- 공영주차장 외부 경사지, 옹벽 등의 균열상태, 건축물의 기울음 등

- 절개지, 암반 등에서 낙석 토사 유실에 따른 차량 파손 가능성 점검
- 공영주차장 내·외부 폐기물 적치 등 환경정비 상태
- 소화기 비치 및 작동여부

Ⅲ

점검 결과

주요 점검결과

- 건물식 공영주차장은 배수로내 진흙 및 폐기물이 퇴적되어 배수로 막힘이 많이 발견됨
- 공영주차장 내, 외 폐기물이 방치되어 있으며, 주차장 안내표지판이 훼손이 많음
- 공영주차장 일부에서 응벽, 축대에 균열현상이 있어 수시순찰 및 점검 필요

주차장별 점검 결과

- 홍은동1동 공영주차장: 배수로내 퇴적물, 외부 폐기물 적치, 형광등미점등
- 홍은2동 2공영주차장 : 주차장 내부폐기물적치, 배수로내 퇴적물 정비
- 홍은2동 3공영주차장 : 배수로 퇴적물 적치, 형광등 미점등, 파고라 내 벤치파손, 상부 주차장 박닥면 균열 파손
- 홍제3동 1 공영주차장 : 주차장 외부 폐기물 적치
- 연희동 3공영주차장 : 주차장내 석축 및 담장 견칫돌 이격 및 파손
- 홍은1동 1공영주차장 : 주차장 안내 표지판 훼손, 배수로내 퇴적물 적치
홍은1동 1공영주차장은 지하에 빗물유입으로 배수로 청소 반드시 필요
- 충현동 1공영주차장 : 시간제주차 시스템 모니터 고장, 차량 통로도색
- 충현동 2공영주차장 : 내부청소, 외부 폐기물적치, 주차장 표지판 훼손
- 북아현2공영주차장 : 소화전 전등 파손
- 남가좌2동 1공영주차장: 주차장 안내판 훼손, 계단통로 전등 미 점등,
주차장 배수로토 퇴적물 적치
- 북성초등학교 주차장: 주차장내 형광등 파손, 조명시설 노후로 수시 점검필요

- 북가좌1동 1공영주차장: 좌, 우 다장 균열, 주차장내 폐기물 적치
- 북가좌1동 2공영주차장 : 석축에 관목 뿌리가 있어 견치돌 이격현상 및 담장 파손상태로 수시점검 필요
- 연희동 117,119 구간 노상 주차장 : 낙석 및 폐기물이 오랫동안 퇴적되어 낙석방지망이 침하 차량파손이 우려됨 수시순찰 필요
- 충현동 23, 25구간 : 석축 견치돌 파손 및 하수 누수 발생
- 천연동 1-3.1-5구간: 낙석 및 폐기물이 퇴적으로 낙석방지망이 침하여 차량파손이 우려됨 수시순찰 필요

IV

점검결과 조치

- 공영주차장내 배수로 정비 및 폐기물 적치등에 대해서는 도시관리공단 담당자에게 현장통보
- 즉시 조치 불가능한 시설물 정비 등은 정비계획 수립후 시행

V

행정 사항

- 해빙기 점검결과 조치요구 사항 서대문구도시관리공단 통보
- 공영주차장 주변 위험요소 관련부서 협조 요청

- 붙임 1. 2016년 해빙기 공영주차장 시설물관리 점검표 1부. 끝.
2. 2016년 해빙기 공영주차장 시설물 점검 현황사진 1부. 끝.

[붙임 1]









해빙기 공영주차장 점검 주요현황사진

<p style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">해빙기 2차 점검 1차요요</p>			
	<p>배수로 막힘</p>	<p>폐기물 적치</p>	<p>형광등 미점등</p>
<p style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">해빙기 2차 점검 2차요요</p>			
	<p>배수로 막힘</p>	<p>폐기물 적치</p>	<p>배수로 막힘</p>
<p style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">해빙기 1차 점검 1차요요</p>			
	<p>배수로 막힘</p>	<p>배수로 막힘</p>	<p>배수로 막힘</p>

해빙기 공영주차장 점검 현황사진

연희동 3차도			
	석축 견치돌 이격	석축 견치돌 이격으로 하수로 추정 누수	담장 파손
북가좌동 1차도			
	담장균열	담장균열	담장균열
혜제3동 1차도		천연동 1-3 ~ 1-5 구간	
	폐기물 적치		
		낙석 퇴적으로 낙석방지방 침하	

해빙기 공영주차장 점검 현황사진

충현동 2구역			
	안내표지판 훼손	폐기물 적치	폐기물 적치
충현동 23 ~ 25구간			
	석축 견치돌 파손	석축 견치돌 파손	
연희동 117 ~ 119구간			
		낙석 퇴적으로 낙석방지방 침하	낙석 퇴적으로 낙석방지방 침하