

# 현 장 점 검 보 고 서

짚은 굴착으로 인한 불량도로 현장을 조사하여 아래와 같이 보고합니다.

연번	위 치	규 모				현황 및 대책	비고
		포장 종류	폭 (m)	연장 (m)	면적 (a)		
1	회현동30-1~206간	asp	4~10	120	7.5	포장상태가 불량하여 정비가 필요함	
2	회현25가28-3~남산1가15-3간	asp	5	11	5.8	포장상태가 불량하여 정비가 필요함	
3	회현동(봉래동1가79~88-1)	asp	10	60	6.0	포장상태가 불량하여 정비가 필요함	
4	신당5동(퇴계로88가길47~다산로42길126)	asp	4.5	159	7.2	포장상태가 불량하여 정비가 필요함	
5	소공동70-2~20-2	asp	2.5	80	2.0	포장상태가 불량하여 정비가 필요함	
6	광희동(쌍림동148-4~151-93)	asp	4	95	3.8	포장상태가 불량하여 정비가 필요함	
7	광희동(쌍림동192-5~182-87)	asp	3	110	3.3	포장상태가 불량하여 정비가 필요함	
8	신당5동(퇴계로88가길47~다산로42길126)	asp	4.5	159	7.2	포장상태가 불량하여 정비가 필요함	
9	신당5,6동(다산로40길236-1)	asp	8.5	48	4.1	포장상태가 불량하여 정비가 필요함	
10	서소문동(세종대로9길68-1~87)	asp	8	75	6.9	포장상태가 불량하여 정비가 필요함	
11	회현동(남대문로5가14~29)	asp	9	108	9.7	포장상태가 불량하여 정비가 필요함	
12	동화동(다산로34길212~49간)	asp	11	540	59.4	포장상태가 불량하여 정비가 필요함	
13	중림동156-1~56-74	asp	4	190	7.6	포장상태가 불량하여 정비가 필요함	
14	을지로동(을지로3가65-9~65-13)	asp	9	38	3.4	포장상태가 불량하여 정비가 필요함	
15	중림동398-6~51-1간	asp	11	540	59.4	포장상태가 불량하여 정비가 필요함	
<b>계</b>				<b>2,333</b>	<b>193.3</b>		

붙 임 : 위치도 및 현황사진 각 1부. 끝

2016. 04.

점 검 자 : 시설 7급 성명 박 행 선(인)

점 검 자 : 감 리 원 성명 박 문 배(인)