

현황분석도



1 원주목계단노후

2 등산로세굴 및 마사토질로 미끄러짐발생

3 독재계단과콘크리트계단존재

4 독재첼스로드포노후및 시면부트시유실

5 기존독재계단이용불편:경관불량

6 배수불량:세굴발생

7 공사중