

# 현황 사진 (우이동길마을마당)



위 치 도(수유동 392-119 우이동길마을마당)



부식된 앉음벽 철제(재활용불가)




돌계단 탈루(램프로 시공)



램프 시공 후 목재난간 설치 필요



노숙자 방지 팔걸이 설치 추가



플랜트 맥문동 이식 필요



평의자 철거품 산입 필요