

현장 점검 결과

- 방문일자 : 2016년 8월 16일
- 점검개소 : 고덕기지 콘크리트 전주 교체공사 현장
- 점검자 : 기술지원단장 김영식, 전기기계팀장 문명길
- 현장 점검내용

○ 점검내용

- 장기사용으로 노후화된 콘크리트 전주철거 및 강체 전주 신설 현장 점검
- 작업 전 단전 등 안전확보 여부 확인
- 안전보호구 착용 및 작업절차 준수여부 점검


○ 문제점

- 없음

○ 조치 사항 및 개선전략

- 기지 전차선 단전후 접지 상태 확인 및 작업자 흑서기 탈수 예방
- 항시 작업주변을 정리정돈하여 안전사고를 방지할 것

○ 사진대지



콘크리트 전주 철거

강체 전주 신설

현장 점검 결과

- 방문일자 : 2016년 8월16일
- 점검개소 : 6호선 기술사업소 (열차침승점검)
- 점검자 : 신호팀장 송정백
- 현장 점검내용

○ 점검내용

- 열차운행중 기관사 이례사항 중복발생개소 점검
 - 6호선 열차운행중 신호시스템 이례사항 중복발생개소에 대한 열차운전실 침승(#6193 등 2개열차) 점검
 - 약수역 상선홈 등 5개역사

○ 문제점

- 특이사항 없음

○ 조치 사항 및 개선전략

- 이례사항 중복발생개소에 대한 지속적 추적관찰

○ 사진대지



<열차 정위치정차 점검>



<운전실 승차 점검 >

현장 점검 결과

- 방문일자 : 2016년 8월 24일
- 점검개소 : 이태원역 통신기계실
- 점검자 : 통신전자팀장 강태수
- 현장 점검내용

○ 점검내용

- 승강장 열차진입에 따른 자동방송 송출 상태
- 디지털전송설비 제어보드 동작 상태

○ 문제점

- 없음

○ 조치 사항 및 개선전략

- 정상 동작상태가 유지될 수 있도록 유지보수에 만전을 기할 것 당부

○ 사진대지



자동방송장치 비상방송 송출 점검



디지털전송설비 가입자보드 점검