

**『대치지하차도 교통사고』 관련
도로부속물 파손 현황 위치도 및 사진**

□ 현황사진



사진설명: 사고전 충격흡수시설 및 장애물 표적표지 현황사진



사진설명: 사고 후 충격흡수시설 및 장애물 표적표지 전파



사진설명 : 지하차도 머릿돌 기울어짐