

문서번호	감사담당관-101707
결재일자	2015. 11. 13.
공개여부	대시민공개
방침번호	구청장 방침 제109호

주무관	환경순찰팀장	감사담당관	부구청장	구청장
김홍효	이근기	고재풍	代정찬모	11/13 김기동
협 조				

야간 도보순찰 결과보고 (중곡2동)



(감사 담당관)
(환경순찰팀)

야간 도보순찰 결과 보고

I 순찰 개요

1. 일 시 : 2015. 11. 11.(수) 19:00 ~ 21:00
2. 지 역 : 중곡2동 관내
3. 인 원 : 환경순찰팀장 외 4명
4. 방 법 : 도보순찰
5. 중점점검 사항
 - 도로, 보도 등 야간보행 시 불편사항
 - 공원 및 학교 통학로 주변 위해요소 및 주민불편사항
 - 가로등·보안등·공원등 훼손 및 고장
 - 기타 주민 다중 이용시설물 주변 환경순찰 등

II 순찰 결과

1. 적출 현황

합계	보안등	건축	교통	광고물	차수	가로 정비	청소	기타
32	14	6	4	2	2	2	1	1

- 중곡2동 이면도로 및 학교주변 통학로는 대부분 깨끗한 상태였으나, 일부 지역의 보안등 부점등, 건축공사장 안전관리 소홀 등은 주민불편 요인이 되고 있었으며,
- 어린이공원 및 각종 공공시설물 등이 잘 관리되고 있었음.

2. 주요 (적출) 내용

가. 어린이공원



한마음공원



한마음공원

- 공원내 운동 및 공원 시설물은 전반적으로 양호하게 관리되고 있어 특별한 주민불편 사항은 없었음.

나. 학교 통학로 주변



용마초등학교 정문



용마초등학교 후문 통학로

- 통학로 주변 안전위험 시설 및 위험요소는 없었으며 깨끗하게 유지되고 있었음.

다. 각종 공사현장



능동로변 도로측구 경계석 정비



용마산로7길 45 골목 도로포장

라. 기타 시설현황



중곡종합건강센터



중곡종합사회복지관




중곡2동 주민센터



중곡동 우체국

- 공공 다중이용시설물 등은 대부분 깨끗한 상태로 유지되고 있었음.

마. 건축 공사현장



능동로46길 8 (중곡2동 343-19)
낙하물 안전망 미설치



긴고랑로23길 20 (중곡2동 36-9)
공사안내문 미설치



긴고랑로20길 83 (중곡2동 141-33)
공사안내문 미설치



긴고랑로16길 86 (중곡2동 161-36)
공사안내문 미설치

- 건축공사장에는 가림막 설치, 자재정리 등 공사장 주변은 잘 정리되어 있어 통행에 불편요인은 없었으나,
- 낙하물 안전망 및 공사안내 표지판 미설치에 대한 시정 및 지속적인 관리감독 필요.

Ⅲ 행정 사항

- 적출사항은 해당부서에 통보하여 추후 정비결과 확인
- 장기간 또는 예산이 소요되는 적출사항에 대해서는 별도 계획 수립 후 정비 추진토록 조치

적출 사진



1 위치 용마산로 45 (중곡2동 123-1)
내용 가로등 부점등 (도로과)



2 위치 용마산로 97 (중곡2동 105-104)
내용 공사안내 현수막 정비 (도시디자인과)



3 위치 긴고랑로29길 18 (중곡2동 150-134)
내용 기한 지난 현수막 정비 (중곡2동)



4 위치 긴고랑로 103 (중곡2동 56-18)
내용 가로등 부점등 (도로과)



5 위치 긴고랑로 100 (중곡2동 150-214)
내용 가로등 부점등 (도로과)



6 위치 긴고랑로 95 (중곡2동 150-183)
내용 보안등 부점등 (도로과)

적출 사진



7 위치 긴고랑로27길 15 (중곡2동 149-11)
내용 보안등 부점등 (도로과)



8 위치 능동로50길 36 (중곡2동 34-26)
내용 도로안내판 나사 풀림 (도로과)



9 위치 긴고랑로 71 (중곡2동 39-38)
내용 무단투기 쓰레기 (청소과)



10 위치 긴고랑로 69 (중곡2동 39-40)
내용 빗물받이 측구 파손 (안전치수방재과)



11 위치 긴고랑로 61 (중곡2동 39-62)
내용 도로변 무단적치 (건설관리과)



12 위치 긴고랑로15길 15 (중곡2동 31-41)
내용 도로표지판 훼손 (도로과)

적출 사진



13 위치 능동로50길 8 (중곡2동 31-2)
내용 보안등 부점등 (도로과)




14 위치 능동로 392 (중곡2동 31-1)
내용 보안등 부점등 (도로과)



15 위치 능동로 372 (중곡2동 40-14)
내용 가로등 부점등 (도로과)



16 위치 긴고랑로 60 (중곡2동 41-1)
내용 가로등 부점등 (도로과)



17 위치 능동로46길 8 (중곡2동 343-19)
내용 낙하물안전망 미설치 (건축과)



18 위치 긴고랑로27길 20 (중곡2동 149-18)
내용 공사안내문 미설치 (건축과)

적출 사진



19 위치 긴고랑로23길 20 (중곡2동 36-9)
내용 공사안내문 미설치 (건축과)



20 위치 긴고랑로20길 83 (중곡2동 141-33)
내용 공사안내문 미설치 (건축과)



21 위치 용마산로7길 11 (중곡2동 124-1)
내용 보안등 부점등 (도로과)



22 위치 용마산로3길 30 (중곡2동 121-42)
내용 반사경 파손 (교통행정과)



23 위치 긴고랑로20길 68 (중곡2동 159-17)
내용 빗물받이 측구 파손 (안전치수방재과)



24 위치 긴고랑로 82, 86, 92, 96, 96-1, 102
내용 가로등 부점등 6개 (도로과)

적출 사진



25 위치 김고량로16길 86 (중곡2동 161-36)
내용 공사 안내문 미설치 (건축과)



26 위치 용마산로3길 13 (중곡2동 118-2)
내용 방범용CCTV 안내문 훼손 (자치행정과)



27 위치 천호대로123길 62 (중곡2동 126-55)
내용 공사안내문 미설치 (건축과)



28 위치 천호대로119길 58 (중곡2동 121-30)
내용 보안등 부점등 (도로과)



29 위치 김고량로26길 44 (중곡2동 53-24)
내용 보안등 부점등 (도로과)



30 위치 천호대로123길 80 (중곡2동 126-80)
내용 방치 자전거 (건설관리과)

적출사진



31 위치 긴고랑로30길 27 (중곡2동 124-28)
내용 보안등 부점등 (도로과)



32 위치 용마산로3길 57 (중곡2동 133-5)
내용 어린이보호구역 안내판 방향 (교통행정과)