

현 장 사 진

- 위 치 : 강남구 개포동 구룡사앞 교차로
- 시설물 : 교통신호기(제어기 및 지주)
- 문제점 : 지주 기울(차도 횡단 케이블 처짐), 위치 변경됨(보도 중앙)



위치 : 강남구 개포동 구룡사앞 교차로(로드뷰 2017.5)



현장 사진(2018.3.21.)