

2019년 소방용수시설 도색 및 보온 검수결과

(신정119안전센터)

□ 공소 280082호(지상식)

확인 결과	○ 소화전 도색 확인(양호)
----------	-----------------

□ 활동사진



□ 공소 220055호(지하식)

확인 결과	○ 소화전 도색 확인(양호)
----------	-----------------

□ 활동사진



공소 220129호(지하식) ※220085호➡220129호 용수번호 수정

확인 결과	○ 소화전 도색 확인(양호)
----------	-----------------

활동사진



공소 220088호(지하식)

확인 결과	○ 소화전 도색 확인(양호)
----------	-----------------

활동사진



□ 공소 220114호(지하식)

확인 결과	○ 소화전 도색 확인(양호)
----------	-----------------

□ 활동사진



□ 공소 220125호(지하식)

확인 결과	○ 소화전 도색 확인(양호)
----------	-----------------

□ 활동사진



공소 280007호(지하식)

확인 결과	○ 소화전 도색 확인(양호)
----------	-----------------

활동사진



공소 280037호(지하식)

확인 결과	○ 소화전 도색 확인(양호)
----------	-----------------

활동사진



공소 280052호(지하식)

확인 결과	○ 소화전 도색 확인(양호)
----------	-----------------

활동사진



공소 280054호(지하식)

확인 결과	○ 소화전 도색 확인(양호)
----------	-----------------

활동사진



□ 공소 280065호(지하식)

확인 결과	○ 소화전 도색 확인(양호)
----------	-----------------

□ 활동사진



□ 공소 280080호(지하식)

확인 결과	○ 소화전 도색 확인(양호)
----------	-----------------

□ 활동사진



□ 공소 280092호(지하식)

확인 결과	○ 소화전 도색 확인(양호)
----------	-----------------

□ 활동사진



□ 공소 280112호(지하식)

확인 결과	○ 소화전 도색 확인(양호)
----------	-----------------

□ 활동사진



□ 공소 280120호(지하식)

확인 결과	○ 소화전 도색 확인(양호)
----------	-----------------

□ 활동사진



□ 공소 280133호(지하식)

확인 결과	○ 소화전 도색 확인(양호)
----------	-----------------

□ 활동사진



□ 공소 300003호(지하식)

확인 결과	○ 소화전 도색 확인(양호)
----------	-----------------

□ 활동사진



□ 공소 300005호(지하식)

확인 결과	○ 소화전 도색 확인(양호)
----------	-----------------

□ 활동사진



□ 공소 300008호(지하식)

확인 결과	○ 소화전 도색 확인(양호)
----------	-----------------

□ 활동사진



□ 공소 300009호(지하식)

확인 결과	○ 소화전 도색 확인(양호)
----------	-----------------

□ 활동사진



공소 300019호(지하식)

확인 결과	○ 소화전 도색 확인(양호)
----------	-----------------

활동사진



공소 300023호(지하식)

확인 결과	○ 소화전 도색 확인(양호)
----------	-----------------

활동사진



□ 공소 300024호(지하식)

확인 결과	○ 소화전 도색 확인(양호)
----------	-----------------

□ 활동사진



□ 공소 300025호(지하식)

확인 결과	○ 소화전 도색 확인(양호)
----------	-----------------

□ 활동사진



공소 300027호(지하식)

확인 결과	○ 소화전 도색 확인(양호)
----------	-----------------

활동사진



공소 300028호(지하식)

확인 결과	○ 소화전 도색 확인(양호)
----------	-----------------

활동사진



□ 공소 300035호(지하식)

확인 결과	○ 소화전 도색 확인(양호)
----------	-----------------

□ 활동사진



□ 공소 300068호(지하식)

확인 결과	○ 소화전 도색 확인(양호)
----------	-----------------

□ 활동사진



공소 300075호(지하식)

확인 결과	○ 소화전 도색 확인(양호)
----------	-----------------

활동사진



공소 300077호(지하식)

확인 결과	○ 소화전 도색 확인(양호)
----------	-----------------

활동사진



□ 공소 300086호(지하식)

확인 결과	○ 소화전 도색 확인(양호)
----------	-----------------

□ 활동사진



□ 공소 300098호(지하식)

확인 결과	○ 소화전 도색 확인(양호)
----------	-----------------

□ 활동사진



□ 공소 300102호(지하식)

확인 결과	○ 소화전 도색 확인(양호)
----------	-----------------

□ 활동사진



□ 공소 300103호(지하식)

확인 결과	○ 소화전 도색 확인(양호)
----------	-----------------

□ 활동사진



□ 공소 300112호(지하식)

확인 결과	○ 소화전 도색 확인(양호)
----------	-----------------

□ 활동사진



□ 공소 300115호(지하식)

확인 결과	○ 소화전 도색 확인(양호)
----------	-----------------

□ 활동사진



□ 공소 230005호(지하식)

확인 결과	○ 소화전 도색 확인(양호)
----------	-----------------

□ 활동사진



□ 공소 230049호(지하식)

확인 결과	○ 소화전 도색 확인(양호)
----------	-----------------

□ 활동사진



□ 공소 230004호(지하식)

확인 결과	○ 소화전 도색 확인(양호)
----------	-----------------

□ 활동사진



□ 공소 230018호(지하식)

확인 결과	○ 소화전 도색 확인(양호)
----------	-----------------

□ 활동사진



□ 공소 230042호(지하식)

확인 결과	○ 소화전 도색 확인(양호)
----------	-----------------

□ 활동사진



□ 공소 230007호(지하식)

확인 결과	○ 소화전 도색 확인(양호)
----------	-----------------

□ 활동사진



□ 공소 230014호(지하식)

확인 결과	○ 소화전 도색 확인(양호)
----------	-----------------

□ 활동사진



□ 공소 230089호(지하식)

확인 결과	○ 소화전 도색 확인(양호)
----------	-----------------

□ 활동사진



공소 230023호(지하식)

확인 결과	○ 소화전 도색 확인(양호)
----------	-----------------

활동사진



공소 230028호(지하식)

확인 결과	○ 소화전 도색 확인(양호)
----------	-----------------

활동사진



□ 공소 230026호(지하식)

확인 결과	○ 소화전 도색 확인(양호)
----------	-----------------

□ 활동사진



□ 공소 230015호(지하식)

확인 결과	○ 소화전 도색 확인(양호)
----------	-----------------

□ 활동사진



□ 공소 230035호(지하식)

확인 결과	○ 소화전 도색 확인(양호)
----------	-----------------

□ 활동사진



□ 공소 230029호(지하식)

확인 결과	○ 소화전 도색 확인(양호)
----------	-----------------

□ 활동사진



□ 공소 300072호(지하식)-태양광 조명 블럭 설치 예정

확인 결과	○ 소화전 도색 확인(양호)
----------	-----------------

□ 활동사진



□ 공소 280094호(지하식)-태양광 조명 블럭 설치 예정

확인 결과	○ 소화전 도색 확인(양호)
----------	-----------------

□ 활동사진



□ 공소 280031호(지하식)-태양광 조명 블럭 설치 예정

확인 결과	○ 소화전 도색 확인(양호)
----------	-----------------

□ 활동사진



□ 공소 280034호(지하식)-태양광 조명 블럭 설치 예정

확인 결과	○ 소화전 도색 확인(양호)
----------	-----------------

□ 활동사진



□ 공소 280040호(지하식)-태양광 조명 블럭 설치 예정

확인 결과	○ 소화전 도색 확인(양호)
----------	-----------------

□ 활동사진



□ 공소 280028호(지하식)-태양광 조명 블럭 설치 예정

확인 결과	○ 소화전 도색 확인(양호)
----------	-----------------

□ 활동사진



□ 공소 280139호(지하식)-태양광 조명 블럭 설치 예정

확인 결과	○ 소화전 도색 확인(양호)
----------	-----------------

□ 활동사진



□ 공소 280025호(지하식)-태양광 조명 블럭 설치 예정

확인 결과	○ 소화전 도색 확인(양호)
----------	-----------------

□ 활동사진



□ 공소 300065호(지하식)

확인 결과	○ 소화전 보온 확인(양호)
----------	------------------------

□ 활동사진



□ 공소 280122호(지하식)

확인 결과	○ 소화전 보온 확인(양호)
----------	------------------------

□ 활동사진



□ 공소 280144호(지하식)

확인 결과	○ 소화전 보온 확인(양호)
----------	------------------------

□ 활동사진



□ 공소 300024호(지하식)

확인 결과	○ 소화전 보온 확인(양호)
----------	------------------------

□ 활동사진

