

양식2)

## 겨울철대비 도로시설물 안전점검 보고서

연번	시설명	점검결과 지적사항	조치결과(의견, 계획)	비고 (사진번호)
1	매봉터널	-위치 : 역삼방향 1차로 -규모 : 포장소과 2개소	직영보수반 작업지시	(1-1)
2	장지지하차도	-위치 : 위례방향(장지19번) 집수정주변 -규모 : 배수로 토사적치	직영보수반 작업지시	(2-1)
3	장지지하차도	-위치 : 위례방향(장지17번) 비상주차대주변 -규모 : 배수로 토사적치	직영보수반 작업지시	(3-1)

따로붙임 : 점검 및 정비사진 1부.

2019. 11.

점검자 직) 시설6

성명) 이 평 주

점검자 직) 시설7

성명) 김 종 섭

외부 전문가 직) 시설안전자문위원(매봉터널 전담)

성명) 차 철 준

이평주 (서명)  
김종섭 (서명)  
차철준 (서명)


□ 점검 및 정비 사진



직영보수반 작업지시

1번: 포장소파(매봉터널 역삼방향 1차로)


정비 후



직영보수반 작업지시

2번: 배수로 퇴적(장지19번 위례방향 집수정주변)

정비 후



직영보수반 작업지시

3번: 배수로 퇴적(장지17번 위례방향 비상주차대)

정비 후