

(고객제출용) 회사보관용)

부적합승강기 성능,진단 보고서

검사자 : 최광호

작성일 : 2019년 3월 19일

| | | |
|----|----|----|
| 담당 | 팀장 | 승인 |
| | | |
| / | / | / |

| | | | |
|------|---------------------------|-------|----------------|
| 현장명 | 도시고속도로 정릉램프 육교(창덕초등학교 방면) | 기종/대수 | netis-330 / 2대 |
| 진단사유 | 승강기 월 정기점검 중 이상사항 발견 | 설치일자 | 2017년 12월 14일 |

1. 부품의 상태 (필요시 사진 첨부)



| | |
|-------|----------------------|
| 점검일자 | 2019년 03월 19일 |
| 처리에정일 | |
| 부품명 | MULTI PHOTO |
| 동/호기 | 2호기 |
| 규격: | SML-1711R, SML-1711L |
| 수량: | 1SET |
| | |
| | |

2. 기능 및 역할.

카 내부에서 승객이 탑승 및 하차 시 센서로 감지하여 문 닫힐 때 사람이 다치지 않도록 다시 열어주는 역할을 함

3. 문제점.

현재 후면부 카도어 멀티 포토 동작 불량으로 인하여, 문 반전이 되질 않아 승객 사고의 우려가 있음

4. 진단자 소견.

현재 정상운행 불가, 멀티포토 즉시 교체 요망

판정결과(내부용)

: 1) 운행정지 2) 부적합판정, 3) 3개월 후 재조사 4) 6개월 후 재조사