

# 제설장비 합동점검 주요사진(19.10.1)




슈트 바나나링크 불량(6호)



후방 작업등 불량(7호)



게이트 실린더 불량(8호)




염수통 고정파이프 부식(8호)



감속기 커버 불량(9호)



엔진룸 도색 불량(9호)



체인 브러쉬 불량(11호)



덮개천막 불량(12호)