

붙임 점검서식

## 물재생시설 시설물 점검표

센터명 : 난지물재생센터

점 검 대 상	점 검 결 과
<b>【침사지】</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- 유입 및 유출수문 작동상태</li><li>- 스크린 및 제진기, 침사인양기 가동상태</li><li>- 구조물 구조, 파손, 균열, 누수, 침하, 죄인트부 이완 등 이상유무</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● 1처리장 고자단 침사인양기 이상없음</li><li>● 2처리장 고단 침사인양기 체인 단락 원인분석(고장원인 분석을 위한 체인 분해, 점검), 전문보수업체 정밀점검 시행 및 6.30 조치예정</li></ul>
<b>【유입펌프동】</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- 유입모터펌프 및 엔진펌프, 부대시설 가동상태</li><li>- 고압 수·배전반 변압기, 차단기 상태</li><li>- 구조물 및 건축물 구조, 파손, 균열, 누수, 침하 등 이상유무</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● 유입모터펌프: 이상없음</li><li>● 엔진펌프: 저단-정밀점검, 보수계획 수립중 고단-이상없음</li><li>● 조목제진기: 이상없음</li></ul>
<b>【최초침전지】</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- 슬러지수집기, 스컴스키머, 슬러지이송 펌프, 배수펌프 가동상태</li><li>- 구조물 구조, 파손, 균열, 누수, 침하, 죄인트부 이완 등 이상유무</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● 최초침전지 상부 구조물 파손, 균열 (5계열 3~4지, 7~8지) (6계열 1~2지, 7~8지)</li></ul>
<b>【송풍기동】</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- 송풍기 및 부대시설 가동상태</li><li>- 고압 수·배전반 변압기, 차단기 상태</li><li>- 구조물 및 건축물 구조, 파손, 균열, 누수, 침하 등 이상유무</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● 이상없음</li></ul>
<b>【포기조 및 최종침전지】</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- 슬러지수집기, 반송 및 잉여슬러지 이송펌프, 배수펌프 가동상태</li><li>- 구조물 구조, 파손, 균열, 누수, 침하, 죄인트부 이완 등 이상유무</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● 생물반응조 5계열 응집제 투입설비 제어반 PT 교체 완료(PT 과부하 파손)</li><li>● 생물반응조 배수펌프(3.7Kw) 1대 고장</li></ul>
<b>【용수공급동】</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- 여과설비, 처리수펌프, 배수펌프 가동상태</li><li>- 구조물 및 건축물 구조, 파손, 균열, 누수, 침하 등 이상유무</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● 여과설비 분해정비 및 세척(완료)</li></ul>
<b>【방류펌프동】</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- 방류펌프 및 수문, 부대시설 가동상태</li><li>- 구조물 및 건축물 구조, 파손, 균열, 누수, 침하 등 이상유무</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● 방류펌프장 방류수문 1호 정비(완료) (하부축 고정장치 파손)</li><li>● 방류펌프장 유입게이트 그레이팅 노후 (7월중 교체 예정)</li></ul>

점검대상	점검결과
<p><b>【농축기동】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 농축기, 슬러지수집기, 슬러지펌프 및 부대시설 가동상태</li> <li>- 구조물 및 건축물 구조, 파손, 균열, 누수, 침하 등 이상유무</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 이상없음</li> </ul>
<p><b>【소화조 및 보일러동】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 슬러지 이송 및 순환펌프, 가온보일러, 부대시설 가동상태</li> <li>- 구조물 및 건축물 구조, 파손, 균열, 누수, 침하 등 이상유무</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 2처리장 슬러지 이송펌프 정비(완료)</li> <li>● 2처리장 가스교반기 정비(완료)</li> </ul>
<p><b>【소화가스 저장시설 및 발전기동】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 비상발전기 가동상태 및 저장시설 관리상태</li> <li>- 고압 수·배전반 변압기, 차단기 상태</li> <li>- 구조물 및 건축물 구조, 파손, 균열, 누수, 침하 등 이상유무</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 1처리장 세정수저류조 수위계 정비(완료)</li> <li>● 1처리장 슬러지 이송펌프 정비(완료)</li> </ul>
<p><b>【탈수기동】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 원심탈수기, 벨트탈수기 및 부대시설 가동상태</li> <li>- 고압 수·배전반 변압기, 차단기 상태</li> <li>- 구조물 및 건축물 구조, 파손, 균열, 누수, 침하 등 이상유무</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 이상없음</li> </ul>
<p><b>【관리동】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 냉·난방설비 가동상태</li> <li>- 고압 수·배전반 변압기, 차단기 상태</li> <li>- 건축물 구조, 파손, 균열, 누수, 침하, 죄인트부 이완 등 이상유무</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 이상없음</li> </ul>
<p><b>【위생처리장】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 협잡물처리기, 농축기 및 부대시설 가동상태</li> <li>- 고압 수·배전반 변압기, 차단기 상태</li> <li>- 구조물 및 건축물 구조, 파손, 균열, 누수, 침하 등 이상유무</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 우수 배수로 주변청소 실시(완료)</li> <li>● 농축기동 배수펌프 집수정 청소실시(완료)</li> </ul>
<p><b>【슬러지처리(건조, 소각)동】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 반입 및 저장설비 작동상태</li> <li>- 건조 및 소각로 가동상태</li> <li>- 연소가스 냉각·처리설비 작동상태</li> <li>- 보일러, 재처리설비 가동상태</li> <li>- 급수시설 작동상태</li> <li>- 고압 수·배전반 변압기, 차단기 상태</li> <li>- 구조물 및 건축물 구조, 파손, 균열, 누수, 침하 등 이상유무</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 우수 배수로 주변청소 실시(완료)</li> </ul>

점검 대상	점검 결과
<p><b>【주전기실】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 변압기 및 각종 차단기, 접촉기 상태</li> <li>- 단자부 및 접속부 접촉상태, 변형, 변색, 파손, 균열 및 손상 여부</li> <li>- 각종 지시계기 및 표시등 동작상태</li> <li>- 건축물 구조, 내·외부 파손, 균열, 누수, 침하 등 이상유무</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 이상없음</li> </ul>
<p><b>【소방시설물】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 화재예방 및 안전관리대책 수립 여부</li> <li>- 자동화재탐지설비, 각종 소화장비 비치 및 관리상태</li> <li>- 유류·가스저장소 주변 소방시설 비치여부</li> <li>- 지하관랑 비상등, 방향표시 및 화재발생시 행동요령 등 표지판 게시여부</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 이상없음</li> </ul>
<p><b>【차집관거】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관거 구조, 파손 및 침하 발생여부</li> <li>- 맨홀뚜껑 체결상태 및 체결장치 적정여부</li> <li>- 우수토실 수문 작동상태</li> <li>- 우수토실내 침사 퇴적 유무</li> <li>- 우수토실 오수유출 유무</li> <li>- 부대시설물 손상 및 기능장애 유무</li> <li>- 일반 하수관과 무단연결 유무</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 이상없음</li> </ul>
<p><b>【토목·건축 구조물】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 구조물 구조, 파손, 균열, 지반침하여부</li> <li>- 지하관랑, 공동구 균열, 누수여부</li> <li>- 배수불량 여부</li> <li>- 옥상 방수층 판손여부</li> <li>- 방화문, 셔터, 창호, 선호통 파손여부</li> <li>- 구조물, 계단 난간대 안전여부 등</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● #1,2 처리장 지하관랑 벽체 균열로 인한 누수</li> </ul>
<p><b>【도로·녹지대 및 부대시설】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도로, 빗물받이, 맨홀 파손 및 토사퇴적 여부</li> <li>- 도로, 녹지대 지반 침하여부</li> <li>- 도로 경계석 부식 및 파손여부</li> <li>- 녹지대 고사목 및 가로등 부점등 여부 등</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 방류동 앞 도로 침하</li> </ul>
<p><b>【안전관리 실태】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 위험표지, 출입금지, 추락주의 등 안전 표지판 설치여부</li> <li>- 안전장비 적정여부 등</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 이상없음</li> </ul>
<p><b>【지시사항 이행관련】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 개방시설 안전관리 예방관련 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 건축물 잠금장치 설치 이행</li> <li>· 출입자 통제</li> <li>· 직원교육 현황</li> <li>· 근무체계 관련 조치계획</li> </ul> </li> <li>- 공정관리에 의한 악취개선 추진 관련 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 악취방지 시설물 관리의 적정성</li> <li>· 미소악취 방지 미흡사항</li> <li>· 악취발생 적치물 관리의 적정여부</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 이상 없음</li> </ul>

점검일자 : 2018. 6.


점 검 자	소속	운영과 기계6급	성명	홍정의	( 
	소속	운영과 기계6급	성명	오진명	( 
	소속	운영과 기계6급	성명	이진호	( 
	소속	운영과 기계운영7급	성명	김상현	( 
	소속	운영과 전기7급	성명	김광모	( 
	소속	시설보수과 방재안전7급	성명	하지훈	( 

## 점검결과(지적사항) 사진

### ○ 점검결과(지적사항) 사진

점 검 명	'18년도 우기대비 안전취약시설 안전점검	번호	1
사진설명	급수동 여과설비 분해정비 및 세척		
A photograph showing the interior of a water treatment facility. It features several large, rectangular metal tanks or chambers arranged in a row, connected by pipes and valves. The tanks appear to be part of a sedimentation or filtration system.		A photograph showing a close-up view of the internal components of a water treatment unit. Several vertical metal plates or filters are visible, arranged in a grid-like pattern. These are likely part of a sedimentation or pre-treatment stage.	
조치전	조치후		
점 검 명	'18년도 우기대비 안전취약시설 안전점검	번호	2
사진설명	방류펌프장 방류수문 1호 정비		
A photograph of a pump station's drainage valve. The valve is a large, cylindrical component mounted on a concrete structure. It appears to be in a state of disrepair or being prepared for maintenance, with some debris or rust visible around it.		A photograph showing the same drainage valve after maintenance. The valve is now clean and well-maintained, with its components properly aligned and secured. The surrounding area appears cleaner compared to the previous image.	
조치전	조치후		

점검명	'18년도 우기대비 안전취약시설 안전점검	번호	3
사진설명	생물반응조 5계열 응집제 투입설비 제어반 PT 교체		
			
조치전		조치후	
점검명	'18년도 우기대비 안전취약시설 안전점검	번호	4
사진설명	슬러지 2처리장 슬러지 이송펌프 정비		
			
조치전		조치후	

점검명	'18년도 우기대비 안전취약시설 안전점검	번호	5
사진설명	슬러지 2처리장 가스교반기 정비		
			
조치전		조치후	
점검명	'18년도 우기대비 안전취약시설 안전점검	번호	6
사진설명	슬러지 1처리장 세정수 저류조 수위계 정비		
			
조치전		조치후	

점검명	'18년도 우기대비 안전취약시설 안전점검	번호	7
사진설명	슬러지 1처리장 슬러지 이송펌프 정비		
			
조치전		조치후	
점검명	'18년도 우기대비 안전취약시설 안전점검	번호	8
사진설명	슬러지 소각시설 우수배수로 청소실시		
			
조치전		조치후	

점검명	'18년도 우기대비 안전취약시설 안전점검	번호	9
사진설명	위생처리장 우수배수로 청소실시		
			
조치전		조치후	
점검명	'18년도 우기대비 안전취약시설 안전점검	번호	10
사진설명	위생처리장 농축기동 배수펌프 집수정 청소		
			
조치전		조치후	

점검명	'18년도 우기대비 안전취약시설 안전점검	번호	11
사진설명	방류펌프동 앞 도로 침하		



7월 중 조치예정

조치전	조치후
점검명	'18년도 우기대비 안전취약시설 안전점검
사진설명	방류펌프동 유입게이트 그레이팅 노후



7월 중 조치예정

조치전	조치후
-----	-----

점검명	'18년도 우기대비 안전취약시설 안전점검	번호	13
사진설명	초침 침전지 상부 구조물 파손, 균열(4개소)		
		내년 중 조치예정	
조치전	조치후		