

양식2)

겨울철대비 도로시설물 안전점검 보고서

연번	시설명	점검결과 지적사항	조치결과(의견, 계획)	비고 (사진번호)
1	위레터널	-위치 : 산성방향(0+940/1+220) -규모 : 타일탈락 2개소(2m ²)	연간단가업체 작업지시	(1-1)
2	위레터널	-위치 : 산성방향(3번비상주차대앞) -규모 : 포장소파(0.5m ²)	직영보수반 소파보수 완료	(2-1)
3	위레터널	-위치 : 양재방향(3번비상주차대앞) -규모 : 배수로 청소(20m)	직영보수반 청소 완료	(3-1)
4	위레터널	-위치 : 산성방향(방음터널 연결부) -규모 : 배수홈통 탈락(5m)	연간단가업체 작업지시 (교통사고 조사중)	(4-1)

따로붙임 : 점검 및 정비사진 1부.

2019. 11.

점검자 직) 시설6

성명) 이 평 주


점검자 직) 시설6

성명) 김 선 응

외부 전문가 직) 시설안전자문위원(위레터널 전담)

성명) 안 승 수

□ 점검 및 정비 사진

		
<p>1번: 타일탈락(산성방향 0+940/1+220, 2개소)</p>		<p>정비 후</p>

	
<p>2번: 포장소파(산성방향 3번 비상주차대앞)</p>	<p>정비 후</p>


	
<p>3번: 배수로 정소(양재방향 1~3번 비상주차대앞)</p>	<p>정비 후</p>

□ 점검 및 정비 사진



4번: 배수흡통탈락(산성방향 방음터널 연결부)

정비 후



연번:

정비 후



연번:

정비 후

