

이동정비반 점검 소견서 (6-1호)

- 부서 명 : 마포소방서 현장대응단 대시민공개 현장대응단-5416
 ○ 차량 명 : 구급차(6-1호) ○ 차량번호 : 70가8282
 ○ 고장발생일시 : 2019. 07. 05.

구 분	고 장 부 분	정 비 사 항
고장부분	○ 원동기 () ○ 동력전달장치 () ○ 조향장치 () ○ 제동장치 () ○ 완충장치 () ○ 주행장치 () ○ 특장장치 () ○ 기 타 (√)	○ 제네레다 출력 불량으로 교환 ○동반석앞헐다, 슬라이딩도어, 뒤헐다 판금 교환 및 도색요함
고장정도	○ 작동불가 () ○ 작동가능 (√)	
고장이력	○ 신 발생 (√) ○ 재 발생 ()	
고장전상태	○ 특별한 상태 없었음 () ○ 평상시 징후가 있었음 (√)	
정비판단	○ 입 고 (√) ○ 출장수리 () ○ 자체정비 () ○ 교체 ()	
이동정비반 소 견	마포소방서 현장대응단에서 관리 운용중인 구급차(6-1호)에 대하여 2팀 이동정비반이 점검한바 제네레다 전압 출력부족 및 동반석 앞헐다, 슬라이딩도어, 뒤헐다 부분에 대하여 판금 교환 및 도색요하므로 전문업체에 입고(방문) 정비가 필요하다고 판단됨.	

2019. 7. 5.

담당자
2팀차량관리주임

노진철
07/05
장상수