

# 2018년 3월 점검결과 보고서

제출일자 : 2018년 3월 23일

설비명	점검일	점검내용	점검결과
<b>특섬음악 분수 (22,9kv 950KVA)</b>	3월06일	1.MOF 상태점검. 2.450KVA변압기 온도 및 소음상태점검. 3.저압 분전반 및 ACB차단기 상태점검.	이상없음
	3월12일	1.LBS 및 LA상태 점검. 2.VCB 및 마그네트 상태점검. 3.450KV, 500KV 변압기 상태점검. 4.진공차단기 후면 붓싱 및 부스바점검.	이상없음
	3월16일	1.몰드 변압기 서지보호기 상태점검. 2.저압 MCCB반 상태점검. 3.ACB 및 VCB 점검. 4.콘덴서 상태점검.	이상없음
	3월22일	1.전자식 계전기 및 누전차단기 점검. 2.배터리 상태 점검. 3.몰드 변압기 온도 및 외관상태 점검.	이상없음

## 2018년 3월 점검결과 보고서

제출일자 : 2018년 3월 23일

설 비 명	점검일	점 검 내 용	점검결과
<b>뚝섬벽천 분수 (22,9kv 300KVA)</b>	3월06일	1.주전원 차단기 인입부스바 점검. 2.케이블 헤드 점검. 3.계량기함 배선 및 선로상태 점검. 4.파워휴즈 점검. 5.저압반 상태점검.	이상없음

## 2018년 3월 점검결과 보고서

제출일자 : 2018년 3월 23일

설 비 명	점검일	점 검 내 용	점검결과
<b>여의도물빛 광장분수 (22,9kv, 750KVA)</b>	3월06일	1.유입 변압기 온도 및 소음외관점검. 2.파워휴즈 홀더 점검. 3.ACB차단기 및 동작회로 점검. 4.인입케이블 상태점검	이상없음
	3월12일	1.주변전실 파워휴즈 및 주 차단기상태 점검. 2.변압기 붓싱 및 외관,소음,누유상태점검. 3.저압 ACB차단기 상태점검.	이상없음
	3월16일	1.콘덴서 부풀음 및 외관점검 2.저압반 MCCB 상태점검 3.전자식 보호계전기 동작상태 점검. 4.ACB 상태점검	이상없음
	3월22일	1.변압기 온도 및 소음 연결부위 변색 등 점검. 2.LA상태점검 3.보호계전기 점검. 4.MOF 및 차단기 점검.	이상없음

# 2018년 3월 점검결과 보고서

제출일자 : 2018년 3월 23일

설비명	점검일	점검내용	점검결과
난지거울 분수 (22,9kv. 350KVA)	3월06일	1.특고압기기류 열화상카메라 촬영. 2.수배전반 누수유무 확인. 3.접지 누선전류 측정. 4.현재 부하상태 무부하상태로 양호함.	이상없음
	3월21일	1.변압기 외함 온도 측정. 2.MOF 고장표시 P/L 램프 전등점검. 3.접지 누선전류 측정 4.수배전반 누수 유무 체크.	이상없음

# 2018년 3월 점검결과 보고서

제출일자 : 2018년 3월 23일

설비명	점검일	점검내용	점검결과
난지물놀이 장 분수 (76kW 380v)	3월21일	1. 배전반내 전기설비 열화상 촬영. 2. 물놀이장 공사용 전원 누설전류 추정. 3. 접지 누설전류 측정. 4. 누수유무 체크.	이상없음