

2018년 10월 점검결과 보고서

제출일자 : 2018년 10월 25일

설 비 명	점검일	점 검 내 용	점검결과
뚝섬음악 분수 (22,9kv 950KVA)	10월02일	1.피뢰기 및 파워휴즈 동작상태 점검. 2.AISS 동작상태 점검. 3.진공차단기 및 진공밸브 상태 점검. 4.변압기 온도 및 소음 동작상태 점검.	이상없음
	10월08일	1.몰드변압기 및 파워휴즈 상태 점검. 2.MOF 상태 점검. 3.수배전반 접지설비 및 결선상태 점검. 4.수배전반 저압회로 점검.	이상없음
	10월15일	1.변압기 온도 및 소음 동작상태 점검. 2.부속설비 및 부스바 연결상태 점검. 3.전자식보호계전기 동작상태 점검. 4.파워휴즈 및 부속설비 동작상태 점검.	이상없음
	10월23일	1.수배전반 내 변압기 상태 점검. 2.저압회로 전자식보호계전기 및 MCCB 동작상태 점검. 3.저압회로 선로 접속부위 점검.	이상없음

2018년 10월 점검결과 보고서

제출일자 : 2018년 10월 25일

설 비 명	점검일	점 검 내 용	점검결과
뚝섬벽천 분수 (22,9kv 300KVA)	10월02일	1.저압회로 측정계전기 점검. 2.AISS 동작상태 점검. 3.변압기 및 MOF 상태 점검. 4.저압 공기차단기 점검.	이상없음

2018년 10월 점검결과 보고서

제출일자 : 2018년 10월 25일

설비명	점검일	점검내용	점검결과
여의도물빛 광장분수 (22,9kv, 750KVA)	10월02일	1.수배전반내 인입케이블 및 부스바 접속부분 온도측정. 2.인입케이블 상태 점검. 3.저압회로 동작 상태 점검. 4.공기차단기 회로 점검.	이상없음
	10월08일	1.인입케이블 및 MOF상태 점검. 2.저압회로 개폐기 및 보호계전기 점검. 3.파워휴즈 및 부스바 온도측정 점검. 4.고장구간개폐기 상태 점검.	이상없음
	10월15일	1.분수 제어반실 내 저압설비 상태 점검. 2.전자식보호계전기 동작상태 점검. 3.특고압설비 온도 및 소음 동작상태 점검.	이상없음
	10월22일	1.수배전반내 누전경보기 상태 점검. 2.변압기 및 AISS 상태 점검. 3.접지설비 상태 점검. 4.분수제어반실 내 저압설비 상태 점검.	이상없음

2018년 10월 점검결과 보고서

제출일자 : 2018년 10월 25일

설비명	점검일	점검내용	점검결과
난지거울 분수 (22,9kv. 350KVA)	10월11일	1. 변압기 열화상 카메라 촬영. 2. 저압콘덴서 부하전류 점검. 3. 각 차단기 접속부 발열 상태 확인. 4. MOF 고장표시램프 점등상태 확인.	이상없음
	10월24일	1. 변압기, MOF 온도체크. 2. 누전경보기 동작시험실시. 3. 콘덴서용 타이머 M/C 동작확인 4. 수배전반 누수유무 상태 확인.	이상없음

2018년 10월 점검결과 보고서

제출일자 : 2018년 10월 25일

설 비 명	점검일	점 검 내 용	점검결과
난지물놀이 장 분수 (76kW 380v)	10월24일	1.차단기 전선 접속부 발열상태 점검. 2.계량기용 CT 발열측정. 3.현재 부하상태 점검. 4.휴즈홀더 파손유무 확인.	이상없음