

# 소방시설점검결과

(주)흥익소방

건물명	엠에스빌 (주소 : 서울특별시 동작구 사당동 209-6 (사당로 9가길 77))		
구분	설비명	개선사항	화재안전기준
소화설비	스프링클러 설비	압력챔버 안전밸브 불량으로 교체요함 - B1층 펌프실내 압력챔버 1개소	NFSC103 제05조
피난설비	유도등	피난구유도등 예비전원 불량으로 정비요함 - B1층 펌프실내 1개소(중형, 벽부)	NFSC303 제04조