

## 점검결과 요약

### ● 월차점검(2020.9)

설비 명	일자	특이사항 및 조언사항	비 고
뚝섬 음악분수	1	- 변압기내부 물 고임상태 확인 - 수배전반 전면부 방수 코킹작업 완료	
	8	- 열화상 측정(변압기1측정결과 부적합) - VCB 내부 상태 확인	철심온도108(℃) 로 높고 상별온도 7.4(℃)로 부적합
	15	- 변압기 웬 동작상태 확인(1대 고장) - 정류기반 배터리 및 DC 전압상태 확인	
	22	- 변압기 내부 상태 확인 - 누전경보기 경보 상태 확인	
여의도 물빛광장분수	1	- 콘덴서 케이블 열 발생으로 Tie 해체 - 수배전반 열화상 측정결과 정상	
	8	- 수배전반 주변 청소 (나뭇가지 제거) - 누전경보기 경보 상태 확인	
	15	- 변압기 NCT 접점 연결 상태 확인 - 콘덴서 타이머 시간조정	
	22	- 누전경보기 경보 상태 확인 - AISS 콘트롤러 배터리 상태 확인	
난지 거울분수	4	- 변압기 웬 동작상태 확인 - 피뢰기 접지 연결상태 확인	
	17	- 콘덴서 동작여부 상태 확인 - 수배전반 MOF 주변 거미줄 제거	
독섬 벽천분수	15	- 열화상 측정 - 분전반 내부 회로상태 확인	
난지 물놀이장 분수	4	- 한전인입 케이블 CT상태 확인 - 전압상태 및 내부 MCCB 상태 확인	