

풍수해 취약지역(공사장) 점검표(안)

1. 공 사 명 : 하남선(5호선연장) 1-1공구 건설공사
2. 점 검 일 : 2019.09.05
3. 풍수해대책 수립여부 : 3월 30일 수립
4. 풍수해 장비, 자재, 복구인력 현황

○ 풍수해 장비 보유현황 (단위 : 대)

굴삭기	카고 크레인	크레인	지게차	양수기	발전기	덤프 트럭	카고 트럭	로올러	로우더	기타
5	2	1	0	25	0	1	0	0	0	

○ 풍수해 자재 보유현황

마대 (개)	비닐 (롤)	천막 (㎡)	PP포대 (개)	묶음줄 (m)	PP로프 (m)	말목 (개)	호스 (m)	기타
400	15	1000	300	500	200	30	100	

○ 피해발생시 복구지원 가능 기능공 및 인력 (단위 : 인)

콘크리트공	용접공	착암공	비계공	전기공	특수인부	보통인부	운전원	기타
8	2	0	3	1	0	5	2	

5. 지적 및 정비내용(계획)

공 종	지적 및 정비내용(계획)
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 지적내용 : <ul style="list-style-type: none"> - 고덕천교 도로부 포트홀 발생 ○ 정비내용 : <ul style="list-style-type: none"> - 포트홀 아스콘 보수 ○ 미 정비시 조치계획 <ul style="list-style-type: none"> - 조치완료




공 증	지적 및 정비내용(계획)
	○ 지적내용 : - ○ 정비내용 : - ○ 미 정비시 조치계획 -
	○ 지적내용 : - ○ 정비내용 : - ○ 미 정비시 조치계획 -

※ 점검표 양식은 공사 현장에 따라 변경하여 작성할 수 있으며, 점검자는 실제 참여자 기재

붙 임 : 정비결과 사진 1부.

점검자 : 현 장 소 장
 책임건설사업기술자
 공사관리관

급

최 은 철 (인  서명)
 홍 준 선 (인  서명)
 한 재 호 (인  서명)

정비결과 사진

□ 공사명 : 하남선(5호선연장) 1-1공구 건설공사

지적내용 : - 고덕천교 도로부 포트홀 발생 정비내용 : - 포트홀 아스콘 보수 정비일시: - 2019.09.06		
	정비 전	정비 후

지적내용 : - 정비내용 : - 정비일시: -		
	정비 전	정비 후

지적내용 : - 정비내용 : - 정비일시: -		
	정비 전	정비 후