


사 진 대 지

(오금교보수공사)

		사진1
교대(A1) 빗물누수에의한 표면오염 및 박락 - 물끊기공 설치 및 단면보수		
		사진2
교대(A1) 빗물누수에 의한 망상균열 및 녹 발생 - 철근방청 및 단면보수		
		사진3
상부 캔틸레버 측면 표면오염 및 백태 - 표면보수		