

화재방어검토회의 결과보고서(11.17)

담당자	3팀장	119안전센터장	결 재
박홍재	김대영	11/18 박찬수	

1. 검토회의 개최

- 일 시 : 2014. 11. 17. 19:30~20:00
- 참석인원 : 9명

2. 화재 발생 현황

가. 시 간

발생일	각지	출동	도착	초진	완진	귀소
2014.11.14.	13:54	13:54	13:56		14:12	17:00

나. 장 소

옥호	위치	건물구조	용도
건물	마. 마포대로6길 22(공덕동 256-19) 상가	양식 벽돌구조 스투브가 1/0층	상가

다. 원인 및 개요 :

- 1) 원인 : 조사중
- 2) 개요 : 상기 대상물 1층 제일떡집 창고에서 원인미상의 화재가 발생하여 냉장고 및 식자재 일부가 소실된 화재임.

라. 피해 상황

- 1) 인명피해 : 없음
- 2) 재산피해 : 3,500천원
 - 부동산 : 1,000천원
 - 동 산 : 2,500천원

3. 출동 인원 및 장비 : 차량 3대(펌프, 탱크,구급), 인원 8명(소방위 박찬수외 6명)

4. 수리현황 : 공소562호



5. 화재방어활동

- 출동중 교통 상황 : 비교적 원활한 교통흐름
- 최초 목격 상황 : 상가 1층과 지붕에서 검은연기가 관측됨.
- 각 조별 임무 기록
 - 소대장 : 출동 즉시 현장상황 무선보고
 - 관창수(관창보조) : 안전장구 착용 후 65mm수관 3분을 전개하여 1층 상가 전면 출입구로 진입하여 화재진압 및 연소확대방지에 주력함.

6. 화재방어상 문제점 및 대책

문 제 점	대 측
- 양식 벽돌구조 스라브가로서 진압시 붕괴 및 추락 위험이 상존하고 있었음.	- 안전요원과 관장수의 상호 연락으로 진압활동시 지붕으로부터 추락예방에 주력함.

7. 위치도 및 작전도

위 치 도	사 진
	

화재진압 작전도



