

화재방어검토회의 결과보고서(9.29)

담당자	3팀장		결 재
최종규	대결 10/06 김대영		

1. 검토회의 개최

- 일 시 : 2014. 10. 01. 13:00~13:30
- 참석인원 : 8명

2. 화재 발생 현황

가. 시 간

발생일	각시	출동	도착	초진	완진	귀소
2014.9.29.	15:32	15:33	15:36	15:38	15:43	16:55

나. 장 소

옥호	위치	건물구조	용도
건물	마. 만리재로18길 1-4(공덕동 1-43) 단독주택	한식 목조 와가 1/0층 2호	주택

다. 원인 및 개요 :

- 1) 원인 : 부주의 추정
- 2) 개요 : 관계자가 작은방 아궁이 옆 번개탄 불씨를 건물 외벽에 놓아두고 자리를 비운 사이에 옆에 있던 가연물에 착화되어 지붕으로 연소된 것으로 추정

라. 피해 상황

- 1) 인명피해 : 없음
- 2) 재산피해 : 936천원
 - 부동산 : 841천원
 - 동산 : 95천원

3. 출동 인원 및 장비 : 차량 2대(펌프, 탱크), 인원 5명(소방위 김대영외 4명)

4. 수리현황 : 공소5110호

5. 화재방어활동

- 출동중 교통 상황 : 비교적 원활한 교통흐름
- 최초 목격 상황 : 주택1층 과 지붕에서 검은연기가 관측됨.
- 각 조별 임무 기록
 - 소대장 : 현장도착 즉시 현장상황 무선보고
 - 관찰수(관찰보조) : 안전장구 착용 후 40mm수관 3분을 전개하여 1층 및 지붕으로 진입하여 화재진압 및 연소확대방지에 주력함.

6. 화재방어상 문제점 및 대책

문 제 점	대 측
- 주택 지붕이 와가로서 진압시 추락의 위험이 상존하고 있었음.	- 안전요원과 관창수의 상호 연락 교환으로 진압활동시 추락 예방에 주력함.

7. 위치도 및 작전도

위 치 도	사 진
	

화재진압 작전도



