

추석 대비 도로시설물 순찰 및 정비 보고서

연번	시설명	지적사항	조치결과(의견, 계획)	비고 (사진번호)
1	작동터널	· 터널출구 옹벽(부천→서울방향) 균열 진행여부 확인 : 진행사항 없음	· 상태관찰	1-1
		· 터널상부 배수로 이상없음		1-2
2	안양교	· 성능개선공사 추진중 (도시기반시설본부)		2-1
3	목동교	· 인천방향 신축이음 유간부 토사 퇴적	· 직영반 활용 청소완료	3-1, 3-2
4	국회앞 지하차도	· 특이사항 없음		4-1
5	목동교서측 지하차도	· 배수로상 낙엽적치	· 직영반 활용 정비완료	5-1 5-2
6	화곡고가차도	· 특이사항 없음		
7	등촌지하차도	· 목동역방향 옹벽구간 포장 균열	· 상태관찰	(7-1)
8	선유교	· 특이사항 없음		

연번	시설명	지적사항	조치결과(의견, 계획)	비고 (사진번호)
9	개봉철도고가	· 오류IC방향 신축이음(A1) 후타재 부분파손 (0.3×0.3m)	· 일상유지보수업체 활용 보수예정	9-1
		· 오류IC방향(A1) 난간연석부 조인트 뒹개 파손	· 일상유지보수업체 활용 보수예정	9-2
10	시흥IC	· 특이사항 없음		
11	오류IC	· 성능개선공사 시행중 (도시기반시설본부)		11-1
12	신월IC	· 특이사항 없음 (보수공사 진행중)		12-1
13	여의하류2교	· 교량하부 천정 거미줄	· 직영반 활용 제거완료	13-1 13-2
14	노들길 지하차도	· 노량진방향 영업구간 포장 부분 파손 1개소	· 직영반 활용 보수완료	14-1 14-2

따로붙임 : 순찰 및 정비사진 1부.

2017. 9.

순찰자 직) 시설6급 성명) 유태용 유태용
 직) 토목운영7급 성명) 조정갑 조정갑

□ 순찰 및 정비 사진




1-1: 터널출구 옹벽(부천→서울방향)
균열 진행여부 확인 : 진행사항 없음



1-2: 터널상부 배수로 이상없음



2-1: 성능개선공사 추진중



3-1: 인천방향 신축이음 유간부 토사퇴적



3-2: 직영반 활용 청소완료



5-1: 배수로상 낙엽적치



5-2: 직영반 활용 정비완료



7-1: 목동역방향 응벽구간 포장 균열



9-1: 오류IC방향 신축이음(A1) 후타재
부분파손 (0.3×0.3m)



9-2: 오류IC방향(A1) 난간연석부 쇼인트
뒹개 파손



11-1: 성능개선공사 시행중



12-1: 보수공사 진행중



13-1: 교량하부 천정 거미줄



13-2: 직영반 활용 제거완료



14-1: 노랑진방향 응벽구간 포장 부분파손 1개소



14-2: 직영반 활용 보수완료

추석 대비 도로시설물 순찰 및 정비 보고서

연번	시설명	지적사항	조치결과(계획)	비고 (사진번호)
1	서울교	- 불법 현수막 게첨	- 현장 즉시 제거	(1-1)
2	고척교	- 후타재 균열	- 상태관찰	(2-1)
3	광명교	- 도로변 토사퇴적 및 잡초	- 청소완료(직영반)	(3-1)
4	개봉교	- 난간 화분거치대 철재 파손	- 현장 즉시 제거	(4-1)
5	행주 1 교	- 배수구 막힘	- 준설완료	(5-1)
6	행주 2 교	- 후타재 균열	- 상태관찰후 심화시 보수예정	(6-1)
7	개화교	- 시선유도봉 파손(2개소)	- 조치완료(직영반)	(7-1)
8	개봉고가	- 전기충전기 인입지주 파손	- 서울시 주차계획과 조치요청	(8-1)
		- 복단 교량하부 웬스 파손	- 일상유지 조치예정	(8-2)
		- 복단 웬스내부 폐자재 방치	- 일상유지 조치예정	(8-3)
		- 교각보호시설 파손	- 사실조회후 조치예정	(8-4)
9	공동터널	- 특이사항 없음		(9-1)
10	생태터널	- 하자보수부 점검	- 상태관찰	(10-1)
11	개봉지하차도	- 방화유리 파손	- 도기본 조치요청	(11-1)
12	오목교서측 지하차도	- 상부슬래브 보수부 점검	- 상태관찰	(12-1)
		- 중분대 보수부 점검	- 상태관찰	(12-2)
13	개화천복개	- 특이사항 없음		(13-1)

따로붙임 : 순찰 및 정비사진 1부.

2017. 9. 11. ~ 20

순찰자 직) 시설6급 성명) 윤 동 원 (윤동원)
 직) 토목운영6급 성명) 조 정 갑 (조정갑)

□ 순찰 및 정비 사진



연번: 1-1 불법 현수막 설치



정비 후



연번: 2-1 고척교 후타재 균열

상 태 관 찰
(도시기반시설본부에 조치 요청중)

정비 후



연번: 3-1 광명교 토사퇴적, 잡초



정비 후

□ 순찰 및 정비 사진



연번: 4-1 개봉교 화분난간대 철재과손



정비 후



연번: 5-1 행주1교 배수구 막힘



정비 후



연번: 6-1 행주2교 후타재 균열

상태관찰 후 심화시
연간단가 조치예정

정비 후

□ 순찰 및 정비 사진



연번: 7-1 개화교 신선유도봉 파손



정비 후



연번: 8-1 개봉고가 전기충전기 인입지주 파손

시청 주차계획과에 조치요청 완료
(전기충전기 인입지주가 파손되어
교량점검구에 묶여져 있음)

정비 후



연번: 8-2 복단 교량하부 휨스 파손

매쉬휨스 재설치 예정
(일상유지 보수)

정비 후

□ 순찰 및 정비 사진



폐자재 반출 및 청소
(일상유지 보수)

연번: 8-3 헨스 내부 폐자재 방치

정비 후



경찰서 사실조회 의뢰 완료
(조회 결과에 따라 조치)

연번: 8-4 교각 보호시설 파손

정비 후



특이사항 없음

연번: 9-1 궁동터널 시설물 점검

정비 후

□ 순찰 및 정비 사진



상 태 관 찰
(특이사항 없음)

연번: 10-1 생태터널 하자보수부 점검

정비 후



상 태 관 찰
(특이사항 없음)

연번: 10-2 하자보수부 점검

정비 후



도시기반시설본부(토목부)
조치요청

연번: 11-1 방음터널(중앙부) 유리파손

정비 후

□ 순찰 및 정비 사진



상 태 관 찰
(특이사항 없음)

연번: 12-1 상부슬래브 보수부 점검

정비 후



상 태 관 찰
(특이사항 없음)

연번: 12-2 중분대 보수부 점검

정비 후



특이사항 없음

연번: 13-1 개화천복개 구조물 점검

정비 후

추석대비 도로시설물 순찰 및 정비 보고서

연번	시설명	지적사항	조치결과(계획)	비고 (사진번호)
1	오금교	교량거더 -- 특이사항 없음	-	(1-1)
		교대(A1) 표찰 노후	2017년 일상유지 활용 정비	(1-2)
2	오목교	교량거더 -- 특이사항 없음	-	(2-1)
		탄성포장층 노후	2017년 일상유지 활용 정비	(2-2)
3	여의2교	포장부 노후 및 균열	2017년 일상유지 활용 정비	(3-1)
		첨가시설물 -- 특이사항 없음	-	93-2)
4	도림교	교면포장부 -- 특이사항 없음	-	(4-1)
		하부구조물 -- 특이사항 없음	-	(4-2)
5	광복교	특이사항 없음	-	(5-1)
6	가리봉철도고가	프랑카드 게첨	공무직 활용 정비	(6-1)
7	공단IC	공사용 방호울타리 적치(램프A)	공사현장 관계자 정비 예정	(7-1)
8	개화IC	유도배수관 파손	2017년 일상유지 활용 정비	(8-1)
9	구로역지하차도	보도 화강석 파손	공무직 활용 보수	(9-1)
10	신도림지하차도	특이사항 없음	-	(10-1)
11	오금교접속 지하차도	특이사항 없음	-	(11-1)
12	오목교동측 지하보차도	포장부 도로소파	공무직 활용 보수	(12-1)
13	도림천복개(좌안)	포장부 도로소파	공무직 활용 보수	(13-1)
14	도림천하류복개	상부 포장부 잡초 무성	공무직 활용 보수	(14-1)

따로붙임 : 순찰 및 정비사진 1부.

2017. 9.

순찰자 직) 시설7급

성명) 김 규 춘

직) 시설7급

성명) 김 승 진  김승진

□ 순찰 및 정비 사진



연번:1-1, 교량 거더 -- 이상없음
시설명 : 오금교



연번:1-2, 교대(A1) 표찰 노후
시설명 : 오금교



연번:2-1, 교량 거더 - 이상없음
시설명 : 오목교



연번:2-2, 탄성포장층 노후
시설명 : 오목교



연번:3-1, 교면포장부 노후 및 균열
시설명 : 여의2교



연번:3-2, 첨가시설 - 이상없음
시설명 : 여의2교



연번:4-1, 교면포장 - 이상없음
시설명 : 도림교



연번:4-2, 하부 구조물 - 이상없음
시설명 : 도림교



연번:5-1, 교면포장 - 이상없음
시설명 : 광복교



연번:6-1, 프랑카드 게첩
시설명 : 가리봉철도고가



연번:6-2, 잡초 및 토사 적치
시설명 : 가리봉철도고가



연번:7-1, 공사용 방호울타리 적치
시설명 : 공단IC - A램프



연번:8-1, 유도배수관 파손
시설명 : 개화IC



연번:9-1, 보도부 관석 훼손
시설명 : 구로역지하차도



연번:10-1, 포장부 - 이상없음
시설명 : 신도림지하차도



연번:11-1, 하부 및 거더- 이상없음
시설명 : 오금교접속지하차도




연번:12-1, 포장부 도로 소파
 시설명 : 오목교동측지하보차도



연번:13-1, 포장부 소파 - 대림역3번출구
 시설명 : 도림천복개(좌안)



연번:14-1, 상부 포장부 잡초 식생
 내용:도림천하부복개(좌안)



추석대비 도로시설물 안전점검 보고서

연번	시설명	지적사항	조치결과(계획)	비고 (사진번호)
1	여의2지하차도	특이사항 발견 못함		(1-1)
2	여의하류 지하차도	BOX 와 옹벽접속부 이격조사 (이격 : 5mm)	지속관찰 필요	(2-1)
		시선유도봉 일부 파손 (영등포방향 초입)	직영반 활용 재설치 예정	(2-2)
3	영등포RIC	특이사항 발견 못함		(3-1)
4	서부트럭터미널앞 지하차도	특이사항 발견 못함		(4-1)
5	공항입구 지하차도	램프등 파손(N=2개, 신월방향)	기전과로 이첩	(5-1)
6	개화지하차도	시선유도봉 일부 파손	직영반 활용 재설치 예정	(6-1)

따로붙임 : 순찰 및 정비사진 1부.

2017. 9. 18

순찰자 직) 시설 7급 성명) 김 승 진 *김승진*
 직) 시설 7급 성명) 김 규 춘 *김규춘*

□ 순찰 및 정비 사진

	<p>특이사항 발견 못함</p>
<p>연번: 1-1 위치: 용벽구간 도로(노량진방향) 내용: 도로포장 상태 양호</p>	<p>정비 후</p>
	<p>지속관찰 필요</p>
<p>연번: 2-1 위치: BOX 와 용벽접속부 이격조사 내용: 이격거리 5mm</p>	<p>정비 후</p>
	<p>직영반 활용 조치예정</p>
<p>연번: 2-2 위치: 지하차도 초입 도로부 내용: 시선유도봉 파손(N=2개)</p>	<p>정비 후</p>
	<p>특이사항 발견 못함</p>
<p>연번: 3-1 위치: 상부 도로 (영등포역방향) 내용: 도로 포장부 상태 양호</p>	<p>정비 후</p>

□ 순찰 및 정비 사진

	<p>특이사항 발견 못함</p>
<p>연번: 4-1 위치: 옹벽구간 방음벽(신월방향) 내용: 방음벽 등 상태 양호</p>	<p>정비 후</p>
	<p>기전과로 이첩처리</p>
<p>연번: 5-1 위치: BOX구간 초입 내용: 램프등 파손(N=2개)</p>	<p>정비 후</p>
	<p>직영반 활용 조치예정</p>
<p>연번: 6-1 위치: 지하차도 종점부(행주방향) 내용: 시선유도봉 파손</p>	<p>정비 후</p>

추석대비 도로시설물 안전점검 보고서

연번	시설명	지적사항	조치결과(계획)	비고 (사진번호)
1	외발산지하차도	BOX구간 종점부 낙하물 존치 (공항방향)	즉시 제거	(1-1)
2	고척2지하차도	BOX구간 시점부 낙하물 존치 (광명방향)	직영반 활용 조치예정	(2-1)
3	화곡터널	터널 보행로 방음판 파손 (까치산역포방향, N=1개)	일상유지보수로 정비예정	(3-2)
4	가마산고가차도	특이사항 발견 못함		(4-1)
5	가마산 지하보차도	옹벽구간 끝지점 낙하물 존치 (구로구청 방향)	직영반 활용 조치예정	(5-1)
6	구로고가차도	특이사항 발견 못함		(6-1)
7	오류철도 고가차도	특이사항 발견 못함		(7-1)
8	구로1교	특이사항 발견 못함		

2017. 9. 19

순찰자 직) 시설 7급 성명) 김 승 진 **김승진**
 직) 시설 7급 성명) 김 규 춘 **(서명)**

□ 순찰 및 정비 사진

	<p>즉시조치 완료</p>
<p>연번: 1-1 위치: BOX구간 (공항방향) 내용: 도로 배수로 낙하물 존치</p>	<p>정비완료</p>
	<p>직영반 활용 조치예정</p>
<p>연번: 2-1 위치: BOX 구간 초입(광명방향) 내용: 낙하물 존치</p>	<p>정비 후</p>
	<p>일상유지보수공사로 정비예정</p>
<p>연번: 3-1 위치: 터널 초입에서 50m 지점로부 내용: 보행로 방음벽 파손</p>	<p>정비 후</p>
	<p>특이사항 발견 못함</p>
<p>연번: 4-1 위치: 고가 상부도로(구로구청방향) 내용: 도로 포장상태 점검</p>	<p>정비 후</p>



직영반 활용 조치예정

연번: 5-1 위치: 옹벽구간 배수로(구로방향)
내용: 낙하물 존치

정비 후



특이사항 발견 못함

연번: 6-1 위치: 고가 상부도로(시흥IC방향)
내용: LMC도로 포장상태 점검

정비 후



특이사항 발견 못함

연번: 7-1 위치: 상부 도로(오류방향)
내용: 신축이음장치 상태 점검

정비 후

추석 대비 도로시설물 순찰 및 정비 보고서

연번	시설명	지적사항	조치결과(계획)	비고 (사진번호)
1	범박터널	특이사항 없음		(1-1)
				(1-2)
2	행주IC교	행주대교 방향 우측 배수구 막힘	직영보수반 정비 완료	(2-1)
		행주대교 방향 포장면 소파 발생(0.2*1.2)	직영보수반 보수 완료	(2-2)
3	역곡천교	범박터널 방향 배수구 막힘	직영보수반 정비 완료	(3-1)
		교량하부 웬스 잡초 발생	직영보수반 정비 완료	(3-2)
4	성산지하차도	특이사항 없음	직영보수반 보수 완료	(4-1)
			직영보수반 보수 완료	(4-2)
5	서울교접속 지하차도	영등포방향 지하차도 종점부 포장면 소파 발생(0.3*0.3)	직영보수반 정비 완료	(5-1)
		영등포방향 지하차도 입구 잡초 발생	직영보수반 보수 완료	(5-2)

따로붙임 : 순찰 및 정비사진 1부.

2017. 9.

순찰자 직) 토목운영 6급 성명) 조 정 갑 ~~조성갑~~
 직) 시설 6급 성명) 유 태 용 ~~유태용~~

□ 순찰 및 정비 사진



연번: 2-1 행주대교 방향 배수구 막힘



정비 후




연번: 2-1 행주대교 방향 소파 발생(0.2*1.2)



정비 후




연번: 3-1 범박터널 방향 우측 배수구 막힘



정비 후

□ 순찰 및 정비 사진



연번: 3-2 교량하부 웨스 잡초 발생



정비 후



연번: 5-1 영등포 방향 지하차도 종점부 포장면 소파 발생(0.3*0.3)



정비 후



연번: 5-2 영등포 방향 지하차도 시점부 잡초 발생



정비 후

추석 대비 도로시설물 순찰 및 정비 보고서

연번	시설명	지적사항	조치결과(계획)	비고 (사진번호)
1	염창IC하부복개	올림픽대로 방향 복개 입구 포장면 소파 발생(1*1)	직영보수반 보수 완료	(1-1)
		올림픽대로 방향 복개 입구 포장면 소파 발생(0.8*1)	직영보수반 보수 완료	(1-2)
2	오목지하차도	오목교 방향 지하차도 시점부 포장면 소파 발생(0.3*0.3=2개소)	직영보수반 보수 완료	(2-1)
		오목교 방향 지하차도 시점부 포장면 소파 발생(0.2*0.8)	직영보수반 보수 완료	(2-2)
3	신정교접속교	특이 사항 없음		(3-1)
				(3-2)
4	오금지하차도	고척교 방향 배수로 쓰레기 퇴적	직영보수반 정비 완료	(4-1)
		신정교 방향 지하차도 시점부 포장면 소파발생(0.3*0.3)	직영보수반 보수 완료	(4-2)
5	구로지하차도	고척교 방향 지하차도 종점부 조인트 파손(0.5*0.8)	직영보수반 보수 완료	(5-1)
		신도림 방향 지하차도 상부 잡초 발생	직영보수반 정비 완료	(5-2)

따로붙임 : 순찰 및 정비사진 1부.

2017. 9.

순찰자 직) 토목운영 6급 (성명) 조 정 갑 ~~조정갑~~
 직) 시설 6급 (성명) 윤 동 원 ~~윤동원~~

□ 순찰 및 정비 사진



연번:1-1 올림픽대로 방향 복개 시점부 포장면 소파 발생(1*1)



정비 후



연번:1-2 올림픽대로 방향 복개 시점부 포장면 소파 발생(0.8*1)



정비 후



연번:2-1 오목교 방향 지하차도 시점부 포장면 소파발생(0.3*0.3=2개소)



정비 후

□ 순찰 및 정비 사진



연번:2-2 오목교 방향 지하차도 시점부
포장면 소파발생(0.3*0.8)



정비 후



연번:4-1 고척교 방향 배수로 쓰레기 퇴적



정비 후



연번:4-2 신정교 방향 지하차도 시점부
포장면 소파 발생(0.3*0.3)



정비 후

□ 순찰 및 정비 사진



연번:5-1 고척교 방향 지하차도 종점부
조인트 파손(0.5*0.8)



정비 후



연번:5-2 신도림 방향 지하차도 상부
잡초 발생



정비 후