

1

소방용수 고장발생 상세 내역서(6차)

관리번호	위 치	확인결과 (구체적 기술)	사용 여부	조사일 조사자
200050호	강서구 양천로 251-0 마곡레포츨센터	지상식소화전 관구캡 불량	불가	2018. 3. 27.





현지확인 복명서

일 시	형 식(관리번호)	위 치	조 사 자
2018. 3. 27.	지상식소화전 (200050호)	강서구 양천로 251-0 마곡레포츨센터 (마곡동 56-22)	
<p>내용(구체적 확인 결과 기술)</p> <p>○ 방화119안전센터-991(2018.03.02.)호에 의거 2018.03.27. 관내 소방용수시설에 대한 일제조사 및 점검 실시한 바 강서구 양천로 251-0 마곡레포츨센터 정문 앞 도로상에 위치한 지상식소화전(200050호)의 양쪽 관구캡 모두 개폐가 되지 않아 사용이 불가함.</p>			

2

소방용수 고장발생 상세 내역서

관리번호	위 치	확인결과 (구체적 기술)	사용 여부	조사일
300008호	강서구 마곡동 361-5	소화전 몸통 기울어짐 및 스핀들 헛뎀	고장 (불가)	2018. 3. 30.



현지확인 복명서

일 시	형 식(관리번호)	위 치	조 사 자
2018. 3. 30.	지상식소화전 (300008호)	강서구 마곡동 361-5 (코위버 마곡 신축현장)	

○ 방화119안전센터-991(2018.03.02.)호에 의거 2018. 03. 30. 관내 소방용수시설에 대한 일제조사 및 점검 실시 한 바 강서구 마곡동 361-5 코위버 마곡 신축현장 부근 보도 상에 위치한 지상식소화전 (300008호)의 몸통이 약30도 정도 기울어져 있으며 소화전 스피들이 헛돌아 출수 및 사용이 불가함.(제수변은 정상 작동함)

3

소방용수 고장발생 상세 내역서

관리번호	위 치	확인결과 (구체적 기술)	사용 여부	조사일
050030호	강서구 방화대로34길 110 (방화동 897)	스핀들 고장	고장 (사용가)	2018. 3. 13.



현지확인 복명서

일 시	형 식(관리번호)	위 치	조 사 자
2018. 3. 14.	지하식 소화전 (050030호)	강서구 방화대로34길 110 (방화동 897)	
내용(구체적 확인 결과 기술) <p>○ 방화119안전센터-991(2018.03.02.)호에 의거 2018.03.13. 관내 소방용수시설에 대한 일제조사 및 점검 실시한바 강서구 방화대로34길 110 일성트루엘 아파트 정문 앞 삼거리 도로상에 위치한 지하식소화전(050030호)의 스펀들이 공회전으로 개폐가 불가함. 현재 스펀들은 열려있는 상태로 제수변스핀들 조작으로 사용가능함.</p>			