

정기(기동점검) 점검 조치결과보고

〔성산대교 복단 성능개선공사〕

- 점검일시 : 2018.07.11 (수)
- 조치결과
- ◆ 점검자 : 윤원섭,한중수

지적내용	점검사진	조치일자	조치사진
		조치내용	
<p>○ 기타 안전관리</p> <p>- 진입램프 구조물 일부가 차도로 돌출되어 차량과 접촉 위험이 있으니 충격흡수제 설치 및 차선조정 등을 검토하기 바람.</p>		2018.07.14	 
		<p>차선 조정 후 도색 작업 완료</p>	
<p>○ 사면 안전</p> <p>- 복단 진출램프 하부에 적재한 토사는 노출된 부분이 있어 강우 시 토사 유출이 우려되니 조속히 반출하거나, 비닐 등으로 덮어 관리하기 바람.</p> <p>※ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제340조(지반의 붕괴 등에 의한 위험방지)</p>	 	2018.07.13	 
		<p>노출된 토사부분 보호망 설치</p>	
<p>○ 중량물취급 안전</p> <p>- 위험물 저장소 인양·운반 시 PP로프 사용을 금지하며, 유류 저장 시 유출방지시설(방유제, 흡착포, 모래 등)을 설치하기 바람.</p> <p>※ 건설안전 기본지침 공통-24(위험물 보관소)</p>	 	2018.07.13	 
		<p>PP로프 제거하고 슬링벨트 설치 유류 유출 방지턱 설치 및 흡착포 설치</p>	