




# 정기(기동점검) 점검 조치결과보고

## 〔올림픽대교 남단IC 연결램프 구조개선공사〕

- 점검일시 : 2019.05.30 (목)
- 조치결과
- ◆ 점검자 : 전용현

지적내용	점검사진	조치일자	조치사진
		조치내용	
<p>○ 추락재해 예방</p> <p>- J1교 A2작업장의 가설비계는 교대 벽체와 작업발판사이로 근로자가 추락할 우려가 있으니 안전난간을 설치하기 바람.</p> <p>※ 건설안전기본지침 P-12 (추락재해예방 안전시설 및 작업기준)</p>		<p>2019.06.05</p> <p>J1교 A2 교대와 벽체 사이 안전난간대 설치 완료</p>	
		<p>2019.06.05</p> <p>한강둔치 이동 가설계단 진입부 정리 완료</p>	
<p>○ 가설통로 안전</p> <p>- J1교 A2에서 한강둔치측으로 이동하는 가설계단 진입부에 장애물이 적치되어 있어 근로자 전도재해의 우려가 있으니 제거 조치하고 안전한 통로를 확보하기 바람.</p> <p>※ 건설안전기본지침 P-18 (가설통로 안전시설 및 작업기준)</p>		<p>2019.06.05</p> <p>한강둔치 이동 가설계단 진입부 정리 완료</p>	

<p>○ 기타 안전관리</p> <p>- 한강 둔치측에 설치된 침사지는 이물질 퇴적으로 강우 시 노면수의 원활한 배수를 저해할 우려가 있으니 준설 요망.</p>		<p>2019.06.05</p> <p>침사지 이물질 제거 완료</p>	
<p>○ 기타 안전관리</p> <p>- 본선의 토공작업구간에 설치된 플룸관이 단절되어 있어 강우시 빗물이 도로측으로 유출되어 차량통행에 지장을 유발할 수 있으니 보완 조치 요망.</p>		<p>2019.06.05</p> <p>플룸관이 이중으로 설치되어 있어 도로로 빗물 유출 방지</p>	
<p>○ 기타 안전관리</p> <p>- 한강둔치에 설치작업 중인 상수도맨홀은 시인성 부족으로 공사용 차량이 추돌할수 있으니 웬스등을 설치하여 관리하기 바람.</p>		<p>2019.06.05</p> <p>상수도 맨홀 시인성 확보</p>	