


현장 점검 결과 보고서

연번	현장명	구분	지적건수	조치/ 조치계획	미조치	비고
1	항동2단지 (타워크레인)	안전관리			0	
		가시설			0	
		철근콘크리트			0	
		풍수해			0	
		위험물관리			0	
		기계,소방			0	
		전기			0	
		조경			0	
		기타(권고)	2	2	0	
2	항동3단지	안전관리	1	1	0	
		가시설	1	1	0	
		철근콘크리트	1	1	0	
		풍수해			0	
		위험물관리	1	1	0	
		기계,소방			0	
		전기			0	
		조경			0	
		기타	7	7	0	
3	항동 도시형3	안전관리	1	1	0	
		가시설	1	1	0	
		철근콘크리트			0	
		풍수해			0	
		위험물관리			0	
		기계,소방	2	2	0	
		전기	2	2	0	
		조경			0	
		기타	1	1	0	
4	항동4단지 (타워크레인)	안전관리			0	
		가시설			0	
		철근콘크리트			0	
		풍수해			0	
		위험물관리			0	
		기계,소방			0	
		전기			0	
		조경			0	
		기타(권고)	2	2	0	

5	항동 도시형1	안전관리			0
		가시설			0
		철근콘크리트			0
		풍수해			0
		위험물관리			0
		기계,소방			0
		전기			0
		조경			0
		기타			0
6	항동 도시형2	안전관리			0
		가시설			0
		철근콘크리트			0
		풍수해			0
		위험물관리			0
		기계,소방			0
		전기			0
		조경			0
		기타			0
7	항동8단지	안전관리			0
		가시설			0
		철근콘크리트			0
		풍수해			0
		위험물관리			0
		기계,소방			0
		전기			0
		조경			0
		기타			0
미흡현장 지적, 설계개선사항 등 점검자 조치의견		<ul style="list-style-type: none"> - 항동2,3단지 및 항동 도시형1,2단지는 타워크레인 특별점검 실시 - 항동8단지는 타워크레인 조기 철거로 특별점검 미실시 - 지적사항 조치완료 - 경고,벌점부과 의뢰할 증대한 부실사항 적발현장 없음 			

보고자 : 재난안전부 박보순  2017.11.02.

현장 점검 결과 보고서

연번	현장명	구분	지적건수	조치/ 조치계획	미조치	비고
1	고척동(장기전세)	안전관리	9	9	-	
		가시설			-	
		철근콘크리트	5	5	-	
		풍수해			-	
		위험물관리			-	
		기계,소방			-	
		전기	2	2	-	
		조경			-	
2	마곡9단지	안전관리	8	8	-	
		가시설	1	1	-	
		철근콘크리트	3	3	-	
		풍수해			-	
		위험물관리	1	1	-	
		기계,소방			-	
		전기	1	1	-	
		조경			-	
3	마곡 중앙광장	안전관리	17	17	-	
		가시설	2	2	-	
		철근콘크리트	1	1	-	
		풍수해			-	
		위험물관리	1	1	-	
		기계,소방			-	
		전기			-	
		조경			-	
미흡현장 지정, 별점부과 설계개선사항 등 점검자 조치의견		<p>(담당자 점검의견)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 고척동(장기전세) : 현장여건 개선, 관리수준 이전에 비해 양호함 → 다만 중소규모 시공사 관리수준, 감리단 지원미흡, 도심지인접공사 등 지도관리 필요한 부분 많아 준공시 까지 중점관리지구로 관리 필요함 - 마곡중앙광장 : 현장관리 상태 양호 - 마곡9단지 : 대규모 굴착공사 및 주택가 인근 굴착공사 도래로 중점관리지구로 전환 후 첫번째 점검 결과 현장안전관리 상태 매우 우수 하나 현장대리인 교체 등 현장상황 이수선 → 차기 점검 까지 중점관리지구 유지 후 일반관리지구 전환 검토 				

2017. 11. 09.

보고자 : 건축 4급 이성우 (인)
이성우

현장 점검 결과 보고서

연번	현장명	구분	지적건수	조치/ 조치계획	미조치	비고
1	신내640 행복주택	안전관리	7	7		
		가시설	2	2		
		철근콘크리트	-			
		풍수해	-			
		위험물관리	-			
		기계,소방	-			
		전기	-			
		조경	-			
		기타	7	7		
2	신내방음벽 및 진입도로 개선공사	안전관리	1	1		
		가시설	-			
		철근콘크리트	-			
		풍수해	2	2		
		위험물관리	-			
		기계,소방	-			
		전기	-			
		조경	-			
		기타	10	10		
미흡현장 지정, 별첨부와 설계개선사항 등 점검자 조치의견		<p>* 신내동 640</p> <ul style="list-style-type: none"> - 현장 특이사항 없음, 골조공사 진행중. - 금번 타워크레인 특별안전점검 및 자체 정기검사 결과 안전에 특별한 문제는 없으나, 제작년도가 1996년으로 다소 노후화 되었으므로 주기적인 관찰 및 설치/해체시 각별한 주의를 당부함. 				
		<p>* 신내방음벽 및 진입도로</p> <ul style="list-style-type: none"> - 현장 특이사항 없음, 도로포장 및 방음벽 공사 진행중. - 진입도로공사 부지내 원인자 불명의 폐기물이 다수 방치되어 있어 공사완료 후 민원우려가 있으므로 공사감독부서와 협의하여 조속히 반출 요청함. - 11월 중 북부간선도로 방음벽 추가 설치공사가 예정되어 있으며, 도로통제 없이 하는 작업이므로 안전에 각별한 주의를 당부함. 				

보고자 : 재난안전부 이인성 (인)  2017. 12. 19

현장 점검 결과 보고서 (10차 중점)

연번	현장명	구분	지적건수	조치/ 조치계획	미조치	비고
1	거여12-1	안전관리	2	2	0	
		가시설			0	
		철근콘크리트			0	
		풍수해			0	
		위험물관리			0	
		기계,소방			0	
		전기			0	
		조경			0	
		기타	1	1	0	
미흡현장 지정, 벌점부과 설계개선사항 등 점검자 조치의견		1. 거여동12-1 장기전세주택 당 현장은 장소가 협소하고 또한 주변지역이 주거지역 으로 작업시 소음발생 및 안전관리 예방에 만전을 기할 것을 당부 함 <div style="text-align: center; font-size: small;">106351514510566</div>				

2017. 12. 04

보고자 : 재난안전부 백승학 (인)


현장 점검 결과 보고서

연번	현장명	구분	지적건수	조치/ 조치계획	미조치	비고
1	항동지구	안전관리	9	9	0	
		가시설			0	
		철근콘크리트			0	
		풍수해			0	
		위험물관리			0	
		기계,소방			0	
		전기			0	
		조경			0	
		기타	3	3	0	
2	마곡 중앙공원	안전관리	6	6	0	
		가시설			0	
		철근콘크리트			0	
		풍수해			0	
		위험물관리			0	
		기계,소방			0	
		전기			0	
		조경	2	2	0	
		기타	8	8	0	
3	양재천 우안도로	안전관리	1	1	0	
		가시설			0	
		철근콘크리트			0	
		풍수해			0	
		위험물관리			0	
		기계,소방			0	
		전기			0	
		조경	1	1	0	
		기타	1	1	0	
미흡현장 지정, 벌점부과 설계개선사항 등 점검자 조치의견		_ 항동지구 : 이전점검과 중복 지적사항 없음.				
		_마곡중앙공원 : 10.31. 안전사고 발생으로 안전관리 미흡현장 지정 및 현재 감사처분 대기중				
		_양재천 우안도로 : 현재 수목이식전으로 본공사 시작 전 가도정리 및 작업 준비 중				

보고자 : 재난안전부 서봉식 (인) 2017.11.30.

현장 점검 결과 보고서

연번	현장명	구분	지적건수	조치건수	조치예정	조치율	비고
1	문정 컬쳐밸리	안전관리	1	1	0	100%	
		가시설			0	#DIV/0!	
		철근콘크리트	5	5	0	100%	
		풍수해			0	#DIV/0!	
		위험물관리			0	#DIV/0!	
		기계,소방			0	#DIV/0!	
		전기	2	2	0	100%	
		조경			0	#DIV/0!	
		기타	9	9	0	100%	
미흡현장 지정, 벌점부과 설계개선사항 등 점검자 조치의견		반복지적 및 미조치사항 없음.					

보고자 : 재난안전부 권오종  2017.12.15.