

현장 점검 결과 보고서


연번	현장명	구 분	지적건수	조치/ 조치계획	미조치	비 고
1	항동2단지	작업자 위험방지	4	4	-	
		가설 비계/동바리			-	
		가설전기 및 소방/위험물 관리	1	1	-	
		가시설			-	
		건설기계 및 양중작업			-	
		안전 기타	2	2	-	
		풍수해			-	
		철근콘크리트	3	3	-	
		건축마감	1	1	-	
		토목			-	
		전기/기계			-	
		조경			-	
		품질 기타			-	
2	항동3단지	작업자 위험방지	4	4	-	
		가설 비계/동바리	3	3	-	
		가설전기 및 소방/위험물 관리			-	
		가시설			-	
		건설기계 및 양중작업	1	1	-	
		안전 기타			-	
		풍수해			-	
		철근콘크리트	1	1	-	
		건축마감	1	1	-	
		토목			-	
		전기/기계			-	
		조경			-	
		품질 기타	1	1	-	
3	항동도시형3	작업자 위험방지	3	3	-	
		가설 비계/동바리	1	1	-	
		가설전기 및 소방/위험물 관리	2	2	-	
		가시설	104361517278989		-	
		건설기계 및 양중작업	1	1	-	
		안전 기타			-	
		풍수해			-	
		철근콘크리트	1	1	-	
		건축마감	2	2	-	
		토목			-	
		전기/기계	1	1	-	
		조경			-	
		품질 기타	1	1	-	
4	항동4단지	작업자 위험방지	2	2	-	
		가설 비계/동바리	1	1	-	
		가설전기 및 소방/위험물 관리	2	2	-	
		가시설			-	
		건설기계 및 양중작업	1	1	-	
		안전 기타			-	
		풍수해			-	

		철근콘크리트	4	4	-
		건축마감			-
		토목			-
		전기/기계			-
		조경			-
		품질 기타			-
5	항동도시형1	작업자 위험방지	3	3	-
		가설 비계/동바리			-
		가설전기 및 소방/위험물 관리			-
		가시설			-
		건설기계 및 양중작업			-
		안전 기타			-
		풍수해			-
		철근콘크리트	1	1	-
		건축마감	1	1	-
		토목			-
		전기/기계			-
		조경			-
		품질 기타			-
		6	항동도시형2	작업자 위험방지	
가설 비계/동바리					-
가설전기 및 소방/위험물 관리					-
가시설					-
건설기계 및 양중작업					-
안전 기타					-
풍수해					-
철근콘크리트					-
건축마감					-
토목					-
전기/기계					-
조경					-
품질 기타					-
7	항동8단지			작업자 위험방지	1
		가설 비계/동바리			-
		가설전기 및 소방/위험물 관리	5	5	-
		가시설			-
		건설기계 및 양중작업	104361517278989 3	3	-
		안전 기타			-
		풍수해			-
		철근콘크리트			-
		건축마감	3	3	-
		토목			-
		전기/기계			-
		조경			-
		품질 기타	1	1	-

미흡현장 지정,
벌점부과
설계개선사항 등
점검자 조치의견

- 지적사항 조치완료
- 경고, 벌점부과 의뢰할 중대한 부실사항 적발현장 없음
- 설계개선사항
없음
- 우수사례
 - . 항동3단지 단열재를 2play로 겹쳐 시공하여 결로곰팡이 발생억제
 - . 항동3단지 동출입구 및 호이스트 전면 등 방호시설 설치 상태 우수
 - . 항동8단지 ALC벽면 수지미장으로 평활도 확보

2018. 1. 24.

보고자: 건축 3급 박보순 


제1차 일반 및 중점관리지구 점검 및 동절기 화재, 질식 등 사고방지

현장 점검 결과 보고서

연번	현장명	구 분	지적건수	조치/조치계획	미조치	비 고
1	위례13단지	작업자 위험방지			-	
		가설 비계/동바리	2	2	-	
		가설전기 및 소방/위험물 관리	2	2	-	
		가시설			-	
		건설기계 및 양중작업	2	2	-	
		안전 기타			-	
		풍수해			-	
		철근콘크리트			-	
		건축마감			-	
		토목			-	
		전기/기계			-	
		조경			-	
		품질 기타			-	
2	마곡중앙광장	작업자 위험방지	5	5	-	
		가설 비계/동바리	1	1	-	
		가설전기 및 소방/위험물 관리	1	1	-	
		가시설			-	
		건설기계 및 양중작업			-	
		안전 기타			-	
		풍수해			-	
		철근콘크리트	2	2	-	
		건축마감			-	
		토목			-	
		전기/기계			-	
		조경			-	
		품질 기타			-	
3	마곡9단지	작업자 위험방지	1	1	-	
		가설 비계/동바리	2	2	-	
		가설전기 및 소방/위험물 관리	2	2	-	
		가시설	3	3	-	
		건설기계 및 양중작업	1	1	-	
		안전 기타			-	
		풍수해			-	
		철근콘크리트	4	4	-	
		건축마감			-	
		토목			-	
		전기/기계			-	
		조경			-	
		품질 기타			-	

4	천왕8단지	작업자 위험방지	11	11	-
		가설 비계/동바리			-
		가설전기 및 소방/위험물 관리	1	1	-
		가시설			-
		건설기계 및 양중작업			-
		안전 기타			-
		풍수해			-
		철근콘크리트	1	1	-
		건축마감	8	8	-
		토목			-
		전기/기계			-
		조경	1	1	-
		품질 기타	6	6	-
		5	고척동 156	작업자 위험방지	3
가설 비계/동바리					-
가설전기 및 소방/위험물 관리	3			3	-
가시설					-
건설기계 및 양중작업	1			1	-
안전 기타					-
풍수해					-
철근콘크리트	2			2	-
건축마감	6			6	-
토목	1			1	-
전기/기계					-
조경	2			2	-
품질 기타	4			4	-
미흡현장 지정, 별점부과, 설계개선사항, 점검자 조치의견 등				<ul style="list-style-type: none"> ○ 지적사항 조치완료 ○ 경고, 별점부과 의뢰할 증대한 부실사항 적발현장 없음. ○ 설계개선 및 조치예정 사항 <ul style="list-style-type: none"> 1) 위례13단지 <ul style="list-style-type: none"> - GATE 기초주변 보강예정 1) 고척동 156 장기전세 <ul style="list-style-type: none"> - 주차장 경사로 램프 상부 천정덮개 설치 관련 발주처와 협의중 - 계단실5 입구쪽 석축+옹벽 토목 구조검토 후 시공예정 	

2018.01.29


보고자 : 건축4급 오 민 식 

현장 점검 결과 보고서

연번	현상명	구 분	지적건수	조치/ 조치계획	미조치	비 고
1	신내3지구 방음벽 및 진입도로	작업자 위험방지	2	2	-	
		가설 비계/동바리	2	2	-	
		가설전기 및 소방/위험물 관리	4	4	-	
		가시설	-	-	-	
		건설기계 및 양중작업	-	-	-	
		안전 기타	2	2	-	
		풍수해	-	-	-	
		철근콘크리트	-	-	-	
		건축마감	-	-	-	
		토목	2	2	-	
		전기/기계	-	-	-	
		조경	-	-	-	
		품질 기타	-	-	-	
2	연극인주택2호	작업자 위험방지	5	5	-	
		가설 비계/동바리	2	2	-	
		가설전기 및 소방/위험물 관리	-		-	
		가시설	-		-	
		건설기계 및 양중작업	-		-	
		안전 기타	-		-	
		풍수해	-		-	
		철근콘크리트	-		-	
		건축마감	3	3	-	
		토목	-		-	
		전기/기계	-		-	
		조경	-		-	
		품질 기타	-		-	
3	창신동 및 승인동앵커시설	작업자 위험방지	2	2	-	
		가설 비계/동바리	3	3	-	
		가설전기 및 소방/위험물 관리	-		-	
		가시설	-		-	
		건설기계 및 양중작업	-		-	
		안전 기타	1	1	-	
		풍수해	-		-	
		철근콘크리트	-		-	
		건축마감	3	3	-	
		토목	-		-	
		전기/기계	-		-	
		조경	-		-	
		품질 기타	-		-	
5	신내동640	작업자 위험방지	3	3	-	
		가설 비계/동바리	-		-	
		가설전기 및 소방/위험물 관리	2	2	-	
		가시설	-		-	
		건설기계 및 양중작업	-		-	
		안전 기타	1	1	-	
		풍수해	-		-	

		철근콘크리트	1	1	-
		건축마감	1	1	-
		토목	-		-
		전기/기계	-		-
		조경	-		-
		품질 기타	2	2	-
6	신내4단지	작업자 위험방지	1	1	-
		가설 비계/동바리	-		-
		가설전기 및 소방/위험물 관리	4	4	-
		가시설	-		-
		건설기계 및 양중작업	-		-
		안전 기타	-		-
		풍수해	-		-
		철근콘크리트	2	2	-
		건축마감	2	2	-
		토목	-		-
		전기/기계	-		-
		조경	-		-
		품질 기타	2	2	-
		미흡현장 지정, 벌점부과 설계개선사항 등 점검자 조치의견	* 신내3지구 방음벽 및 진입도로 - 현장 특이사항 없음, 방음벽기초마감 및 도로굴착 진행중 - 방음벽 기초공사 구간 보도 및 차도 관리 철저 요청 (마감공사시 낙하물 유의 등) - 겨울철 화재예방 관리 철저 요청 (작업자 보온용 난로 주위 소화기 비치 등)		
* 연극인전용 2호 - 현장 특이사항 없음, 외벽 및 내부마감 공사 진행중 - 화재예방 관리 철저 요청 (재떨이 청소 및 주변 인화성물질 제거, 보온용 난로 등) - 외부비계 안전관리 철저 요청 (작업발판 눈 제거, 중간대 설치 등)					
* 창신동 및 송인동 앵커시설 - 현장 특이사항 없음, 골조공사 완료 및 마감공사 진행중 - 작업자 보온용 난로 화재예방 관리 철저 요청 (사용 최소화 및 주변 인화성물질 제거, 소화기비치 등) - 현장내 자재 정리 및 폐자재 반출 요청					
* 신내동 640 - 현장 특이사항 없음, 골조공사(6층) 진행중 - 보온/양생중 화재/질식 예방관리 철저 요청 (양생중 작업전 충분한 환기 및 산소농도측정 후 작업) (열풍기 사용시 과전류로 인한 전기화재 유의)					
* 신내4단지 - 현장 특이사항 없음, 세대 방통 및 조적공사 진행중 - 보온/양생중 전기화재 예방관리 철저 요청 (열풍기 다수 사용, 과전류로 인한 전기화재 유의) (가설분전반 과전류차단기 점검) - 지하주차장내 인화성 폐자재 조속 반출 요청					

2018. 01. 23.

보고자 : 전기 4급 이인성 (인) 

현장 점검 결과 보고서

연번	현장명	구분	지적건수	조치/ 조치계획	미조치	비고
1	당고개앵커시설	작업자 위험방지	4	4	-	
		가설 비계/동바리	-	-	-	
		가설전기 및 소방/위험물 관리	1	1	-	
		가시설	-	-	-	
		건설기계 및 양중작업	-	-	-	
		안전 기타	-	-	-	
		풍수해	-	-	-	
		철근콘크리트	-	-	-	
		건축마감	-	-	-	
		토목	-	-	-	
		전기/기계	-	-	-	
		조경	-	-	-	
		품질 기타	-	-	-	
2	구원각사앵커시설	작업자 위험방지	2	2	-	
		가설 비계/동바리	-	-	-	
		가설전기 및 소방/위험물 관리	-	-	-	
		가시설	-	-	-	
		건설기계 및 양중작업	-	-	-	
		안전 기타	-	-	-	
		풍수해	-	-	-	
		철근콘크리트	-	-	-	
		건축마감	-	-	-	
		토목	-	-	-	
		전기/기계	-	-	-	
		조경	-	-	-	
		품질 기타	-	-	-	
미흡현장 지정, 별점부과 설계개선사항 등 점검자 조치의견	<p>* 당고개 앵커시설</p> <ul style="list-style-type: none"> - 현장 특이사항 없음, 지하층 기초콘크리트 타설 진행중 - 보온/양생중 화재/질식 예방관리 철저 요청 (작업전 충분한 환기 및 산소농도측정후 작업실시) - 현장내 가시설 상단 작업시 안전고리 연결 철저 요청 					
	<p>* 구원각사부지 앵커시설</p> <ul style="list-style-type: none"> - 현장 특이사항 없음, 마감공사 진행중 - 겨울철 화재예방 관리 철저 요청 (작업자 보온용 난로 주위 인화성물질 제거) (난로는 가급적 작업공간과 최대한 이격시킬 것) 					

2018. 01. 23.

보고자 : 전기 4급 이인성 (인)
 기계 6급 백미향 (인)

현장 점검 결과 보고서

연번	현장명	구 분	지적건수	조치/ 조치계획	미조치	비 고
1	오금2단지	작업자 위험방지			-	
		가설 비계/동바리			-	
		가설전기 및 소방/위험물 관리	8	8	-	
		가시설			-	
		건설기계 및 양중작업			-	
		안전 기타	2	2	-	
		풍수해			-	
		철근콘크리트	3	3	-	
		건축마감			-	
		토목			-	
		전기/기계	2	2	-	
		조경			-	
		품질 기타	5	5	-	
미흡현장 지정, 벌점부과 설계개선사항 등 점검자 조치의견		【담당자 점검의견】 - 지적사항 조치완료 - 경고, 벌점부과 의뢰할 중대한 부실사항 적발 없음 - 오금2단지 내부마감공정 증으로 현재 진행되는 화기작업이 없으나, 작업자 부주의로 인한 화재 발생을 예방하기 위해 피난유도시설, 임시소화장치 배치토록 함				

2018. 1. 24.

보 고 자 : 기계 6급 백 미 향 (인)

현장 점검 결과 보고서

연번	현장명	구 분	지적건수	조치/ 조치계획	미조치	비 고
1	항동택지	작업자 위험방지	1	1	-	
		가설 비계/동바리			-	
		가설전기 및 소방/위험물 관리	5	5	-	
		가시설	1	1	-	
		건설기계 및 양중작업	1	1	-	
		안전 기타	2	2	-	
		풍수해			-	
		철근콘크리트			-	
		건축마감			-	
		토목	2	2	-	
		전기/기계			-	
		조경			-	
		품질 기타			-	
2	양재천우안도로	작업자 위험방지			-	
		가설 비계/동바리			-	
		가설전기 및 소방/위험물 관리	1	1	-	
		가시설			-	
		건설기계 및 양중작업	2	2	-	
		안전 기타			-	
		풍수해			-	
		철근콘크리트			-	
		건축마감			-	
		토목	2	2	-	
		전기/기계			-	
		조경			-	
		품질 기타			-	
3	마곡2공구	작업자 위험방지			-	
		가설 비계/동바리			-	
		가설전기 및 소방/위험물 관리			-	
		가시설	121911517373417		-	
		건설기계 및 양중작업			-	
		안전 기타	2	2	-	
		풍수해			-	
		철근콘크리트			-	
		건축마감			-	
		토목			-	
		전기/기계			-	
		조경			-	
		품질 기타			-	
4	마곡2공구 조경1차	작업자 위험방지			-	
		가설 비계/동바리			-	
		가설전기 및 소방/위험물 관리			-	
		가시설			-	
		건설기계 및 양중작업			-	
		안전 기타	1	1	-	
		풍수해			-	

	포항시	철근콘크리트			-	
		건축마감			-	
		토목	1	1	-	
		전기/기계			-	
		조경			-	
		품질 기타			-	
5	마곡2공구 조경2차	작업자 위험방지			-	
		가설 비계/동바리			-	
		가설전기 및 소방/위험물 관리	1	1	-	
		가시설			-	
		건설기계 및 양중작업			-	
		안전 기타	2	2	-	
		풍수해			-	
		철근콘크리트			-	
		건축마감			-	
		토목			-	
		전기/기계			-	
		조경			-	
		품질 기타			-	
		6	마곡3-1공구	작업자 위험방지		
가설 비계/동바리					-	
가설전기 및 소방/위험물 관리	3			3	-	
가시설					-	
건설기계 및 양중작업					-	
안전 기타	3			3	-	
풍수해					-	
철근콘크리트					-	
건축마감					-	
토목					-	
전기/기계					-	
조경					-	
품질 기타	1			1	-	
7	마곡3-2공구			작업자 위험방지	1	1
		가설 비계/동바리	1	1	-	
		가설전기 및 소방/위험물 관리	1	1	-	
		가시설			-	
		건설기계 및 양중작업	121911517373417	1	1	-
		안전 기타	4	4	-	
		풍수해			-	
		철근콘크리트			-	
		건축마감			-	
		토목			-	
		전기/기계			-	
		조경			-	
		품질 기타	1	1	-	
		8	마곡중앙공원	작업자 위험방지	2	2
가설 비계/동바리					-	
가설전기 및 소방/위험물 관리	9			9	-	
가시설					-	
건설기계 및 양중작업	1			1	-	
안전 기타	2			2	-	
풍수해					-	
철근콘크리트					-	

	건축마감	1	1	-	
	토목			-	
	전기/기계			-	
	조경	1	1	-	
	품질 기타	6	6	-	
미흡현장 지정, 별점부과 설계개선사항 등 점검자 조치의견	【담당자 점검의견】				
	마곡2공구, 조경1,2차 : 동절기 작업없음. 화재관련 점검사항 조치완료				
	마곡3-1공구 : 폐기물 처리중, 점검사항 조치완료				
	마곡3-2공구 : 복개공사 진행중, 화재점검관련 보일러 관리 철저, 점검사항 조치완료				
	양재천우안도로 : 항타기 비파괴 검사 실시 완료, 점검사항 조치완료				
향동택지 : 점검사항 조치완료					

2018. 1. 30.

보고자 : 토목 5급 서봉식 (인)

현장 점검 결과 보고서

연번	현장명	구 분	지적건수	조치/ 조치계획	미조치	비 고
1	문정지구 지하보행통로	작업자 위험방지	2	2	-	
		가설 비계/동바리			-	
		가설전기 및 소방/위험물 관리	1	1	-	
		가시설			-	
		건설기계 및 양중작업			-	
		안전 기타			-	
		풍수해			-	
		철근콘크리트	1	1	-	
		건축마감			-	
		토목			-	
		전기/기계			-	
		조경			-	
		품질 기타			-	
2	오금지구	작업자 위험방지			-	
		가설 비계/동바리			-	
		가설전기 및 소방/위험물 관리			-	
		가시설	2	2	-	
		건설기계 및 양중작업			-	
		안전 기타	3	3	-	
		풍수해			-	
		철근콘크리트			-	
		건축마감			-	
		토목	1	1	-	
		전기/기계			-	
		조경			-	
		품질 기타			-	
3	오금지구조경	작업자 위험방지			-	
		가설 비계/동바리			-	
		가설전기 및 소방/위험물 관리			-	
		가시설			-	
		건설기계 및 양중작업			-	
		안전 기타	1	1	-	
		풍수해			-	
		철근콘크리트			-	
		건축마감			-	
		토목			-	
		전기/기계			-	
		조경			-	
		품질 기타			-	
4	장지동길 신설	작업자 위험방지			-	
		가설 비계/동바리			-	
		가설전기 및 소방/위험물 관리			-	
		가시설			-	
		건설기계 및 양중작업			-	
		안전 기타	3	3	-	
		풍수해			-	

		철근콘크리트			-
		건축마감			-
		토목			-
		전기/기계			-
		조경			-
		품질 기타			-
5	고덕강일지구	작업자 위험방지			-
		가설 비계/동바리			-
		가설전기 및 소방/위험물 관리			-
		가시설			-
		건설기계 및 양중작업			-
		안전 기타			-
		풍수해			-
		철근콘크리트			-
		건축마감			-
		토목			-
		전기/기계			-
		조경			-
		품질 기타			-
		6	내곡지구	작업자 위험방지	
가설 비계/동바리					
가설전기 및 소방/위험물 관리					
가시설					
건설기계 및 양중작업					
안전 기타					
풍수해					
철근콘크리트					
건축마감					
토목					
전기/기계					
조경					
품질 기타					
7	위례택지 3공구			작업자 위험방지	3
		가설 비계/동바리			
		가설전기 및 소방/위험물 관리	1	1	
		가시설			
		건설기계 및 양중작업	1	1	
		안전 기타	2	2	
		풍수해			
		철근콘크리트	1	1	
		건축마감			
		토목			
		전기/기계			
		조경			
		품질 기타			
		8	위례지구 조경	작업자 위험방지	1
가설 비계/동바리					-
가설전기 및 소방/위험물 관리	1			1	-
가시설					-
건설기계 및 양중작업					-
안전 기타	3			3	-
풍수해					-
철근콘크리트					-

	건축마감			-	
	토목			-	
	전기/기계			-	
	조경	2	2	-	
	품질 기타	1	1	-	
미흡현장 지정, 벌점부과 설계개선사항 등 점검자 조치의견	【담당자 점검의견】 반복지적 및 미조치사항 없음 내곡, 장지동길 : 동절기 공사중지(현장관리상태 양호함) 고덕강일 : 외부사토반입 외 작업없음 (현장관리상태 양호함)				

2018. 1. 30

보고자: 토목 3급 권오종 