

현장 점검 결과 보고서

연번	현장명	구분	지적건수	조치/ 조치계획	미조치	비고	
1	항동3단지	작업자 위험방지	3	3	-		
		가설 비계/동바리	1	1	-		
		가설전기 및 소방/위험물 관리	4	4	-		
		가시설	1	1	-		
		건설기계 및 양중작업	1	1	-		
		안전 기타	7	7	-		
		풍수해				-	
		철근콘크리트	2	2	-		
		건축마감	2	2	-		
		토목				-	
		전기/기계				-	
		조경				-	
		품질 기타	1	1	-		
2	항동도시형3	작업자 위험방지			-		
		가설 비계/동바리			-		
		가설전기 및 소방/위험물 관리	2	2	-		
		가시설			-		
		건설기계 및 양중작업			-		
		안전 기타			-		
		풍수해			-		
		철근콘크리트			-		
		건축마감	2	2	-		
		토목			-		
		전기/기계			-		
		조경			-		
		품질 기타			-		
3	항동8단지	작업자 위험방지	2	2	-		
		가설 비계/동바리	1	1	-		
		가설전기 및 소방/위험물 관리			-		
		가시설			-		
		건설기계 및 양중작업	104361533546451		-		
		안전 기타	3	3	-		
		풍수해			-		
		철근콘크리트			-		
		건축마감	6	6	-		
		토목			-		
		전기/기계	1	1	-		
		조경			-		
		품질 기타	2	2	-		

미흡현장 지정,
벌점부과
설계개선사항 등
점검자 조치의견

- 지적사항 조치완료
- 경고, 벌점부과 의뢰할 증대한 부실사항 적발현장 없음
- 설계개선사항
없음
- 우수사례
 - . 항목 3단지
현관 출입문주위(내부) 도배마감을 MDF 건식마감으로 미관+품질시공 우수
 - . 항목 8단지
지붕층 우수드레인 주위 마감 정밀 시공
외벽 치켜올림 방수층 보호재 처리 마감 우수

2018. 8. 6.

보고자: 건축 3급 박보순 

2018. 8. 6.

제7차 일반 및 중점관리지구 점검
현장 점검 결과 보고서

연번	현장명	구 분	지적건수	조치/조치계획	미조치	비 고
1	마곡중앙광장	작업자 위험방지	2	2		
		가설 비계/동바리				
		가설전기 및 소방/위험물 관리	4	4		
		가시설				
		건설기계 및 양중작업	2	2		
		안전 기타				
		풍수해	1	1		
		철근콘크리트	1	1		
		건축마감	3	3		
		토목				
		전기/기계				
		조경				
품질 기타						
2	마곡9단지	작업자 위험방지	2	2		
		가설 비계/동바리	4	4		
		가설전기 및 소방/위험물 관리	5	5		
		가시설				
		건설기계 및 양중작업	1	1		
		안전 기타				
		풍수해	2	2		
		철근콘크리트	4	4		
		건축마감				
		토목				
		전기/기계				
		조경				
품질 기타						
3	고덕강일4	작업자 위험방지	4	4		
		가설 비계/동바리	2	2		
		가설전기 및 소방/위험물 관리	2	2		
		가시설				
		건설기계 및 양중작업	6	6		
		안전 기타	1	1		
		풍수해	1	1		
		철근콘크리트	10	10		
		건축마감				
		토목				
		전기/기계				
		조경				
품질 기타	5	5				
4	고덕강일7	작업자 위험방지	3	3		
		가설 비계/동바리				
		가설전기 및 소방/위험물 관리	1	1		
		가시설	1	1		
		건설기계 및 양중작업	4	4		
		안전 기타	1	1		
		풍수해	3	3		
		철근콘크리트	4	4		
		건축마감				
		토목				
		전기/기계				
		조경				
품질 기타	5	5				
5	위례3	작업자 위험방지	3	3		
		가설 비계/동바리				
		가설전기 및 소방/위험물 관리	8	8		
		가시설	2	2		
		건설기계 및 양중작업	1	1		
		안전 기타	1	1		
		풍수해				
		철근콘크리트	8	8		
		건축마감				
		토목				
		전기/기계				
		조경				
품질 기타	8	8				
미흡현장 지정, 별점부과, 설계개선사항, 점검자 조치의견 등		<input type="checkbox"/> 지적사항 조치완료 <input type="checkbox"/> 경고, 별점부과 의뢰할 중대한 부실사항 적발현장 없음. <input type="checkbox"/> 설계개선 및 조치예정 사항				
2018.08.						
보고자 : 건축3급 박지영 (인)						

현장 점검 결과 보고서

연번	현장명	구분	지적건수	조치/ 조치계획	미조치	비고
1	고덕강일지구	작업자 위험방지	2	2	0	
		가설 비계/동바리			0	
		가설전기 및 소방/위험물 관리			0	
		가시설			0	
		건설기계 및 양중작업			0	
		안전 기타	7	7	0	
		풍수해	1	1	0	
		철근콘크리트			0	
		건축마감			0	
		토목	3	3	0	
		전기/기계			0	
		조경			0	
		품질 기타			0	
미흡현장 지정, 벌점부과 설계개선사항 등 점검자 조치의견	<p>■ 고덕강일지구</p> <ul style="list-style-type: none"> - 중복지적사항 및 미조치사항 없음 - 1,2,3지구 토공작업 진행중, 우기대비 설치한 침사지내 익사사고 방지시설 보완 - 근로자 폭염대책 이행여부 점검 					

2018. 08. 06.

보고자 : 토목3급 도영석 

현장 점검 결과 보고서

연번	현장명	구 분	지적건수	조치/ 조치계획	미조치	비 고
1	항동택지	작업자 위험방지	2	2	-	
		가설 비계/동바리			-	
		가설전기 및 소방/위험물 관리			-	
		가시설			-	
		건설기계 및 양중작업	2	2	-	
		안전 기타	9	9	-	
		풍수해	1	1	-	
		철근콘크리트			-	
		건축마감			-	
		토목	2	2	-	
		전기/기계			-	
		조경			-	
		품질 기타	2	2	-	
2	양재천우안도로	작업자 위험방지	2	2	-	
		가설 비계/동바리			-	
		가설전기 및 소방/위험물 관리	2	2	-	
		가시설	3	3	-	
		건설기계 및 양중작업			-	
		안전 기타	5	5	-	
		풍수해			-	
		철근콘크리트			-	
		건축마감			-	
		토목	1	1	-	
		전기/기계			-	
		조경			-	
		품질 기타	1	1	-	
3	마곡2공구	작업자 위험방지	2	2	-	
		가설 비계/동바리			-	
		가설전기 및 소방/위험물 관리	1	1	-	
		가시설			-	
		건설기계 및 양중작업	4	4	-	
		안전 기타	4	4	-	
		풍수해			-	
		철근콘크리트			-	
		건축마감			-	
		토목	1	1	-	
		전기/기계			-	
		조경			-	
		품질 기타			-	
4	마곡중앙공원	작업자 위험방지	4	4	-	
		가설 비계/동바리	1	1	-	
		가설전기 및 소방/위험물 관리	9	9	-	
		가시설	1	1	-	
		건설기계 및 양중작업	1	1	-	
		안전 기타	5	5	-	
		풍수해			-	
		철근콘크리트	1	1	-	

	건축마감	3	3	-	
	토목	1	1	-	
	전기/기계			-	
	조경	4	4	-	
	품질 기타	2	2	-	
미흡현장 지정, 벌점부과 설계개선사항 등 점검자 조치의견	【담당자 점검의견】 - 지적사항 조치완료 - 경고,벌점부과 의뢰할 중대한 부실사항 적발현장 없음 행동택지 : 8단지 입주일자 맞추어 도로변 안전시설 보완 마곡중앙공원 : 건축마감공종 내 기계 전기 등 가설전기 관리 철저				

2018.8.20.

보고자 : 토목 5급 서봉식 